

REG. CAT. N. 00486

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	01/0000 246H	ITA:			
PROVINCIA E COMUNE NOVARA - Romagnano Sesia LUOGO Centro Storico OGGETTO Locali denominati "Cantina dei Santi" CATASTO Erariale, Com. Romagnano s., pr. NO, f. 20 mapp. 568-569 CRONOLOGIA Età Romanica AUTORE Ignoto DEST. ORIGINARIA Laboratorio o cappella dell'Abbazia di S. Silano USO ATTUALE Chiesa in attesa di restauro PROPRIETA del Comune VINCOLI LEGGI DI TUTELA Notifica del 18 dicembre 1946 P.R.G. E ALTRI			DESCRIZIONE <p>La Cantina dal lato di ponente è al livello del suolo esterno, e vi si accede per una porta che era già quella d'entrata della chiesa, con finestre laterali disegnate a sesto acuto e con varie tavole di affreschi della metà del 1400 raffiguranti la Storia di David. Aveva davanti, ed esiste tutt'ora, un piccolo portico con un largo chiuso dalle mura che cingevano l'abitato. Delle mura molti avanzi servono di divisione alle varie oase che ivi sorsero.</p>		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA rettangolare					
COPERTURE =					
VOLTE o SOLAI a botte					
SCALE =					
TECNICHE MURARIE Ciottoli e malta con inclusione di notevole granulometria					
PAVIMENTI Pietra pesta					
DECORAZIONI ESTERNE Stemmi affrescati					
DECORAZIONI INTERNE Affreschi medievali					
ARREDAMENTI =					
STRUTTURE SOTTERRANEE =					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE

Facente parte dell'Abbazia di S. Silano risalente probabilmente al 1008, forse come cappella, decadde in seguito alle vicende guerresche della prima metà del XV sec. quando chiesa e monastero vennero abbandonati.

Venne utilizzata in seguito come cantina o come magazzino.

Recenti scavi, compiuti nella primavera del 1972 hanno messo in evidenza la presenza di ossa umane, di frammenti decorati, a ca. m. 1,5 sotto il livello del pavimento del secondo locale a destra.

SISTEMA URBANO

La "Cantina" faceva parte del complesso abbaziale di S. Silano che costituì il punto focale intorno a cui si sviluppò il Comune.

RAPPORTI AMBIENTALI

I locali sono soffocati da un dedalo di sovrastrutture che forse ne impediscono la giusta valorizzazione. Vi si accede per un vicolo che si diparte dal Parco 4 Novembre ed il nome deriva dal fatto che i locali sono di m. 1 ca. più bassi rispetto all'attuale livello del vicolo oltre che dal fatto che servivano da cantina.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

Due lapidi medievali ora conservate nella Canonica di Novara.

All'esterno della cantina si possono intravedere stemmi affrescati.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca)

BIBLIOGRAFIA

- C. Dionisotti, *La Vallesesia ed il Comune di Romagnano Sesia*, Novara 1972 pp. 271 ss. (ristampa)
C. Bascapè, *Novaria Sacra*, Novara 1878 pp. 104 ss.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 7/12/74						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE				X														
COBERTURE																		
SOLAI					X													
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI					X													
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI

Le tavole affrescate sono enormemente rovinate da uno strato di muffa originato dall'alto grado di umidità degli ambienti.

ALLEGATI	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE
ESTRATTO MAPPA CATASTALE foglio 20 mapp. 568-569	FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE N. 2: particolari dei locali	
DISEGNI E RILIEVI	MAPPE - RILIEVI - STAMPE
MAPPE	
DOCUMENTI VARI	ARCHIVI
RELAZIONI TECNICHE	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....)

COMPILATORE DELLA SCHEDA <i>Manuela Gallina</i>	VISTO DEL SOPRINTENDENTE <i>[Signature]</i>	REVISIONI
DATA 7/12/74		

	STRUTTURE SOTTERRANEE
	ARREDAMENTI