



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	01/00006695	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI - TORINO	66	PIEMONTE
PROVINCIA E COMUNE: AL - CAPRIATA D' ORBA LUOGO: via Castelvecchio OGGETTO: Oratorio di S.Giuseppe (Confraternita d. Annunziata) CATASTO: F.13, part. A CRONOLOGIA: XI secolo; XVIII secolo AUTORE: ignoto DEST. ORIGINARIA: Confraternita USO ATTUALE: Chiesa-oratorio PROPRIETA': Curia Diocesana di Alessandria VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Legge 1089, art.4 (1/6/1939) P.R.G. E ALTRI: zona A <sub>1</sub> di P.F. (28/4/1975)			DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) La chiesa si articola in un vano unico a pre- valente sviluppo longitudinale, suddiviso in quattro campate, coperta ciascuna da una por- zione di botte ribassata provvista di unghie. La navata è conclusa da un' abside interna- mente semicircolare coperta da una calotta a unghie. L' interno è ornato da stucchi ed af- freschi di buona qualità, seppure più recen- ti (forse fine XIX secolo). Lungo il tratto meridionale sono disposti due ambienti annessi, il più grande costituito dalla sacrestia, vano coperto da due volte separate da un sot- tarco, a botte unghiata e a crociera; l' al- tro di solo disimpegno al campanile, coperto da una crociera, successivamente tagliata. L' esterno presenta per lo più i tratti del radicale rifacimento settecentesco, ad ecce- zione del fianco settentrionale, ove una se- rie di lesene comprende binati di archetti, sola testimonianza apparente di una fase ro- manica. La fronte è, dunque, risolta ad ordi- ni sovrapposti, ripartita in tre campiture appiattite da paraste poco aggettanti e cul- minata da un timpano triangolare. La zona ab- sidale, invece, è ormai irriconoscibile nella sua articolazione d' origine per l' addos- samento di opere murarie di contenimento, a contraffortare le strutture e arginare il ce- dimento delle stesse nel terreno scosceso. Il campanile, addossato sul fianco meridia- le, presenta un corpo prismatico slanciato, culminato da una cella campanaria, scandita da paraste corinzie, su cui s' erge una lan- terna ottagonale cuspidata.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: navata unica con annessi					
COPERTURE: tetto a due falde su ossatura lignea in capriate, con manto in coppi					
VOLTE • SOLAI: botte ribassata; botte e crociera (sacrestia)					
SCALE: scale lignee					
TECNICHE MURARIE: muratura intonacata in laterizio, con inserti in pietrame irregolare					
PAVIMENTI: piastrelle in marmo; mattonelle					
DECORAZIONI ESTERNE: membrature e modanature architettoniche					
DECORAZIONI INTERNE: stucchi; affreschi (XVIII-XIX secc.)					
ARREDAMENTI: altari, cantarano della sacrestia e coro ligneo (seconda metà XVIII sec.)					
STRUTTURE SOTTERRANEE: nessuna					



ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: 1) Stralcio del F.13	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE: 2) Veduta dalla provinciale Novi-Ovada 3) Particolare della facciata 4) Particolare del fianco settentrionale	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:  Mappa catastale del 1793 (Capriata d' Orba, Archivio Comunale)  Olio su tela ("ex-voto") del 1872; veduta esterna (Capriata d' Orba, chiesa di S.Giuseppe)
DISEGNI E RILIEVI:	ARCHIVI:  Archivio di Stato di Torino, Prima Sezione Archivio di Stato di Alessandria Archivio Comunale di Capriata d' Orba
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):  
  
Scheda I.P.C.E.

COMPILATORE DELLA SCHEDA:  Giulio Ieni  	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:   	REVISIONI:
DATA: 23/XII/1976		

STRUTTURE SOTTERRANEE: nessuna
ARREDAMENTI: altari, cantarano della sacrestia e coro ligneo (seconda metà XVIII sec.)
DECORAZIONI INTERNE: stucchi; affreschi (XVIII-XIX secc.)
DECORAZIONI ESTERNE: membrature e modanature architettoniche
PAVIMENTI: piastrelle in marmo; mattonelle

Il campanile, addossato sul fianco meridionale, presenta un corpo prismatico slanciato, culminato da una cella campanaria, scandita da paraste corinzie, su cui s'erge una lanterna ottagonale cuspidata.

Il campanile, addossato sul fianco meridionale, presenta un corpo prismatico slanciato, culminato da una cella campanaria, scandita da paraste corinzie, su cui s'erge una lanterna ottagonale cuspidata.

Il campanile, addossato sul fianco meridionale, presenta un corpo prismatico slanciato, culminato da una cella campanaria, scandita da paraste corinzie, su cui s'erge una lanterna ottagonale cuspidata.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Allo stato attuale, l' organismo pervenutoci mostra almeno due fasi edilizie chiaramente differenziate. La prima, di cui mancano notizie storiche, relativa al fianco settentrionale ma che aveva sicuramente interessato l' intera fabbrica, è caratterizzata dalla presenza di lesene esterne che comprendono binati di archetti pensili, partito decorativo tipico del primo romanico (prima metà dell' XI secolo). La seconda, invece, che ingloba gli avanzi medioevali, riguarda l' intera costruzione e può riferirsi agli anni 1740-1747, per le opere murarie in genere, e al 1756/7, per la facciata principale, come indirettamente risulta dai documenti (B.CAMPORA, Confraternita della SS. Annunziata ..., pp.9-10).

---

SISTEMA URBANO: La chiesa sorge pressoché isolata sulla vetta dell' altura di Castelvecchio, poco più a nord delle vecchie mura. Prospetta su un sagrato, appositamente spianato, e fa corpo unico con la manica dell' Ospedale ottocentesco.

---

RAPPORTI AMBIENTALI: L' edificio, innalzato nel punto più alto dell' agglomerato, benché inserito in un ambiente parzialmente disorganico per qualità di tessuto, costituisce ancora un elemento insostituibile di richiamo paesaggistico, soprattutto per chi percorra la sottostante provinciale Alessandria-Ovada.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

richiamo paesaggistico, soprattutto per chi percorra la sottostante provinciale Alessandria-Ovada.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Rifacimento dei pavimenti del 1872 (data incisa su una lastra del pavimento davanti alla zona presbiteriale).

BIBLIOGRAFIA:

- G.CASALIS, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, vol.III, Torino 1836, pp.455-463.  
B.CAMPORA, Cenni storici di Capriata d' Orba, Genova 1889.  
B.CAMPORA, Capriata d' Orba, Documenti e Notizie, vol.I, Torino 1909.  
B.CAMPORA, Confraternita della SS. Annunziata di Capriata d' Orba, già Compagnia della SS. Annunziata o Compagnia dei Disciplinati dell' Oratorio dell' Annunziata di Capriata, Alessandria 1913.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 9/XII/76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE			X															
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI		X																
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI: