

CD CODICI

TSK Tipo scheda A
LIR Livello di ricerca C
NCT CODICE
UNIVOCO
NCTR Codice regione 19
NCTN Numero catalogo 00273083
generale
NCR CODICE
REGIONALE
NCRN Numero catalogo A 003444
Regione Siciliana
NCRV Suffisso
riferimento verticale
ROA Riferimento oggetto
aggregato ®
ESC Ente schedatore 88 SBCA PA//1//PROGETTO DI CATALOGAZIONE POR SICILIA 2000-2006 MISURA 2.02 AZIONE A
ECP Ente competente 88 SBCA PA//1

LC LOCALIZZAZIONE

PVC LOCALIZZAZIONE
PVCP Provincia PA
PVCC Comune PALERMO
PVCF Frazione SANTA MARIA DI GESU'
PVCL Località DI
PVL Altra località DI
CST CENTRO
STORICO
CSTN Numero d'ordine DI
CSTD Denominazione DI
CSTA Carattere DI
amministrativo
ZUR ZONA URBANA ®
ZURN Numero DI
ZURT Tipo ® DI
ZURD Denominazione ® DI
SET SETTORE
SETT Tipo SU ANOMALO
SETD Denominazione CIMITERO DI S. MARIA DI GESU'

SETN Numero del

settore

SETP Numero nel

settore

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Definizione CAPPELLA

OGTQ Qualificazione ® GENTILIZIA

OGTQ Qualificazione ® FUNERARIA

OGTN Denominazione CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO

OGA ALTRA

DENOMINAZIONE ®

OGAG Genere di
denominazione DI

OGAD Definizione DI

OGAQ Qualificazione ® DI

OGAN Denominazione DI

UB UBICAZIONE

CTS CATASTO ®

CTSM Comune PALERMO

CTSE Sezione o
frazione DI

CTSF Foglio F. 87

CTSA Allegato DI

CTSS Scala 1/2000

CTSD Data 1977

CTSP Particella ® B

CTSN Numero partita
catastale ® NR

CTSC Confinanti ® 218

CTSC Confinanti ® 211

CTSC Confinanti ® 39

CTSC Confinanti ® 22

UBV UBICAZIONE ®

UBVA Genere
dell'affaccio INDIRETTO

UBVD Denominazione
spazio viabilistico STRADA COMUNALE S. MARIA DI GESU'

UBVN Numero civico ® DI	
UBVK Indicazione chilometrica	DI
UBVL Lato	DI
UBN Ubicazione non viabilistica	LA CAPPELLA E' UBICATA NELLA "SEZIONE NUOVA" A SINISTRA DEL VIALE PRINCIPALE
UBA Elemento attraversato	DI

CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD COORDINATE

CRDT Tipo di cartografia	CARTA TECNICA REGIONALE
CRDU Istituto o Ente	ASSESSORATO REGIONALE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
CRDD Denominazione foglio o tavoletta	BRANCACCIO
CRDV Numerazione foglio o tavoletta	595090
CRDA Scala	1/10000
CRDR Sistema di riferimento ®	GAUSS-BOAGA
CRDX Coordinata piana est	357.880
CRDY Coordinata piana nord	4216390
CRDI Coordinate piane	

RV GERARCHIA

RVE RIFERIMENTO VERTICALE	
RVEL Livello	BENE INDIVIDUO
RVES Definizione oggetto livello superiore	DI
RVEI Definizione oggetto livello inferiore ®	DI
RVED Definizione complesso	DI

DT CRONOLOGIA

DTZ CRONOLOGIA GENERICA ®	
DTZG Secolo	XX
DTZS Frazione di secolo INIZIO	

RE NOTIZIE STORICHE ®

REL CRONOLOGIA
ESTREMO REMOTO

RELS Secolo XIX

RELV Validità DI

RELF Frazione di secolo DI

RELW Validità DI

RELI Data 1896/09/10

RELX Validità NON ANTE

REV CRONOLOGIA

ESTREMO RECENTE

REVS Secolo XIX

REVV Validità DI

REVF Frazione di secolo DI

REWW Validità DI

REVI Data 1896/09/10

REVX Validità NON POST

REN NOTIZIA

RENR Riferimento BENE INTERO

RENS Notizia sintetica CONCESSIONE TERRENO

RENN Notizia descrittiva "...Il signor sindaco concede alla medesima signora Baronessa Maria Felice Mortillaro vedova Tumminelli per se e per i suoi accetta una porzione di terreno nel cimitero di S.M. di Gesù della estensione di metri quadrati 24 difronte ai viali e ciò perennemente e per sepoltura monumentale...."

RENF Fonte ® ARCHIVIO

RE NOTIZIE STORICHE ®

REL CRONOLOGIA

ESTREMO REMOTO

RELS Secolo XX

RELV Validità DI

RELF Frazione di secolo DI

RELW Validità DI

RELI Data 1903/01/05

RELX Validità NON ANTE

REV CRONOLOGIA

ESTREMO RECENTE

REVS Secolo XIX

REVV Validità DI

REVF Frazione di secolo DI

REWW Validità DI

REVI Data 1903/01/05
REVX Validità NON POST
REN NOTIZIA
RENR Riferimento BENE INTERO
RENS Notizia sintetica APPROVAZIONE PROGETTO
RENN Notizia descrittiva È approvato il progetto, a firma dell'architetto Achille Patricolo, per la costruzione della cappella monumentale.
RENF Fonte ® ARCHIVIO

RE NOTIZIE STORICHE ®

REL CRONOLOGIA
ESTREMO REMOTO
RELS Secolo XX
RELV Validità DI
RELF Frazione di secolo DI
RELW Validità DI
RELI Data 1904/05/02
RELX Validità NON ANTE
REV CRONOLOGIA
ESTREMO RECENTE
REVS Secolo XIX
REVV Validità DI
REVF Frazione di secolo DI
REWW Validità DI
REVI Data 1904/05/02
REVX Validità NON POST
REN NOTIZIA
RENR Riferimento BENE INTERO
RENS Notizia sintetica AMPLIAMENTO DEL LOTTO
RENN Notizia descrittiva L'architetto Achille Patricolo durante l'esecuzione dei lavori, chiede ed ottiene un ampliamento del lotto di mq 4
RENF Fonte ® ARCHIVIO

RE NOTIZIE STORICHE ®

REL CRONOLOGIA
ESTREMO REMOTO
RELS Secolo XX
RELV Validità DI
RELF Frazione di secolo DI
RELW Validità DI
RELI Data 1904/05/02
RELX Validità NON ANTE

REV CRONOLOGIA
ESTREMO RECENTE

REVS Secolo XIX

REVV Validità DI

REVF Frazione di secolo DI

REVVW Validità DI

REVI Data 1904/05/02

REVX Validità NON POST

REN NOTIZIA

RENR Riferimento BENE INTERO

RENS Notizia sintetica APPROVAZIONI VARIANTE

RENN Notizia descrittiva È approvata la variante in corso d'opera della "...ferrata intorno la terrazzina..." della cappella funeraria.

RENF Fonte ® ARCHIVIO

RE NOTIZIE STORICHE ®

REL CRONOLOGIA
ESTREMO REMOTO

RELS Secolo XX

RELV Validità DI

RELF Frazione di secolo DI

RELW Validità DI

RELI Data 1916/09/29

RELX Validità NON ANTE

REV CRONOLOGIA
ESTREMO RECENTE

REVS Secolo XIX

REVV Validità DI

REVF Frazione di secolo DI

REVVW Validità DI

REVI Data 1916/09/29

REVX Validità NON POST

REN NOTIZIA

RENR Riferimento BENE INTERO

RENS Notizia sintetica LAVORI DI MANUTENZIONE

RENN Notizia descrittiva Sono autorizzati i lavori "...a causa di infiltrazioni d'acqua nell'ipogeo della cappella..." i lavori prevedono:"rimozione dei due cipressi davanti e dietro la cappella ed il rampicante...";"collocazione di uno zoccolo di marmo di cm 50 d'altezza nelle mura esterne della cappella...";"collocazione di pavimento in mattonelle di cemento per la larghezza di cm 40 lungo tutta la periferia della detta cappella allo scopo di preservarla dall'umidità"Durante i lavori sono scolpite le armi della famiglia negli scudi posti sul portale.

RENF Fonte ® ARCHIVIO

AU DEFINIZIONE CULTURALE

AUT AUTORE ®
AUTR Riferimento all'intervento PROGETTO
AUTN Nome PATRICOLO ACHILLE
AUTA Dati anagrafici XIX-XX SEC.
AUTB Altro artista di riferimento DI
AUTS Riferimento all'autore DI
AUTM Fonte ® BIBLIOGRAFIA
NCU Codice univoco ICCD NR
NAR Codice CRICD NR
AUT AUTORE ®
AUTR Riferimento all'intervento DIREZIONE DEI LAVORI
AUTN Nome PATRICOLO ACHILLE
AUTA Dati anagrafici XIX-XX SEC.
AUTB Altro artista di riferimento DI
AUTS Riferimento all'autore DI
AUTM Fonte ® BIBLIOGRAFIA
NCU Codice univoco ICCD NR
NAR Codice CRICD NR
ATB AMBITO CULTURALE ®
ATBR Riferimento all'intervento PROGETTO DI CAPPELLA FUNERARIA
ATBD Denominazione ARCHITETTURA ECLETTICA
ATBM Fonte ® ANALISI STILISTICA

AM CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

Appena fuori la città, nei pressi dello svincolo autostradale per i centri della Sicilia orientale, alle pendici del monte Grifone è la straordinaria borgata contadina di Santa Maria di Gesù. L'ambiente costruito della borgata, ai lati della omonima strada comunale, si adagia sul dolce pendio iniziale del monte Grifone. A termine di questo insediamento, in alto, sulle pendici del monte Grifone, è il cimitero monumentale di S. Maria di Gesù. Lo sviluppo planimetrico del cimitero monumentale è legato alle vicende storiche del complesso conventuale e della chiesa che assieme alla quinta naturale del monte Grifone chiudono in alto l'impianto cimiteriale. Il cimitero pertanto, si sviluppa partendo dal sacroto della chiesa del convento, longitudinalmente, da monte a valle con un andamento altimetrico scandito da terrazzamenti. Durante i vari ampliamenti, susseguiti nel corso dei secoli, sono costruiti grandi piani terrazzati, ogni piano è lottizzato e collegato al sottostante per mezzo di dolci rampe o gradinate. Sul lato nord-ovest dell'area corre un viale cordonato che collega la chiesa all'ingresso moderno sottostante. Ortogonalmente al viale principale si muovono in quota i vialetti di penetrazione che disimpegnano i vari lotti. L'area monumentale è ben definita planimetricamente e delimitata a nord-ovest e nord-est: da un antico muro, a monte dal complesso conventuale e a valle dall'ingresso realizzato nella prima metà del novecento. La cappella Mortillaro Tumminelli è ubicata all'angolo sinistro dell'ultimo terrazzamento, nella zona più alta del cimitero (espansione tra la fine del XIX e i primi del XX secolo). A sinistra della cappella e a confine con il muro di nord-est, inizia un vialetto che collega longitudinalmente da valle a monte quest'ultimo terrazzamento. Davanti l'ingresso della cripta è un viale che attraversa da nord-ovest a nord-est, seguendo l'orografia dell'area, questo terrazzamento. A destra una lunga gradonata collega questa zona del cimitero con la parte sottostante. L'area di sedime della cappella impegna l'intero lotto è di forma rettangolare e si estende longitudinalmente con una estensione di circa 40 mq che è una quadratura, nella media dei lotti confinanti (cappella Ingrassia , cappella Lanza branciforte di Mazzarino).

L'andamento volumetrico dell'impianto, nell'insieme, è costituito dagli spazi chiusi, sequenziali, delle cappelle gentilizie che si elevano sui terrazzamenti a quote diverse secondo un leggero declivio che da valle sale verso le pendici del monte Grifone. Un sistema di spazi aperti, irregolare e quasi spontaneo, costituito dai viali e dagli spiazzi, modula e dilata il sistema volumetrico dell'area cimiteriale. L'insieme di "vuoti" e di "pieni" definiscono lunghe prospettive, accompagnate dai filari di cipressi, che fugano verso fondali talvolta architettonici, talvolta naturalistici. In questo contesto è inserita la cappella Tumminelli, posizionata nella zona alta del cimitero con un basamento (cripta) sbordante, sul quale è realizzata la cappella. Il volume del manufatto, è costituito da due distinte masse: il basamento, dove si trova la cripta parzialmente interrata e posizionata proprio sotto il corpo superiore; la cappella, che è posizionata sopra e vi si accede da due scalette, simmetriche, posizionate ai lati del basamento che in quel tratto assume la parvenza di un ballatoio rialzato che porta al terrazzo antistante il portale d'ingresso. La cappella segue la sequenzialità altimetrica e volumetrica dei manufatti vicini, emergendo per l'elegante profilo architettonico, interessante esempio di architettura eclettica.

SUR Sistema urbano o territoriale

RAM Correlazioni ambientali

SED SEDIME ®

SEDR Individuazione GIACITURA

SEDS Qualificazione PENDIO (IN)

SED SEDIME ®

SEDR Individuazione LOTTO

SEDS Qualificazione FORMA REGOLARE (DI)

SED SEDIME ®

SEDR Individuazione ORIENTAMENTO

SEDS Qualificazione N-O/S-E

SED SEDIME ®

SEDR Individuazione POSIZIONE DEL LOTTO

SEDS Qualificazione ISOLATA

SED SEDIME ®

SEDR Individuazione POSIZIONE NEL LOTTO

SEDS Qualificazione INTERA SUPERFICE (SULLA)

PRE PREESISTENZE ®

PREU Ubicazione DI
PREI Individuazione DI
PREM Manufatto di appartenenza DI
preesistenza

SI SPAZI ®

SIR Riferimento BENE INTERO
SII SUDDIVISIONE
INTERNA
SII0 Tipo di suddivisione LIVELLI SFALSATI
orizzontale
SIIN Numero dei piani 2
SIIP Tipo di piani ® PIANO SEMINTERRATO
SIIP Tipo di piani ® PIANO PRIMO
SIIV Suddivisione verticale
SIS SPAZI INTERNI
SIGNIFICATIVI ®
SISR Riferimento specifico PIANO SEMINTERRATO
SISD Definizione ambiente CRIPTA
SISQ Qualificazione ® SEPOLCRALE
SISN Denominazione CAPPELLA MORTILLARO TUMMINELLI
SISA Uso attuale FUNERARIO

PN PIANTA ®

PNR Riferimento BENE INTERO
PNT PIANTA
PNTQ Riferimento piano o quota PIANO SEMINTERRATO
PNTS Schema ® CENTRALE
PNTS Schema ® BLOCCO (A)
PNTF Forma ® RETTANGOLARE
PNTE Elementi icnografici significativi ® DI

IS IMPIANTO STRUTTURALE

ISP Configurazione strutturale primaria

Lo schema strutturale della parte basamentale (piano seminterrato) è costituito da muratura continua in mattoni pressati posti a correre con controparete esterna in pietra. La struttura superiore (secondo livello) è realizzata in pietra squadrata a corsi regolari. L'unico diaframma orizzontale posto tra la struttura del basamento (cripta) e l'elevazione superiore (cappella), è costituita da volta reale a sesto ribassato realizzata con mattoni pressati posti a contrasto. La copertura è a capanna.

ISS ELEMENTI
STRUTTURALI
SUSSIDIARI ®

ISSU Ubicazione

DI

ISSD Definizione

DI

PR COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI ®

PRU Posizione

ESTERNO

PRR

Riferimento/estensione

PROSPETTO NORD-OVEST

PRM Andamento

RETTILINEO

PRB BASAMENTO

PRBD Definizione

SCALE (CON)

PRBQ Qualificazione

LISCIO

PRBM Materiali ®

CALCARENITE

PCP COMPOSIZIONE

PROSPETTO O

PARETE

PCPS Schema

CAPANNA (A)

PCPA Articolazione o ripartizione

SENZA RIPARTIZIONE

PCPE Elementi di ripartizione ®

DI

PCPM Materiali ®

CALCARENITE

PCPM Materiali ®

PIETRA LAVICA

PCPR Rapporti di ripartizione

La cappella è organizzata su due livelli. Nella parete inferiore è un basamento sbordante, con due scalette laterali che collegano verticalmente i due livelli. Al centro è l'ingresso della cripta. Il livello superiore della cappella è caratterizzato, da una composizione a simmetria centrale disegnata da geometrie intarsiate e bugnato realizzato con un'alternanza di fasce orizzontali bicrome a rilievo. Al sommo, la cappella, è contornata da un elegante serie di archetti ciechi all'interno dei quali si ramificano motivi fitomorfici che si intrecciano e si ripetono con rigore matematico. All'apice dello scudo triangolare di copertura, emerge una possente croce gigliata con una base al centro della quale è posto un simbolo cristologico.

PCPC Caratteristiche cromatiche

BICROMIA BASAMENTO PARETE

PRN ORDINI ®

DI

PRNR Riferimento dell'ordine

DI

PRNP Peculiarità

DI

PRP ELEMENTI
PRIMARI NEGLI
ORDINI ®

PRPR Riferimento DI

PRPD Definizione DI

PRPQ Qualificazione ® DI

PRPM Materiali ® DI

PRPN Quantificazione DI

PRPS Ritmi e scansioni DI

PRA APERTURE ®

PRAG Genere PORTA

PRAD Definizione ® RETTANGOLARE

PRAI Incorniciatura DI

PRAM Materiali
dell'incorniciatura ® DI

PRAN Quantificazione 1

PRA APERTURE ®

PRAG Genere PORTA CENTRALE

PRAD Definizione ® RETTANGOLARE

PRAI Incorniciatura FASCIA

PRAM Materiali
dell'incorniciatura ® CALCARENITE

PRAN Quantificazione 1

PRT Coronamento ® DI

PRZ DATAZIONE

PRZG Secolo XX

PRZS Frazione di secolo INIZIO

PRS CONSERVAZIONE

PRSC Stato di
conservazione DISCRETO

PRSS Indicazioni
specifiche . Gli agenti esterni (acque meteoriche, pulviscolo, piogge acide, smog etc.) unitamente all'azione di agenti biodeteriogeni, funghi e licheni, hanno causato alterazioni al substrato esterno del paramento murario. Le alterazioni prodotte sono più diffuse nelle superfici esposte agli agenti esterni e in prossimità di ruscellamenti.

PR COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI ®

PRU Posizione ESTERNO

PRR
Riferimento/estensione PROSPETTO NORD-EST//SUD-OVEST

PRM Andamento RETTILINEO

PRB BASAMENTO

PRBD Definizione SCALE (CON)

PRBQ Qualificazione BUGNATO

PRBM Materiali ® CALCARENITE

PCP COMPOSIZIONE

PROSPETTO O

PARETE

PCPS Schema RETTANGOLARE

PCPA Articolazione o ripartizione SENZA RIPARTIZIONE

PCPE Elementi di ripartizione ® DI

PCPM Materiali ® CALCARENITE

PCPM Materiali ® PIETRA LAVICA

PCPR Rapporti di ripartizione A due livelli. Il livello inferiore costituito dalla base che lateralmente si riduce in altezza e ospita una scaletta. Questo livello, è contornato da un elegante recinzione in ferro forgiato a mano. Il fronte del livello superiore della cappella è caratterizzato, da una bugnato realizzato con sapiente alternanza di fasce orizzontali bicrome e a rilievo. Al sommo, il fronte, è chiuso da un elegante serie di archetti cechi con tralci floreali a svolgimento semicircolare.

PCPC Caratteristiche cromatiche

BICROMIA BASAMENTO PARETE

PRN ORDINI ® DI

PRNR Riferimento DI

PRND Definizione dell'ordine DI

PRNP Peculiarità DI

PRP ELEMENTI

PRIMARI NEGLI

ORDINI ®

PRPR Riferimento DI

PRPD Definizione DI

PRPQ Qualificazione ® DI

PRPM Materiali ® DI

PRPN Quantificazione DI

PRPS Ritmi e scansioni DI

PRA APERTURE ®

PRAG Genere DI

PRAD Definizione ® DI

PRAI Incorniciatura DI

PRAM Materiali dell'incorniciatura ® DI

PRAN Quantificazione	DI
PRT Coronamento ®	DI
PRZ DATAZIONE	
PRZG Secolo	XX
PRZS Frazione di secolo	INIZIO
PRS CONSERVAZIONE	
PRSC Stato di conservazione	DISCRETO
PRSS Indicazioni specifiche	Gli agenti esterni (acque meteoriche, pulviscolo, piogge acide, smog etc) unitamente all'azione di biodeteriogeni quali funghi, licheni, muschi, deiezione animale, hanno causato alterazioni al substrato esterno del paramento murario con formazioni di croste e disaggregazione della superficie dei conci. Le alterazioni prodotte sono più diffuse nelle superfici esposte agli agenti esterni e in prossimità di ruscellamenti.

FN FONDAZIONI ®

FNU Ubicazione	BENE INTERO
FNS STRUTTURE	
FNSD Definizione	NR
FNSQ Qualificazione ®	NR
FNSC Tecnica costruttiva	NR
FNSM Elementi costitutivi ®	NR
FNSF Fonte ®	NR
FNC CONSERVAZIONE	
FNCC Stato di conservazione	NR
FNCS Indicazioni specifiche	NR

SV STRUTTURE VERTICALI ®

SVU Ubicazione o riferimento	BENE INTERO
SVC TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCD Definizione struttura	MURO MAESTRO
SVCT Definizione tecnica ®	MURATURA (IN)
SVCT Definizione tecnica ®	ARCHIVOLTATO
SVCT Definizione tecnica ®	ARCHITRAVATO

SVCQ Qualificazione tecnica ®	MURATURA CONTINUA
SVCQ Qualificazione tecnica ®	BLOCCHI SQUADRATI (A)
SVCQ Qualificazione tecnica ®	CORSI REGOLARI (A)
SVCM Materiali ®	CALCARENITE
SVCF Fonte ®	CONSTATAZIONE DIRETTA
SVS SUPERFICI ®	
SVSA Lato di riferimento	ESTERNO
SVSD Definizione superficie	VISTA (A)
SVSQ Qualificazione	BLOCCHI (A)
SVSM Materiali ®	CALCARENITE
SVD DATAZIONE	
SVDG Secolo	XX
SVDS Frazione di secolo	INIZIO
SVO CONSERVAZIONE	
SVOC Stato di conservazione	DISCRETO
SVOS Indicazioni specifiche	<p>La cappella non presenta dissesti statici che possano essere visivamente rilevabili ed identificabili. L'azione biodegradante degli agenti esterni è contenuta e comunque localizzata in alcune zone del paramento murario. Sulla parete del basamento sono visibili macchie nere proprio lungo il bordo della balconata in corrispondenza di ruscellamenti. Sbirciando all'interno della cripta dal portoncino d'ingresso, è stato possibile notare sulla parete di fondo vaste chiazze d'umido con efflorescenze bianche. Le lastre di marmo che ricoprono in larga parte la cripta, sono interessate da formazioni di croste. Nella parte superiore del manufatto, l'azione degli agenti atmosferici è stata più incisiva questa ha favorito la formazione di funghi e licheni sotto a sporgenze, e lungo i bordi superiori del paramento murario. Il metabolismo di questi parassiti ha alterato fisicamente e chimicamente il substrato superficiale della calcarenite che presenta processi di alveolizzazione e disaggregazione.</p>

SO STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO ®

SOU Ubicazione	BENE INTERO//CRIPTA
SOF STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOFG Genere	VOLTA
SOFD Definizione	BOTTE (A)
SOFQ Qualificazione ®	SESTO RIBASSATO (A)
SOFP Caratteristiche ®	DI
SOE TECNICA	
COSTRUTTIVA ®	
SOER Riferimento	VOLTA INTERA
SOEC Tecnica ®	MURATURA

SOES Specificazioni tecniche ®	BLOCCHI REGOLARI (A)
SOEM Materiali ®	LATERIZIO
SOEF Fonte ®	CONSTATAZIONE DIRETTA
SOI SUPERFICIE DELL'INTRADOSSO	
SOID Definizione	VISTA (A)
SOIQ Qualificazione	DI
SOIM Materiali ®	DI
SOD DATAZIONE	
SODG Secolo	XX
SODS Frazione di secolo	INIZIO
SOC CONSERVAZIONE	
SOCC Stato di conservazione	DISCRETO
SOCS Indicazioni specifiche	Per quanto è stato possibile constatare il paramento murario dell'intradosso della volta è in buone condizioni e non sono visibili dissesti strutturali. Osservando da un limitato angolo di visuale, non si rilevano degradi se non macchie dovute ad infiltrazioni d'acqua e al proliferare di microrganismi lungo gli interstizi fra i mattoni (muffe, funghi). Una modesta formazione di efflorescenze è visibile nella volta in prossimità della parete di fondo a contatto con il terrapieno.
	CP COPERTURE ®
CPU Ubicazione	BENE INTERO//CAPPELLA
CPF	
CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG Genere	TETTO (A)
CPFD Definizione	2 FALDE (A)
CPFQ Qualificazione ®	PIANTA RETTANGOLARE (A)
CPC STRUTTURA E TECNICA ®	
CPCR Riferimento	COPERTURA INTERA
CPCD Definizione	NR
CPCQ Qualificazione ®	NR
CPCM Materiali ®	NR
CPCF Fonte ®	NR
CPM MANTO DI COPERTURA ®	
CPMR Riferimento	COPERTURA INTERA
CPMD Definizione	LASTRE

CPMQ Qualificazione ® PIANE

CPMM Materiali ® RETTANGOLARI

CPMM Materiali ® MARMO

CPD DATAZIONE

CPDG Secolo XX

CPDS Frazione di secolo INIZIO

CPS CONSERVAZIONE

CPSC Stato di conservazione MEDIOCRE

L'azione degli agenti atmosferici ha provocato alterazioni al substrato superficiale della pietra (colmo, copertine dei cornicioni e croce). Questi fenomeni hanno favorito la formazione di microrganismi patogeni (funghi, licheni) che, con il loro metabolismo, hanno modificato chimicamente e fisicamente la superficie esterna della pietra e delle stesse lastre di marmo poste a protezione delle falde del tetto. Sono presenti fenomeni di apposizione (polvere croste) su tutte le superfici esposte e sul costolone di colmo. In tutte le parti interessate è visibile un avanzato processo di alveolizzazione del substrato esterno con fenomeni di fratturazione. Le lastre di marmo che rivestono due falde di copertura oltre alla perdita di colore e di brillantezza sono interessate da un avanzato processo corrosivo.

SC COLLEGAMENTI VERTICALI ®

SCU Ubicazione PROSPETTO NORD-EST//PROSPETTO SUD-OVEST//BASAMENTO

SCL COLLEGAMENTI VERTICALI

SCLP Posizione ESTERNO

SCLD Definizione SCALETTA

SCLQ Qualificazione ACCESSO (DI)

SCLL Collocazione PARALLELA AL TERRAZZINO

SCLF Forma planimetrica UNA RAMPA (A)

SCS SCHEMA STRUTTURALE ®

SCSR Riferimento STRUTTURA INTERA

SCSD Definizione APPOGGIATA SU MURI

SCSM Materiali ® PIETRA

SCSF Fonte ® CONSTATAZIONE DIRETTA

SCE ELEMENTI DI SPECIFICO INTERESSE ®

SCED Definizione DI

SCEM Materiali DI

SCD DATAZIONE

SCDG Secolo XX

SCDS Frazione di secolo INIZIO

SCC CONSERVAZIONE

SCCC Stato di conservazione DISCRETO

SCCS Indicazioni specifiche Nelle punti di ancoraggio della ringhiera alla pietra dei gradini si notano lesioni e spaccature. Sulle rampe si riscontrano fenomeni di apposizione (croste e concrezioni) su tutta la superficie esposta con un leggero processo di alveolizzazione e disaggregazione del substrato esterno.

PV PAVIMENTI ®

PVU Ubicazione PIANO PRIMO//TERRAZZO ESTERNO

PVM PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG Genere AMMATTONATO

PVMS Schema del disegno RETICOLO REGOLARE (A)

PVE ELEMENTI COSTITUTIVI ®

PVED Definizione MARMETTA

PVEQ Qualificazione ® QUADRATO

MTC MATERIA E

TECNICA ®

MTCM Materia MARMETTA DI GRANIGLIA

MTCT Tecnica DI

PVD DATAZIONE

PVDG Secolo XX

PVDS Frazione di secolo INIZIO

PVO CONSERVAZIONE

PVOC Stato di conservazione MEDIOCRE

PVOS Indicazioni specifiche L'azione degli agenti atmosferici ha provocato alterazioni al substrato superficiale delle marmette. Questi fenomeni biodeteriogeni hanno modificato chimicamente e fisicamente la superficie esterna del composto (cemento-graniglia) disregando l'impasto legante favorendo la perdita della graniglia di marmo. Il pavimento si presenta in alcune zone disomogeneo e sconnesso non si sono rilevate mancanze.

DE ELEMENTI DECORATIVI ®

DEU Ubicazione PROSPETTO NORD OVEST//BASAMENTO

DEC ELEMENTI DECORATIVI

DECL Collocazione ESTERNO

DEC'D Definizione TARSIA

DECQ Qualificazione SCUDO, LEONE RAMPANTE, COLOMBA

DEC'D Identificazione SERIE

DECN Quantità 6
MTC MATERIA E
TECNICA ®
MTCM Materia CALCARENITE
MTCT Tecnica SCOLPITO
MTC MATERIA E
TECNICA ®
MTCM Materia PIETRA LAVICA
MTCT Tecnica INTARSIATO
DED DATAZIONE
DEDG Secolo XX
DEDS Frazione di secolo INIZIO

DES CONSERVAZIONE

DESC Stato di conservazione DISCRETO
DESS Indicazioni specifiche L'intarsio in pietra lavica presenta piccole mancanze dovute all'erosione.

DE ELEMENTI DECORATIVI ®

DEU Ubicazione PROSPETTO NORD-OVEST
DEC ELEMENTI DECORATIVI
DECL Collocazione ESTERNO
DECD Definizione TARSIA
DECQ Qualificazione DECORATIVO, MOTIVI GEOMETRICI (A)
DECV Identificazione ELEMENTO D'INSIEME
DECN Quantità 5

MTC MATERIA E
TECNICA ®
MTCM Materia PIETRA LAVICA
MTCT Tecnica INTARSIATO
DED DATAZIONE
DEDG Secolo XX
DEDS Frazione di secolo INIZIO

DES CONSERVAZIONE

DESC Stato di conservazione DISCRETO

DESS Indicazioni specifiche

L'intarsio (rombo con quadrato) in pietra lavica presenta piccole mancanze dovute all'erosione.

DE ELEMENTI DECORATIVI ®

DEU Ubicazione

PROSPETTO NORD OVEST

DEC ELEMENTI DECORATIVI

DECL Collocazione

ESTERNO

DECQ Qualificazione

TARSIA

DECN Quantità

DECV Identificazione

ELEMENTO D'INSIEME

DECN Quantità

3

MTC MATERIA E TECNICA ®

MTCM Materia

PIETRA LAVICA

MTCT Tecnica

INTARSIATA

DED DATAZIONE

DEDG Secolo

XX

DEDS Frazione di secolo

INIZIO

DES CONSERVAZIONE

DESC Stato di conservazione

DISCRETO

DESS Indicazioni specifiche

L'intarsio (giglio) in pietra lavica presenta piccole mancanze dovute all'erosione.

DE ELEMENTI DECORATIVI ®

DEU Ubicazione

PROSPETTO NORD-OVEST

DEC ELEMENTI DECORATIVI

DECL Collocazione

ESTERNO

DECQ Qualificazione

CROCE

DECV Identificazione

GIGLIATA BASE (CON)

DECN Quantità

OPERA ISOLATA

DECN Quantità

1

MTC MATERIA E TECNICA ®

MTCM Materia

CALCARENITE

MTCT Tecnica

SCOLPITO

DED DATAZIONE

DEDG Secolo	XX
DEDS Frazione di secolo	INIZIO
DES CONSERVAZIONE	
DESC Stato di conservazione	MEDIOCRE
DESS Indicazioni specifiche	L'azione degli agenti atmosferici ha provocato il proliferare di biodeteriogeni quali funghi e licheni che hanno modificato chimicamente e fisicamente la struttura esterna della pietra provocando alterazioni al substrato superficiale della pietra stessa (croce). È possibile distinguere su tutta la superficie un avanzato processo erosivo. In tutte le parti interessate sono visibili processi di alveolizzazione del substrato esterno con fenomeni di disaggregazione e polverizzazione dello stesso .
DE ELEMENTI DECORATIVI ®	
DEU Ubicazione	PROSPETTO NORD-OVEST
DEC ELEMENTI DECORATIVI	
DECL Collocazione	ESTERNO
DEC'D Definizione	BASE DI CROCE
DECQ Qualificazione	FORMELLA (CON), TRAFORO (CON), SIMBOLI CRISTOLOGIGI
DECV Identificazione	OPERA ISOLATA
DECN Quantità	1
MTC MATERIA E TECNICA ®	
MTCM Materia	CALCARENITE
MTCT Tecnica	SCOLPITO
DED DATAZIONE	
DEDG Secolo	XX
DEDS Frazione di secolo	INIZIO
DES CONSERVAZIONE	
DESC Stato di conservazione	MEDIOCRE
DESS Indicazioni specifiche	Anche nella base della croce l'azione degli agenti atmosferici ha provocato alterazioni al substrato superficiale della pietra. È possibile distinguere croste su tutta la superficie ed un avanzato processo di alveolizzazione. In alcune parti di questo elemento sono visibili processi di disaggregazione e polverizzazione del substrato esterno.
DE ELEMENTI DECORATIVI ®	
DEU Ubicazione	PROSPETTO NORD-OVEST//PROSPETTO NORD-EST//PROSPETTO SUD-OVEST
DEC ELEMENTI DECORATIVI	
DECL Collocazione	ESTERNO
DEC'D Definizione	ARCHETTI CIECHI
DECQ Qualificazione	DECORAZIONI MOTIVI FITOMORFICI (A)

DECV Identificazione	SERIE
DECN Quantità	15
MTC MATERIA E	
TECNICA ®	
MTCM Materia	PIETRA
MTCT Tecnica	SCOLPITA
DED DATAZIONE	
DEDG Secolo	XX
DEDS Frazione di secolo	INIZIO
DES CONSERVAZIONE	
DESC Stato di conservazione	MEDIOCRE
DESS Indicazioni specifiche	L'azione degli agenti atmosferici ha provocato alterazioni al substrato superficiale della pietra. Questi fenomeni biodeteriogeni (funghi, licheni) hanno modificato chimicamente e fisicamente la superficie esterna della pietra. Sono presenti fenomeni di apposizione (croste) su tutte le superfici esposte specie negli elementi decorativi scolpiti a rilievo. In tutte le parti interessate è visibile un avanzato processo di alveolizzazione del substrato esterno con fenomeni di disaggregazione della materia.

LS ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI ®

LSU Ubicazione PROSPETTO NORD-OVEST//COPERTURA/TIMPANO

LSI ISCRIZIONI, LAPIDI,
STEMMI

LSIX Collocazione ESTERNO

LSID Definizione ISCRIZIONE

LSIQ Qualificazione FUNERARIA

LSIN Quantità 1

LSII Trascrizione testo IN PACE QUESCUNT

MTC MATERIA E

TECNICA ®

MTCM Materia CALCARENITE

MTCT Tecnica INCISIONE

LSD DATAZIONE

LSDG Secolo XX

LSDS Frazione di secolo INIZIO

LSC CONSERVAZIONE

LSCC Stato di conservazione DISCRETO

LSCS Indicazioni specifiche L'ISCRIZIONE PRESENTA DEPOSITI SUPERFICIALI (CROSTE)

CO CONSERVAZIONE ®

SUU Ubicazione o
riferimento

BENE INTERO

STC STATO DI
CONSERVAZIONE

STCC Stato di
conservazione

DISCRETO

Non sono rilevabili a vista e all'esterno danni strutturali alla cappella. Le lesioni presenti sul bordo del basamento sono determinate da fenomeni di spalling prodotte dall'ossidazione del ferro , nei punti di ancoraggio della ringhiera alla muratura. Consistenti sono, invece, i degradi provocati dalle alterazioni fisico-chimiche provocate dagli agenti biodeteriogeni presenti sulla superficie del paramento murario. Funghi, licheni, e deiezioni animali, sono diffusi in tutto il bene. Questi hanno causato la formazione di croste e fenomeni di corrosione con alveolizzazioni e disaggregazione conseguente del substrato esterno del litoide con perdita di forma dei decori scolpiti nella calcarenite.

RS RESTAURI ®

RSU Ubicazione

BENE INTERO

RST RESTAURI

RSTS Situazione

DI

RSTD Data

DI

RSTT Tipo di intervento

DI

RS RESTAURI ®

RSU Ubicazione

DI

RST RESTAURI

RSTS Situazione

DI

RSTD Data

DI

RSTT Tipo di intervento

DI

US UTILIZZAZIONI

USA USO ATTUALE ®

USAR Riferimento

BENE INTERO

USAD Uso ®

SEPOLTURA

USAS Stato d'uso

USO PROPRIO

USO USO STORICO ®

USOR Riferimento

BENE INTERO

USOC Riferimento
cronologico

ORIGINARIO

USOD Uso ®

SEPOLTURA

DA DATI AMMINISTRATIVI ®

CDG CONDIZIONE
GIURIDICA

CDGG Indicazione generica COMPROPRIETARIO PUBBLICO

CDGS Indicazione specifica COMUNE DI PALERMO

CDGI Indirizzo PIAZZA PRETORIA

ACQ ACQUISIZIONI ®

ACQT Tipo di acquisizione

ACQN Dante causa NR

ACQD Data acquisizione NR

ACQL Luogo NR

DA DATI AMMINISTRATIVI ®

CDG CONDIZIONE

GIURIDICA

CDGG Indicazione generica PROPRIETARIO PRIVATO

CDGS Indicazione specifica NR

CDGI Indirizzo NR

ACQ ACQUISIZIONI ®

ACQT Tipo di acquisizione CONCESSIONE

ACQN Dante causa COMUNE DI PALERMO

ACQD Data acquisizione 1896

ACQL Luogo PALERMO

VI VINCOLI

VIX Vincoli SI

VIN PROVVEDIMENTI

DI TUTELA ®

VINS Estensione TOTALE

VINL Riferimento di legge L.1089/1939

VINT Tipo di provvedimento D.A.

VINE Estremi del provvedimento ® 1995/08/07/N.11605/T

VINP Ente proponente 88 SBCA PA

VINN Provvedimento di revoca DI

VIY Vincoli

VIP PROVVEDIMENTI
DI TUTELA PAESISTICA

®

VIPS Estensione DI

VIPL Riferimento di
legge DI

VIPT Tipo di
provvedimento DI

VIPE Estremi del
provvedimento DI

VIPV Provvedimento di
revoca o restrizione DI

VAA VINCOLI ALTRE

AMMINISTRAZIONI ®

VAAT Tipo di vincolo FASCIA DI RISPETTO DELLE AREE BOSCATE ARTIFICIALI

VAAS Estensione PARZIALE

STU STRUMENTI

URBANISTICI E

PAESISTICI ®

STUT Strumento in
vigore PIANO REGOLATORE GENERALE

STUD Data 2002

STUN Sintesi normativa
di zona ® ZONA F8 CIMITERI

LN EVENTI MODIFICATIVI

ALN EVENTI

MODIFICATIVI ®

ALNT Tipo evento DI

ALND Data evento DI

ALNN Note DI

AL ALLEGATI

SFC Stralcio foglio
catastale ® 001

SFC Stralcio foglio
catastale ® 002

ALG ALLEGATI

GRAFICI ®

ALGN Numero allegato grafico 003
ALGP Tipo PLANIMETRIA GENERALE//1:500
ALGS Specifiche PROIEZIONE ORTOGONALE CON BENE EVIDENZIATO
ALGG Collocazione originale 88 SBCA PA//1//INVENTARIO N.B12248

ALG ALLEGATI GRAFICI ®
ALGN Numero allegato grafico 004
ALGP Tipo SEZIONE ORIZZONTALE//1:50
ALGS Specifiche RILIEVO STATO DI FATTO A QUOTA +3,00 MT
ALGG Collocazione originale 88 SBCA PA//1//INVENTARIO N.B12248

ALG ALLEGATI GRAFICI ®
ALGN Numero allegato grafico 005
ALGP Tipo SEZIONE ORIZZONTALE//1:50
ALGS Specifiche RILIEVO STATO DI FATTO QUOTATO
ALGG Collocazione originale 88 SBCA PA//1//INVENTARIO N.B12248

ALG ALLEGATI GRAFICI ®
ALGN Numero allegato grafico 006
ALGP Tipo PROSPETTO NORD-OVEST//1:50
ALGS Specifiche RILIEVO STATO DI FATTO
ALGG Collocazione originale 88 SBCA PA//1//INVENTARIO N.B12248

FTA ALLEGATI FOTOGRAFICI ®
FTAN Numero allegato fotografico 007
FTAP Tipo FOTOGRAFIA B/N
FTAS Specifiche VEDUTA ESTERNA FRONTALE
FTAG Collocazione negativo 88 SBCA PA//1//INVENTARIO N.011820

FTA ALLEGATI

FOTOGRAFICI ®

FTAN Numero allegato

008

fotografico

FTAP Tipo

FOTOGRAFIA B/N

FTAS Specifiche

VEDUTA ESTERNA LATERALE

FTAG Collocazione

negativo

88 SBCA PA/1//INVENTARIO N.011813

FTA ALLEGATI

FOTOGRAFICI ®

FTAN Numero allegato

009

fotografico

FTAP Tipo

FOTOGRAFIA B/N

FTAS Specifiche

VEDUTA ESTERNA D'INSIEME

FTAG Collocazione

negativo

88 SBCA PA/1//INVENTARIO N.011814

FTA ALLEGATI

FOTOGRAFICI ®

FTAN Numero allegato

010

fotografico

FTAP Tipo

FOTOGRAFIA B/N

FTAS Specifiche

PARTICOLARE

FTAG Collocazione

negativo

88 SBCA PA/1//INVENTARIO N.011822

FTA ALLEGATI

FOTOGRAFICI ®

FTAN Numero allegato

011

fotografico

FTAP Tipo

FOTOGRAFIA B/N

FTAS Specifiche

PARTICOLARE

FTAG Collocazione

negativo

88 SBCA PA/1//INVENTARIO N.011823

DVA DOCUMENTI VARI

®

DVAN Numero

documento allegato

DI

DVAP Tipo

DI

DVAT Collocazione e

numero

DI

VDS GESTIONE
INFORMATIZZATA

ALLEGATI ®

VDSN Numero allegato
memorizzato 001

VDST Tipo di supporto CD ROM

VDSI Identificatore di
volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO

VDSP Posizione 001

VDSX Note ELABORATO GRAFICO IN FORMATO DWG STRALCIO CATASTALE//1:2000

VDS GESTIONE
INFORMATIZZATA

ALLEGATI ®

VDSN Numero allegato
memorizzato 001

VDST Tipo di supporto CD ROM

VDSI Identificatore di
volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO

VDSP Posizione 002

VDSX Note ELABORATO GRAFICO IN FORMATO DWG STRALCIO CATASTALE CON PARTICELLA EVIDENZIATA//1:2000

VDS GESTIONE
INFORMATIZZATA

ALLEGATI ®

VDSN Numero allegato
memorizzato 001

VDST Tipo di supporto CD ROM

VDSI Identificatore di
volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO

VDSP Posizione 003

VDSX Note ELABORATO GRAFICO IN FORMATO DWG PLANIMETRIA GENERALE//1:500 PROIEZIONE ORTOGONALE CON BENE EVIDENZIATO

VDS GESTIONE
INFORMATIZZATA

ALLEGATI ®

VDSN Numero allegato
memorizzato 001

VDST Tipo di supporto CD ROM

VDSI Identificatore di
volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO

VDSP Posizione 011

VDSX Note SCANSIONE A 600 DPI IN FORMATO JPG DELL'ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 011 PARTICOLARE
VDS GESTIONE
INFORMATIZZATA
ALLEGATI ®
VDSN Numero allegato 001
memorizzato
VDST Tipo di supporto CD ROM
VDSI Identificatore di volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO
VDSP Posizione 012
VDSX Note SCANSIONE A 200 DPI IN FORMATO JPG DEL SUPPORTO RASTER STRALCIO CATASTALE
VDS GESTIONE
INFORMATIZZATA
ALLEGATI ®
VDSN Numero allegato 001
memorizzato
VDST Tipo di supporto CD ROM
VDSI Identificatore di volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO
VDSP Posizione 013
VDSX Note SCANSIONE A 200 DPI IN FORMATO JPG LOGO REGIONE SICILIANA
VDS GESTIONE
INFORMATIZZATA
ALLEGATI ®
VDSN Numero allegato 001
memorizzato
VDST Tipo di supporto CD ROM
VDSI Identificatore di volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO
VDSP Posizione 004
VDSX Note ELABORATO GRAFICO IN FORMATO DWG SEZIONE ORIZZONTALE//1:50 RILIEVO A QUOTA +3,00 MT.
VDS GESTIONE
INFORMATIZZATA
ALLEGATI ®
VDSN Numero allegato 001
memorizzato
VDST Tipo di supporto CD ROM
VDSI Identificatore di volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO

VDSP Posizione 005
VDSX Note ELABORATO GRAFICO IN FORMATO DWG SEZIONE ORIZZONTALE//1:50 RILIEVO STATO DI FATTO QUOTATO
VDS GESTIONE
INFORMATIZZATA
ALLEGATI ®
VDSN Numero allegato 001
memorizzato
VDST Tipo di supporto CD ROM
VDSI Identificatore di volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO
VDSP Posizione 006
VDSX Note ELABORATO GRAFICO IN FORMATO DWG PROSPETTO NORD-OVEST//1:50 RILIEVO STATO DI FATTO
VDS GESTIONE
INFORMATIZZATA
ALLEGATI ®
VDSN Numero allegato 001
memorizzato
VDST Tipo di supporto CD ROM
VDSI Identificatore di volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO
VDSP Posizione 007
VDSX Note SCANSIONE A 600 DPI IN FORMATO BMP DELL'ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 007
VEDUTA ESTERNA FRONTALE
VDS GESTIONE
INFORMATIZZATA
ALLEGATI ®
VDSN Numero allegato 001
memorizzato
VDST Tipo di supporto CD ROM
VDSI Identificatore di volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO
VDSP Posizione 008
VDSX Note SCANSIONE A DPI 600 IN FORMATO BMP DELL'ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 008
VEDUTA ESTERNA LATERALE
VDS GESTIONE
INFORMATIZZATA
ALLEGATI ®
VDSN Numero allegato 001
memorizzato

VDST Tipo di supporto CD ROM
VDSI Identificatore di volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO
VDSP Posizione 009
VDSX Note SCANSIONE A 600 DPI IN FORMATO BMP DELL'ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 009 VEDUTA ESTERNA D'INSIEME
VDS GESTIONE INFORMATIZZATA
ALLEGATI ®
VDSN Numero allegato memorizzato 001
VDST Tipo di supporto CD ROM
VDSI Identificatore di volume CAPPELLA TUMMINELLI MORTILLARO
VDSP Posizione 010
VDSX Note SCANSIONE A 600 DPI IN FORMATO BMP DELL'ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 010 PARTICOLARE

DO FONTI E DOCUMENTAZIONE

QUA Quadro d'unione
IGM CARTOGRAFIA
IGM ®
IGMN Estremi tavoletta o foglio 249 II SE
IGMT Nome della tavoletta o foglio MISILMERI
IGMS Scala 1:25000
IGMD Data 1970
BIB BIBLIOGRAFIA ®
BIBA Autore ® ORLANDO GIUSEPPE SAC
BIBC Curatore ® DI
BIBF Tipo LIBRO
BIBG Titolo monografia o periodico BREVE STORIA DEL SANTUARIO SANTA MARIA DI GESU VICINO PALERMO CON APPENDICE E DOCUMENTI
BIBO Autore del contributo preso in esame ® DI
BIBT Titolo del contributo DI
BIBL Luogo di pubblicazione ® PALERMO
BIBZ Editore ® OFFICIO TIP. CAMILLO TAMBURELLO EC VIA S.ISIDORE

BIBD Anno di pubblicazione	1886
BIBE Numero di edizione	DI
BIBV Volume	DI
BIBI Titolo collana	DI
BIBS Specifiche (numero, mese, serie)	DI
BIBP Pagine	P. 140
BIBY Pagine contenenti porzione interessata	56 P.
BIBU Indicazione emissione interessata	DI
BIBX Note	LA CITAZIONE ATTENE AD UNA BIBLIOGRAFIA SPECIFICA IL LIBRO SI TROVA NELLA BIBLIOTECA PRIVATA DEL CONVENTO DI S. MARIA DI GESU
NCU Codice univoco ICCD	NR
NAR Codice CRICD	NR
BIB BIBLIOGRAFIA ®	
BIBA Autore ®	SCOZZARI SALVATORE SAC.
BIBC Curatore ®	DI
BIBF Tipo	LIBRO
BIBG Titolo monografia o periodico	CIMITERO DI S. MARIA DI GESU
BIBO Autore del contributo preso in esame ®	DI
BIBT Titolo del contributo	DI
BIBL Luogo di pubblicazione ®	PALERMO
BIBZ Editore ®	TIPOGRAFIA CARMELO VENA VIA FONDERIA
BIBD Anno di pubblicazione	1909
BIBE Numero di edizione	DI
BIBV Volume	DI
BIBI Titolo collana	DI
BIBS Specifiche (numero, mese, serie)	DI

BIBP Pagine	P. 46
BIBY Pagine contenenti porzione interessata	46 P.
BIBU Indicazione emissione interessata	DI
BIBX Note	LA CITAZIONE ATTENE AD UNA BIBLIOGRAFIA SPECIFICA IL LIBRO SI TROVA NELLA BIBLIOTECA PRIVATA DEL CONVENTO DI S. MARIA DI GESU
NCU Codice univoco ICCD	NR
NAR Codice CRICD	NR
BIB BIBLIOGRAFIA ®	
BIBA Autore ®	UGO PERRICONE ENGEL
BIBC Curatore ®	DI
BIBF Tipo	LIBRO
BIBG Titolo monografia o periodico	LA CHIESA E IL COINVENTO DI S. MARIA DI GESU IN PALERMO
BIBO Autore del contributo preso in esame ®	DI
BIBT Titolo del contributo	DI
BIBL Luogo di pubblicazione ®	PALERMO
BIBZ Editore ®	I.R.E.S. STABILIMENTO TIPO LITOGRAFICO
BIBD Anno di pubblicazione	1953
BIBE Numero di edizione	DI
BIBV Volume	DI
BIBI Titolo collana	DI
BIBS Specifiche (numero, mese, serie)	DI
BIBP Pagine	P. 14
BIBY Pagine contenenti porzione interessata	5-14 P.
BIBU Indicazione emissione interessata	DI
BIBX Note	LA CITAZIONE ATTENE AD UNA BIBLIOGRAFIA SPECIFICA IL LIBRO SI TROVA NELLA BIBLIOTECA REGIONALE ALLA SEGNATURA MISC. B. 6170
NCU Codice univoco ICCD	NR

NAR Codice CRICD	NR
BIB BIBLIOGRAFIA ®	
BIBA Autore ®	PALAZZOTTO VINCENZO
BIBC Curatore ®	DI
BIBF Tipo	LIBRO
BIBG Titolo monografia o periodico	ARCHITETTURA FUNERARIA A PALERMO TRA IL 700 E IL PRIMO 900 SCHIZZI E PROGETTI
BIBO Autore del contributo preso in esame ®	DI
BIBT Titolo del contributo	DI
BIBL Luogo di pubblicazione ®	PALERMO
BIBZ Editore ®	CO. GRAS
BIBD Anno di pubblicazione	1990
BIBE Numero di edizione	DI
BIBV Volume	DI
BIBI Titolo collana	DI
BIBS Specifiche (numero, mese, serie)	
BIBP Pagine	DI
BIBY Pagine contenenti porzione interessata	TAV 18-71
BIBU Indicazione emissione interessata	DI
BIBX Note	LA CITAZIONE ATTENNE AD UNA BIBLIOGRAFIA SPECIFICA IL LIBRO SI TROVA NELLA BIBLIOTECA PRIVATA DEL CONVENTO DI S. MARIA DI GESU
NCU Codice univoco ICCD	NR
NAR Codice CRICD	NR
FNT FONTI ARCHIVISTICHE ®	
FNTT Tipo e/o nome del documento	PRATICA DI CONCESSIONE
FNTN Archivio/località	ARCHIVIO ASSESSORATO UFFICIO CIMITERIALE COMUNE DI PALERMO
Fntp Posizione documento	PRATICA N 586

FNTD Data 1896/09/10

FNT FONTI

ARCHIVISTICHE ®

FNTT Tipo e/o nome del PRATICA DI CONCESSIONE
documento

FNTN Archivio/località ARCHIVIO DI S. M. DI GESU

Fntp Posizione PRATICA N. 586
documento

FNTD Data 1896/09/10

ICN FONTI

ICONOGRAFICHE ®

ICNT Tipo DI

ICNR Titolo DI

ICNA Autore DI

ICND Data DI

ICNC Collocazione DI

FTE

DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA

ESISTENTE ®

FTEP Tipo DI

FTES Specifiche DI

FTEG Collocazione DI

FTV FOTOGRAFIE

AEREE ®

FTVP Tipo DI

FTVR Denominazione
riprresa DI

FTVD Data DI

FTVN Numero
identificativo DI

FTVC Collocazione DI

DRA

DOCUMENTAZIONE

GRAFICA ®

DRAT Tipo PIANTA CRIPTA

DRAS Scala 1:50

DRAD Data 1903

DRAC Collocazione COMUNE DI PALERMO//ARCHIVIO CIMITERO S.M. DI GESU//PRATICA N. 586

DRA

DOCUMENTAZIONE

GRAFICA ®

DRAT Tipo PIANTA CAPPELLA

DRAS Scala 1:50

DRAD Data 1903

DRAC Collocazione COMUNE DI PALERMO//ARCHIVIO CIMITERO S.M. DI GESU//PRATICA N. 586

DRA

DOCUMENTAZIONE

GRAFICA ®

DRAT Tipo PROSPETTO CAPPELLA

DRAS Scala 1:50

DRAD Data 1903

DRAC Collocazione COMUNE DI PALERMO//ARCHIVIO CIMITERO S.M. DI GESU//PRATICA N. 586

DRA

DOCUMENTAZIONE

GRAFICA ®

DRAT Tipo PARTICOLARI INFERRIATA

DRAS Scala 1:50

DRAD Data 1904

DRAC Collocazione COMUNE DI PALERMO//ARCHIVIO CIMITERO S.M. DI GESU//PRATICA N. 586

DVE DOCUMENTI VARI

®

DVET Tipo NR

DVEC Collocazione NR

DAV DOCUMENTO

AUDIOVIDEO ®

DAVS Tipo di supporto NR

DAVI Identificatore di volume NR

DAVP Posizione NR

DAVC Collocazione NR

DAVT Note NR

SK RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE

RSE ALTRE SCHEDE ®

RSER Riferimento CAPPELLA MORTILLARO TUMMINELLI
argomento

RSET Tipo scheda A INVENTARIALE

RSEC Codice DI
RSED Data 1997

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE
CMPD Data 2004
CMFN Nome compilatore ® FULVIO STEFANO
CMFN Nome compilatore ® CALTAGIRONE M. CONCETTA
CMFN Nome compilatore ® IDA COLUCCI
FUR Funzionario responsabile ® MIRANDA M.//DIRIGENTE TECNICO ARCHITETTO//DIRIGENTE DELL'U.O.XVIII

AGG
AGGIORNAMENTO ®

AGGD Data DI
AGGN Nome revisore DI

RVM REVISIONE PER
MEMORIZZAZIONE

RVMD Data DI
RVMN Nome revisore DI
RVMF Funzionario responsabile ® DI

ISZ ISPEZIONI ®
ISZD Data DI
ISZN Funzionario responsabile DI

AN ANNOTAZIONI


OSS Osservazioni Non è stato possibile accedere all'interno della cappella, pertanto, la compilazione dei paragrafi SPAZI e PIANTA della scheda e la realizzazione degli allegati grafici relativi alle sezioni orizzontali, sono stati redatti (previa verifica delle dimensioni esterne) e con l'ausilio degli elaborati grafici (piante) acquisiti durante la ricerca bibliografica negli archivi del comune di Palermo. Gli altri paragrafi compilati, ad eccezione di quelli per i quali era necessario l'accesso all'interno del bene, sono stati oggetto di studio diretto. Nel paragrafo DATI AMMINISTRATIVI il campo CDGG deve leggersi CONCESSIONARIO PRIVATO.

ALLEGATI FOTOGRAFICI











ALLEGATI GRAFICI (DWF)


REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, dei beni culturali ed ambientali

TSK A	NCTN C0000013	NCRN	REGIONE 19
SFC 001	NCRV	ECP	88 SBCA PA//1
ESC	88 SBCA PA//1//Progetto di Catalogazione//POR Sicilia 2000-2006// Misura 2.02 Azione A		
OGTN	Cappella gentilizia Tumminelli Mortillaro		
ALGP			
ALGS			
ANNOTAZIONI			
Stralcio Foglio Catastale F 87 p.la B a scala 1:2000			
ALTRI ALLEGATI	VDSN 001 VDST CD ROM VDSI Cappella gentilizia Tumminelli Mortillaro VDSP 001		
DATA: Allegato eseguito a cura di: Geol. M.A. Caltagirone Nome e Cognome _____ Firma _____			
ALGG Collocazione originale: 88 SBCA PA//1//B12-248			



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aero-fotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, dei beni culturali ed ambientali

TSK A	NCTN C0000013	NCRN	REGIONE 19
SFC 002	NCRV	ECP	88 SBCA PA//1

ESC
88 SBCA PA//1//Progetto di Catalogazione//POR Sicilia 2000-2006//
Misura 2.02 Azione A

OGTN

Cappella gentilizia Tumminelli Mortillaro

ALGP

ALGS

ANNOTAZIONI

Stralcio Foglio Catastale con particella evidenziata F 87 p.lla B a scala 1:2000

ALTRI ALLEGATI	VDSN 002 VDST CD ROM VDSI Cappella gentilizia Tumminelli Mortillaro VDSP 002
----------------	---

DATA:

Allegato eseguito a cura di:


Arch. Stefano Fulvio

Nome e Cognome


ALGG

Collocazione originale:

88 SBCA PA//1//B12-248







0 5 20 mt.

V U

0 5 20 mt.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione
e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica,
fotogrammetrica e audiovisiva, dei beni culturali ed ambientali

TSK A	NCTN C0000013	NCRN	REGIONE 19
ALGN 004	NCRV	ECP	88 SBCA PA//1

ESC 88 SBCA PA//1//Progetto di Catalogazione//POR Sicilia 2000–2006//
Misura 2.02 Azione A

OGTN Cappella gentilizia Tumminelli Mortillaro

ALGP Sezione orizzontale//1:50

ALGS Rilievo a quota mt. 3,00

ANNOTAZIONI

ALTRI ALLEGATI VDSN 004
VDST CD ROM
VDSI Cappella gentilizia Tumminelli Mortillaro
VDSP 004

DATA:

Allegato eseguito a cura di:

Arch. Stefano Fulvio


Nome e Cognome

Firma

ALGG

Collocazione originale

88 SBCA PA//1//B12-248



0 1 2 mt.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione
e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica,
fotogrammetrica e audiovisiva, dei beni culturali ed ambientali

TSK A	NCTN C0000013	NCRN	REGIONE 19
ALGN 005	NCRV	ECP	88 SBCA PA//1

ESC
88 SBCA PA//1//Progetto di Catalogazione//POR Sicilia 2000–2006//
Misura 2.02 Azione A

OGTN Cappella gentilizia Tumminelli Mortillaro

ALGP Sezione orizzontale//1:50

ALGS Rilievo quotato

ANNOTAZIONI

ALTRI ALLEGATI
VDSN 005
VDST CD ROM
VDSI Cappella gentilizia Tumminelli Mortillaro
VDSP 005

DATA:

Allegato eseguito a cura di:

Arch. Stefano Fulvio


Nome e Cognome

Firma


ALGG


Collocazione originale

88 SBCA PA//1//B12-248



0 1 2 mt.





0 1 2 mt.