

## CD CODICI

TSK Tipo scheda	A
LIR Livello di ricerca	C
NCT CODICE	
UNIVOCO	
NCTR Codice regione	19
NCTN Numero catalogo generale	00273085
NCR CODICE	
REGIONALE	
NCRN Numero catalogo Regione Siciliana	A 003446
NCRV Suffisso riferimento verticale	
ROA Riferimento oggetto aggregato ®	
ESC Ente schedatore	88 SBCA PA//1//PROGETTO DI CATALOGAZIONE POR SICILIA 2000-2006 MISURA 2.02 AZIONE A
ECP Ente competente	88 SBCA PA//1

## LC LOCALIZZAZIONE

### PVC LOCALIZZAZIONE

PVCP Provincia	PA
PVCC Comune	PALERMO
PVCF Frazione	SANTA MARIA DI GESU'
PVCL Località	DI
PVL Altra località	DI
CST CENTRO	
STORICO	
CSTN Numero d'ordine	DI
CSTD Denominazione	DI
CSTA Carattere amministrativo	DI
ZUR ZONA URBANA ®	
ZURN Numero	DI
ZURT Tipo ®	DI
ZURD Denominazione ®	DI
SET SETTORE	
SETT Tipo	SU ANOMALO
SETD Denominazione	CIMITERO DI S. M. DI GESU'

SETN Numero del settore DI  
SETP Numero nel settore DI

#### OG OGGETTO

OGT OGGETTO  
OGTD Definizione CAPPELLA  
OGTQ Qualificazione ® GENTILIZIA  
OGTQ Qualificazione ® FUNERARIA  
OGTN Denominazione CAPPELLA MERCADANTE  
OGA ALTRA  
DENOMINAZIONE ®  
OGAG Genere di denominazione DI  
OGAD Definizione DI  
OGAQ Qualificazione ® DI  
OGAN Denominazione DI

#### UB UBICAZIONE

CTS CATASTO ®  
CTSM Comune PALERMO  
CTSE Sezione o frazione DI  
CTSF Foglio F° 87  
CTSA Allegato DI  
CTSS Scala 1/2000  
CTSD Data 1977  
CTSP Particella ® B  
CTSN Numero partita catastale ® NR  
CTSC Confinanti ® 218  
CTSC Confinanti ® 211  
CTSC Confinanti ® 39  
CTSC Confinanti ® 22  
UBV UBICAZIONE ®  
UBVA Genere dell'affaccio INDIRETTO  
UBVD Denominazione spazio viabilistico STRADA COMUNALE S. MARIA DI GESU

UBVN Numero civico ® DI  
UBVK Indicazione chilometrica DI  
UBVL Lato DI  
UBN Ubicazione non viabilistica LA CAPPELLA E' UBICATA NELLA "SEZIONE NUOVA" A SINISTRA DEL VIALE PRINCIPALE  
UBA Elemento attraversato DI

#### CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD COORDINATE  
CRDT Tipo di cartografia CARTA TECNICA REGIONALE  
CRDU Istituto o Ente ASSESSORATO REGIONALE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE  
CRDD Denominazione foglio o tavoletta BRANCACCIO  
CRDV Numerazione foglio o tavoletta 595090  
CRDA Scala 1/10000  
CRDR Sistema di riferimento ®  
CRDX Coordinata piana est 357.880  
CRDY Coordinata piana nord 4216390  
CRDI Coordinate piane NR

#### RV GERARCHIA

RVE RIFERIMENTO VERTICALE  
RVEL Livello BENE INDIVIDUO  
RVES Definizione oggetto livello superiore DI  
RVEI Definizione oggetto livello inferiore ® DI  
RVED Definizione complesso DI

#### DT CRONOLOGIA

DTZ CRONOLOGIA GENERICA ®  
DTZG Secolo XX  
DTZS Frazione di secolo INIZIO

## RE NOTIZIE STORICHE ®

### REL CRONOLOGIA

#### ESTREMO REMOTO

RELS Secolo XX  
RELV Validità DI  
RELF Frazione di secolo DI  
RELW Validità DI  
RELI Data 1919/11/13  
RELX Validità NON ANTE

### REV CRONOLOGIA

#### ESTREMO RECENTE

REVS Secolo XX  
REVV Validità DI  
REVF Frazione di secolo DI  
REVW Validità DI  
REVI Data 1919/11/13  
RE VX Validità NON POST

### REN NOTIZIA

RENR Riferimento BENE INTERO

RENS Notizia sintetica CONCESSIONE TERRENO

RENN Notizia descrittiva A Mercadante Antonino fu Bennardo è concesso un lotto di terreno (mq 92,00) per la costruzione di una sepoltura gentilizia.

RENF Fonte ® ARCHIVIO

## RE NOTIZIE STORICHE ®

### REL CRONOLOGIA

#### ESTREMO REMOTO

RELS Secolo XX  
RELV Validità DI  
RELF Frazione di secolo DI  
RELW Validità DI  
RELI Data 1920/03/03  
RELX Validità NON ANTE

### REV CRONOLOGIA

#### ESTREMO RECENTE

REVS Secolo XX  
REVV Validità DI  
REVF Frazione di secolo DI  
REVW Validità DI  
REVI Data 1920/03/03

RE VX Validità NON POST

REN NOTIZIA

REN Riferimento BENE INTERO

REN S Notizia sintetica INTEGRAZIONE DI SUPERFICE

REN N Notizia descrittiva È approvato, dalla commissione edilizia, il progetto, redatto dall'ingegnere E. Armò, per la realizzazione di una cappella gentilizia per conto Antonino Mercadante.

REN F Fonte ® ARCHIVIO

#### RE NOTIZIE STORICHE ®

REL CRONOLOGIA

ESTREMO REMOTO

REL S Secolo XX

REL V Validità NON ANTE

REL F Frazione di secolo PRIMO QUARTO

REL W Validità NON ANTE

REL I Data DI

REL X Validità DI

REV CRONOLOGIA

ESTREMO RECENTE

REV S Secolo XX

REV V Validità NON POST

REV F Frazione di secolo PRIMO QUARTO

REV W Validità NON POST

REV I Data DI

REV X Validità DI

REN NOTIZIA

REN Riferimento BENE INTERO

REN S Notizia sintetica INIZIO LAVORI

REN N Notizia descrittiva L'ingegnere Ernesto Armò dirige i lavori per la realizzazione di una cappella gentilizia nel cimitero di S. Maria di Gesù. I lavori sono eseguiti dall'impresa di Gimino Domenico

REN F Fonte ® ARCHIVIO

#### RE NOTIZIE STORICHE ®

REL CRONOLOGIA

ESTREMO REMOTO

REL S Secolo XX

REL V Validità DI

REL F Frazione di secolo DI

REL W Validità DI

REL I Data 1921/12/14

REL X Validità NON ANTE

REV CRONOLOGIA  
ESTREMO RECENTE

REVS Secolo XX  
REVV Validità DI  
REVF Frazione di secolo DI  
REVV Validità DI  
REVI Data 1921/12/14  
REVX Validità NON POST

REN NOTIZIA

REN Riferimento BENE INTERO  
RENS Notizia sintetica ULTIMAZIONE LAVORI  
RENN Notizia descrittiva È concessa, a Mercadante Antonino, dal comune di Palermo una integrazione di area di mq 48 per la sistemazione esterna della cappella funeraria.  
RENF Fonte ® ARCHIVIO

**AU DEFINIZIONE CULTURALE**

AUT AUTORE ®

AUTR Riferimento all'intervento PROGETTO  
AUTN Nome ARMO' ERNESTO  
AUTA Dati anagrafici 1867-1924  
AUTB Altro artista di riferimento DI  
AUTS Riferimento all'autore DI  
AUTM Fonte ® ARCHIVIO  
NCU Codice univoco ICCD NR  
NAR Codice CRICD NR

AUT AUTORE ®

AUTR Riferimento all'intervento DIREZIONE DEI LAVORI  
AUTN Nome ERNESTO ARMO  
AUTA Dati anagrafici  
AUTB Altro artista di riferimento DI  
AUTS Riferimento all'autore DI  
AUTM Fonte ® ARCHIVIO

NCU Codice univoco ICCD	NR
NAR Codice CRICD	NR
ATB AMBITO CULTURALE ®	
ATBR Riferimento all'intervento	PROGETTO DI CAPPELLA FUNERARIA
ATBD Denominazione	ARCHITETTURA LIBERTY
ATBM Fonte ®	ANALISI STILISTICA

### AM CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

SUR Sistema urbano o territoriale

Nei pressi dello svincolo autostradale per i centri della Sicilia orientale si innesta la strada comunale che porta alle pendici del monte Grifone e alla straordinaria borgata contadina di Santa Maria di Gesù. L'ambiente costruito della borgata, ai lati della omonima strada comunale, si adagia sul dolce pendio iniziale del monte Grifone, è posto, a termine di questo insediamento, in alto, nelle falde di monte Grifone, il cimitero monumentale di S. Maria di Gesù e l'omonimo convento. Il cimitero è legato alle vicende storiche del complesso conventuale e della chiesa che chiudono in alto l'impianto cimiteriale assieme alla quinta naturale del monte Grifone. Planimetricamente il cimitero si sviluppa, partendo dal sacro della chiesa del convento, longitudinalmente, da monte a valle con un andamento altimetrico scandito da terrazzamenti. Durante i vari ampliamenti, realizzati in epoche diverse, sono costruiti grandi piani terrazzati, ogni piano è lottizzato e collegato al sottostante per mezzo di dolci rampe o gradinate. Sul lato nord-ovest dell'area corre un viale cordonato che collega la chiesa e la zona più antica del cimitero all'ingresso moderno sottostante. Ortogonalmente al viale principale si dipartono, seguendo l'andamento orografico del terreno i vialetti di penetrazione che disimpegnano i vari lotti e che collegano trasversalmente l'impianto da nord-ovest a nord-est. L'area monumentale è ben definita planimetricamente è delimitata a nord-ovest e nord-est: da un antico muro, a monte dal complesso conventuale e a valle dall'ingresso realizzato nella prima metà del novecento. La cappella Mercadante è ubicata all'inizio della "sezione nuova" dove il declivio è più dolce, al centro dell'area (espansione della fine del XIX secolo). Questa zona del cimitero, è caratterizzata dalla presenza di sepolture monumentali gentilizie di tipo ipogee e da terrazzamenti che superano medi dislivelli. L'area di sedime della cappella impegna l'intero lotto è di forma rettangolare ed è ubicata tra due viali posti a quote diverse. Il percorso a quota più bassa consente l'ingresso alla cripta mentre una elegante scala a forbici disimpegna l'ingresso della cappella posta ad un livello superiore. La parte posteriore è confinante con il muro di cinta che delimita l'area cimiteriale a sud.

RAM Correlazioni ambientali

L'andamento volumetrico dell'impianto cimiteriale è costituito da spazi chiusi, sequenziali, di cortine costituite dal susseguirsi delle cappelle gentilizie, poste a brevissima distanza l'una dall'altra che si elevano sui terrazzamenti a quote diverse secondo un leggero declivio che da valle si accentua salendo verso le pendici del monte Grifone. Un sistema di spazi aperti, irregolare e quasi spontaneo, costituito da viali e da spiazzi, modula e dilata il sistema volumetrico dell'area cimiteriale; l'insieme di "vuoti" e di "pieni", nelle cortine, definiscono lunghe prospettive accompagnate dai filari di cipressi verso fondali talvolta architettonici, talvolta naturalistici. In questo contesto è inserita la cappella Mercadante, posizionata nella zona bassa dell'impianto, dove gli spazi sono più dilatati ed i volumi isolati e netti. Il volume del manufatto, costituito da due distinte masse: il basamento, dove è la cripta parzialmente interrata e posizionata proprio sotto il corpo superiore; la cappella, che è posizionata sopra e vi si accede per mezzo di scala a forbice posizionata sull'asse prospettico. La cappella emerge dalla regolarità altimetrica e volumetrica dei manufatti ad essa vicini sia per l'elegante profilo compositivo, interessante esempio di architettura liberty, sia per le dimensioni geometriche, che, dopo il mausoleo dedicato a Vincenzo Florio, sono le più estese del cimitero.

SED SEDIME ®	
SEDR Individuazione	GIACITURA
SEDS Qualificazione	PENDIO (IN)
SED SEDIME ®	
SEDR Individuazione	LOTTO
SEDS Qualificazione	FORMA REGOLARE (DI)

SED SEDIME ®	
SEDR Individuazione	ORIENTAMENTO
SEDS Qualificazione	N-E/S-W
SED SEDIME ®	
SEDR Individuazione	POSIZIONE DEL LOTTO
SEDS Qualificazione	ISOLATA
SED SEDIME ®	
SEDR Individuazione	POSIZIONE NEL LOTTO
SEDS Qualificazione	INTERA SUPERFICE (SULLA)

#### PE PREESISTENZE

##### PRE PREESISTENZE ®

PREU Ubicazione	DI
PREI Individuazione	DI
PREM Manufatto di appartenenza	DI
preesistenza	

#### SI SPAZI ®

SIR Riferimento	BENE INTERO
SII SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIO Tipo di suddivisione orizzontale	LIVELLI CONTINUI
SIIN Numero dei piani	+2
SIIP Tipo di piani ®	PIANO SEMINTERRATO
SIIP Tipo di piani ®	PIANO RIALZATO
SIIV Suddivisione verticale	DI
SIS SPAZI INTERNI SIGNIFICATIVI ®	
SISR Riferimento specifico	PIANO SEMINTERRATO
SISD Definizione ambiente	CRIPTA
SISQ Qualificazione ®	SEPOLCRALE
SISN Denominazione	DI
SISA Uso attuale	SEPOLTURA

#### PN PIANTA ®

PNR Riferimento	BENE INTERO
-----------------	-------------

PNT PIANTA	
PNTQ Riferimento piano o quota	PIANO SEMINTERRATO
PNTS Schema ®	CENTRALE
PNTS Schema ®	AVANCORPO (CON)
PNTS Schema ®	SCALONE (CON)
PNTF Forma ®	PIANTA CENTRALE (A)
PNTE Elementi icnografici significativi ®	SCALONE A TENAGLIA

#### PN PIANTA ®

PNR Riferimento	BENE INTERO
-----------------	-------------

PNT PIANTA	
PNTQ Riferimento piano o quota	PIANO RIALZATO
PNTS Schema ®	CENTRALE
PNTS Schema ®	BLOCCO (A)
PNTS Schema ®	AVANCORPO (CON)
PNTF Forma ®	PIANTA CENTRALE (A)
PNTE Elementi icnografici significativi ®	PRONAO

#### IS IMPIANTO STRUTTURALE

ISP Configurazione strutturale primaria	La cappella ha una struttura in pietra squadrata a corsi regolari. L'unico diaframma orizzontale è posto tra la cripta seminterrata e l'elevazione superiore (cappella). Lo scalone è interamente in marmo La struttura della copertura è costituita da uno tamburo composito: ottagonale alla base e cilindrica all'innesto con la cupola emisferica .
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### ISS ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI ®

ISSU Ubicazione	DI
ISSD Definizione	DI

#### PR COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI ®

PRU Posizione	ESTERNO
PRR Riferimento/estensione	PROSPETTO PRINCIPALE/PRONAO
PRM Andamento	RETTILINEO
PRB BASAMENTO	
PRBD Definizione	SCALONE (CON)
PRBQ Qualificazione	CONCI ALTERNATI (A)
PRBM Materiali ®	MARMO BILLIEMI

PRBM Materiali ®	CALCARENITE
PCP COMPOSIZIONE PROSPETTO O PARETE	
PCPS Schema	TEMPIETTO (A)
PCPA Articolazione o ripartizione	VERTICALE
PCPE Elementi di ripartizione ®	ORDINI ARCHITETTONICI
PCPM Materiali ®	CALCARENITE
PCPM Materiali ®	MARMO
PCPR Rapporti di ripartizione	Costituito da un basamento bugnato con scala posta sull'asse di simmetria. E' caratterizzato da una partitura verticale disegnata da due colonne angolari, con base e capitelli, che sostengono la trabeazione e il frontone triangolare.
PCPC Caratteristiche cromatiche	BICROMIA BASAMENTO PARETE
PRN ORDINI ®	
PRNR Riferimento	ORDINE UNICO
PRND Definizione dell'ordine	CORINZIO
PRNP Peculiarità	DI
PRP ELEMENTI PRIMARI NEGLI ORDINI ®	
PRPR Riferimento	ORDINE UNICO
PRPD Definizione	BASE
PRPQ Qualificazione ®	ANGOLO (D),FASCIA(A)
PRPM Materiali ®	CALCARENITE
PRPN Quantificazione	2
PRPS Ritmi e scansioni	CHIUDONO AI LATI IL PRONAO
PRP ELEMENTI PRIMARI NEGLI ORDINI ®	
PRPR Riferimento	ORDINE UNICO
PRPD Definizione	COLONNE
PRPQ Qualificazione ®	ANGOLO (D)
PRPM Materiali ®	MARMO
PRPN Quantificazione	2
PRPS Ritmi e scansioni	Poste nella parte mediana della partitura prospettica definiscono verticalmente la composizione architettonica.

PRP ELEMENTI

PRIMARI NEGLI

ORDINI ®

PRPR Riferimento ORDINE UNICO

PRPD Definizione CAPITELLI

PRPQ Qualificazione ® FOGLIE D'ACANTO

PRPM Materiali ® CALCARENITE

PRPN Quantificazione 2

PRPS Ritmi e scansioni CONCLUDONO LE PARTITURE VERTICALI

PRP ELEMENTI

PRIMARI NEGLI

ORDINI ®

PRPR Riferimento ORDINE UNICO

PRPD Definizione TRABEAZIONE

PRPQ Qualificazione ® MODANATA

PRPQ Qualificazione ® FREGI (CON)

PRPM Materiali ® CALCARENITE

PRPN Quantificazione 1

PRPS Ritmi e scansioni CHIUDE LE PARTITURE VERTICALI

PRP ELEMENTI

PRIMARI NEGLI

ORDINI ®

PRPR Riferimento ORDINE UNICO

PRPD Definizione FRONTONE

PRPQ Qualificazione ® MODANATO

PRPQ Qualificazione ® TRIANGOLARE

PRPM Materiali ® CALCARENITE

PRPN Quantificazione 1

PRPS Ritmi e scansioni CONCLUDE AL SOMMO L'ORDINE ARCHITETTONICO

PRA APERTURE ®

PRAG Genere DI

PRAD Definizione ®

PRAI Incorniciatura DI

PRAM Materiali DI

dell'incorniciatura ®

PRAN Quantificazione

PRT Coronamento ®

PRZ DATAZIONE

PRZG Secolo XX  
PRZS Frazione di secolo PRIMO QUARTO  
PRS CONSERVAZIONE  
PRSC Stato di  
conservazione  
PRSS Indicazioni  
specifiche

### PR COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI ®

PRU Posizione ESTERNO  
PRR  
Riferimento/estensione PROSPETTO PRINCIPALE  
PRM Andamento RETTILINEO  
PRB BASAMENTO  
PRBD Definizione SCALONE (CON)  
PRBQ Qualificazione CONCI ALTERNATI(A)  
PRBM Materiali ® MARMO BILLIEMI

PCP COMPOSIZIONE  
PROSPETTO O  
PARETE

PCPS Schema TEMPIETTO  
PCPA Articolazione o  
ripartizione VERTICALE  
PCPE Elementi di  
ripartizione ® ORDINE ARCHITETTONICO  
PCPM Materiali ® CALCARENITE

PCPR Rapporti di  
ripartizione

Il prospetto è costituito da un corposo basamento bugnato (piano seminterrato) con uno scalone a tenaglia posto sull'asse di simmetria. L'impaginato prospettico superiore è caratterizzato da una partitura verticale (quadripartito) disegnata da due piastroni angolari e due lesene mediane, con base e capitelli, che "sostengono" la trabeazione. Al centro emerge il pronao con colonne, capitelli e frontone triangolare Sull'asse di simmetria del prospetto, incorniciato dalle due lesene mediane, è un portale con cornice e sopraporta con mosaico. A chiusura del telaio architettonico la trabeazione con fregi (triglifi), tondi e il cornicione modanato e dentellato. Al sommo, è il tamburo composito, definito da una fascia decorata con festoni che si conclude con una cupola emisferica.

PCPC Caratteristiche  
cromatiche BICROMIA BASAMENTO PARETE

PRN ORDINI ®  
PRNR Riferimento ORDINE UNICO  
PRND Definizione  
dell'ordine CORINZIO  
PRNP Peculiarità FRONTONE RETTILINEO (CON)

PRP ELEMENTI  
PRIMARI NEGLI  
ORDINI ®  
PRPR Riferimento ORDINE UNICO  
PRPD Definizione PILASTRO  
PRPQ Qualificazione ® ANGOLO (D)  
PRPM Materiali ® CALCARENITE  
PRPN Quantificazione 2  
PRPS Ritmi e scansioni CHIUDONO ai lati l'impaginato prospettico

PRP ELEMENTI  
PRIMARI NEGLI  
ORDINI ®  
PRPR Riferimento ordine unico  
PRPD Definizione LESENE  
PRPQ Qualificazione ® MEDIANE  
PRPM Materiali ® CALCARENITE  
PRPN Quantificazione 2  
PRPS Ritmi e scansioni RIPARTISCONO VERTICALMENTE L'IMPAGINATO PROSPETTICO  
0

PRP ELEMENTI  
PRIMARI NEGLI  
ORDINI ®  
PRPR Riferimento ORDINE UNICO  
PRPD Definizione CAPITELLI  
PRPQ Qualificazione ® CORINZI  
PRPM Materiali ® CALCARENITE  
PRPN Quantificazione 2  
CONCLUDONO AL SOMMO LE LESENE  
PRPS Ritmi e scansioni

PRP ELEMENTI  
PRIMARI NEGLI  
ORDINI ®  
PRPR Riferimento ORDINE UNICO  
PRPD Definizione TRABEAZIONE  
PRPQ Qualificazione ® FREGI (CON)  
PRPM Materiali ® CALCARENITE  
PRPN Quantificazione 1  
PRPS Ritmi e scansioni CONCLUDONO AL SOMMO LE LESENE

PRA APERTURE ®	
PRAG Genere	PORTALE
PRAD Definizione ®	RETTANGOLARE
PRAI Incorniciatura	FASCIA MODANATA
PRAM Materiali dell'incorniciatura ®	CALCARENITE
PRAN Quantificazione	1
PRT Coronamento ®	SPECCHIATURA (CON)

#### PRZ DATAZIONE

PRZG Secolo	XX
PRZS Frazione di secolo	PRIMO QUARTO

#### PRS CONSERVAZIONE

PRSC Stato di conservazione	DISCRETO
-----------------------------	----------

PRSS Indicazioni specifiche  
 Gli agenti esterni (acque meteoriche, pulviscolo, piogge acide, smog etc) unitamente all'azione di microrganismi biodeteriogeni quali funghi, licheni, muschi, e l'apposizioni di deiezioni animali hanno causato alterazioni al substrato esterno del paramento murario con formazioni di croste e disgregazione della superficie dei conci. Le alterazioni prodotte sono più diffuse nelle superfici esposte agli agenti atmosferici (cupola, tamburo, sporgenze) e in prossimità di ruscellamenti.

#### **PR COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI ®**

PRU Posizione	ESTERNO
PRR Riferimento/estensione	PROSPETTI LATERALI
PRM Andamento	RETTILINEO
PRB BASAMENTO	
PRBD Definizione	BUGNATO
PRBQ Qualificazione	RUSTICO
PRBM Materiali ®	MARMO DI BILLIEMI

#### PCP COMPOSIZIONE

##### PROSPETTO O

##### PARETE

PCPS Schema	RETTANGOLARE
PCPA Articolazione o ripartizione	VERTICALE
PCPE Elementi di ripartizione ®	LESENE
PCPE Elementi di ripartizione ®	PIASTRI ANGOLARI
PCPM Materiali ®	CALCARENITE
PCPR Rapporti di ripartizione	DI

PCPC Caratteristiche cromatiche	BICROMIA BASAMENTO PARETE
PRN ORDINI ®	
PRNR Riferimento	ORDINE UNICO
PRND Definizione dell'ordine	CORINZIO
PRNP Peculiarità	FRONTONE RETTILINEO
PRP ELEMENTI PRIMARI NEGLI ORDINI ®	
PRPR Riferimento	ORDINE UNICO
PRPD Definizione	PILASTRO
PRPQ Qualificazione ®	ANGOLO (D)
PRPM Materiali ®	CALCARENITE
PRPN Quantificazione	2
PRPS Ritmi e scansioni	CHIUDONO AI LATI L'IMPAGINATO PROSPETTICO
PRP ELEMENTI PRIMARI NEGLI ORDINI ®	
PRPR Riferimento	ORDINE UNICO
PRPD Definizione	LESENE
PRPQ Qualificazione ®	MEDIANE
PRPM Materiali ®	CALCARENITE
PRPN Quantificazione	2
PRPS Ritmi e scansioni	RIPARTISCONO VERTICALMENTE L'IMPAGINATO PROSPETTICO
PRP ELEMENTI PRIMARI NEGLI ORDINI ®	
PRPR Riferimento	ORDINE UNICO
PRPD Definizione	TRABEAZIONE
PRPQ Qualificazione ®	FREGI (CON)
PRPM Materiali ®	CALCARENITE
PRPN Quantificazione	1
PRPS Ritmi e scansioni	CONCLUDE AL SOMMO L'ORDINE ARCHITETTONICO
PRA APERTURE ®	
PRAG Genere	FINESTRONE
PRAD Definizione ®	CROCE (CON)
PRAI Incorniciatura	FASCIA MODANATA

PRAM Materiali dell'incorniciatura ®	CALCARENITE
PRAN Quantificazione	2
PRT Coronamento ®	DI
PRZ DATAZIONE	
PRZG Secolo	XX
PRZS Frazione di secolo	PRIMO QUARTO

PRS CONSERVAZIONE

PRSC Stato di conservazione	DISCRETO
-----------------------------	----------

PRSS Indicazioni specifiche	Gli agenti esterni (acque meteoriche, pulviscolo, piogge acide, smog etc) unitamente all'azione di biodeteriogeni quali funghi, licheni, muschi, hanno causato alterazioni al substrato esterno del paramento murario con formazioni di croste e disgregazione della superficie dei conci. Le alterazioni prodotte sono più diffuse nelle superfici esposte agli agenti atmosferici (cupola, tamburo) e in prossimità di ruscellamenti.
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**FN FONDAZIONI ®**

FNU Ubicazione	BENE INTERO
----------------	-------------

FNS STRUTTURE

FNSD Definizione	NR
------------------	----

FNSQ Qualificazione ®	NR
-----------------------	----

FNSC Tecnica costruttiva	NR
--------------------------	----

FNSM Elementi costitutivi ®	NR
-----------------------------	----

FNSF Fonte ®	NR
--------------	----

FNC CONSERVAZIONE

FNCC Stato di conservazione	NR
-----------------------------	----

FNCS Indicazioni specifiche	NR
-----------------------------	----

**SV STRUTTURE VERTICALI ®**

SVU Ubicazione o riferimento	BENE INTERO
------------------------------	-------------

SVC TECNICA COSTRUTTIVA

SVCD Definizione struttura	MURO MAESTRO
----------------------------	--------------

SVCT Definizione tecnica ®	MURATURA (IN)
----------------------------	---------------

SVCT Definizione tecnica ®	ARCHIVOLTATO
----------------------------	--------------

SVCT Definizione tecnica ®	ARCHITRAVATO
SVCQ Qualificazione tecnica ®	MURATURA CONTINUA
SVCQ Qualificazione tecnica ®	BLOCCHI SQUADRATI (A)
SVCQ Qualificazione tecnica ®	CORSI REGOLARI (A)
SVCM Materiali ®	CALCARENITE
SVCF Fonte ®	CONSTATAZIONE DIRETTA

SVS SUPERFICI ®

SVSA Lato di riferimento ESTERNO

SVSD Definizione superficie	VISTA (A)
--------------------------------	-----------

SVSQ Qualificazione	BLOCCHI (A)
---------------------	-------------

SVSM Materiali ®	CALCARENITE
------------------	-------------

SVD DATAZIONE

SVDG Secolo	XX
-------------	----

SVDS Frazione di secolo	PRIMO QUARTO
----------------------------	--------------

SVO CONSERVAZIONE

SVOC Stato di conservazione	DISCRETO
--------------------------------	----------

SVOS Indicazioni specifiche	La cappella non presenta dissesti statici che possano essere visivamente rilevabili ed identificabili. L'azione biodegradante degli agenti esterni è contenuta e localizzata in alcune zone del paramento murario dei prospetti. La parte superiore del manufatto (tamburo e cupola) presenta formazioni diffuse di funghi e croste specie sulla superficie esterna della cupola e sui decori (festoni) del tamburo.
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **SO STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO ®**

SOU Ubicazione	BENE INTERO
----------------	-------------

SOF STRUTTURE DI  
ORIZZONTAMENTO

SOFG Genere	NR
-------------	----

SOFD Definizione	NR
------------------	----

SOFQ Qualificazione ®	NR
-----------------------	----

SOFP Caratteristiche ®	NR
------------------------	----

SOE TECNICA  
COSTRUTTIVA ®

SOER Riferimento	NR
------------------	----

SOEC Tecnica ®	NR
----------------	----

SOES Specificazioni tecniche ®	NR
SOEM Materiali ®	NR
SOEF Fonte ®	NR
SOI SUPERFICIE DELL'INTRADOSSO	
SOID Definizione	NR
SOIQ Qualificazione	NR
SOIM Materiali ®	NR
SOD DATAZIONE	
SODG Secolo	XX
SODS Frazione di secolo	PRIMO QUARTO
SOC CONSERVAZIONE	
SOCC Stato di conservazione	DISCRETO
SOCS Indicazioni specifiche	NR

#### **CP COPERTURE ®**

CPU Ubicazione	BENE INTERO//CAPPELLA//PRONAO
CPF CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG Genere	TETTO (A)
CPFD Definizione	2 FALDE (A)
CPFQ Qualificazione ®	PIANTA RETTANGOLARE
CPC STRUTTURA E TECNICA ®	
CPCR Riferimento	COPERTURA INTERA
CPCD Definizione	NR
CPCQ Qualificazione ®	NR
CPCM Materiali ®	NR
CPCF Fonte ®	NR
CPM MANTO DI COPERTURA ®	
CPMR Riferimento	COPERTURA INTERA
CPMD Definizione	LASTRE
CPMQ Qualificazione ®	RETTANGOLARI

CPMQ Qualificazione ® INCLINATI  
CPMM Materiali ® MARMO  
CPD DATAZIONE  
CPDG Secolo XX  
CPDS Frazione di secolo PRIMO QUARTO

**CPS CONSERVAZIONE**

CPSC Stato di conservazione MEDIOCRE

CPSS Indicazioni specifiche

L'azione degli agenti atmosferici ha provocato alterazioni al substrato superficiale della pietra della muratura e delle lastre di rivestimento (copertine dei frontoni, e lastre delle falde di raccordo). Questi fenomeni biodeteriogeni (funghi, licheni) hanno modificato chimicamente e fisicamente la superficie esterna della pietra e delle stesse lastre di marmo. Sono presenti fenomeni di apposizione (polvere croste) su tutte le superfici esposte e sul costolone di colmo. In tutte le parti interessate è visibile un avanzato processo di alveolizzazione del substrato esterno con fenomeni di fratturazione. Le lastre di marmo, oltre alla perdita di colore e di brillantezza sono interessate da un avanzato processo corrosivo.

**CP COPERTURE ®**

CPU Ubicazione BENE INTERO//CAPPELLA//TAMBURO

CPF  
CONFIGURAZIONE  
ESTERNA

CPFG Genere CUPOLA  
CPFD Definizione EMISFERICA  
CPFQ Qualificazione ® POLICENTRICO

CPC STRUTTURA E  
TECNICA ®

CPCR Riferimento COPERTURA INTERA

CPCD Definizione NR

CPCQ Qualificazione ® NR

CPCM Materiali ® NR

CPCF Fonte ® NR

CPM MANTO DI  
COPERTURA ®

CPMR Riferimento COPERTURA INTERA

CPMD Definizione COCCIOPESTO

CPMQ Qualificazione ® DI

CPMM Materiali ® COCCIOPESTO

CPD DATAZIONE

CPDG Secolo XIX

CPDS Frazione di secolo FINE

**CPS CONSERVAZIONE**

CPSC Stato di  
conservazione

MEDIOCRE

CPSS Indicazioni  
specifiche

L'azione degli agenti atmosferici ha provocato alterazioni al substrato superficiale del rivestimento esterno (cocciopesto?). Questi fenomeni biodeteriogeni (funghi, licheni) hanno modificato chimicamente e fisicamente la superficie esterna della pietra e dello strato di cocciopesto. Sono presenti fenomeni di apposizione (polvere croste) su tutte le superfici esposte. In tutte le parti interessate è visibile un avanzato processo di alveolizzazione del substrato esterno con fenomeni di fratturazione.

**SC COLLEGAMENTI VERTICALI ®**

SCU Ubicazione

PROSPETTO PRINCIPALE//BASAMENTO

**SCL COLLEGAMENTI  
VERTICALI**

SCLP Posizione

ESTERNO

SCLD Definizione

SCALONE

SCLQ Qualificazione

ACCESSO (DI)

SCLL Collocazione

ASSIALE

SCLF Forma  
planimetrica

FORBICE (A)

**SCS SCHEMA  
STRUTTURALE ®**

SCSR Riferimento

STRUTTURA INTERA

SCSD Definizione

APPOGGIATA SUI MURI

SCSM Materiali ®

MARMO BILLIEMI

SCSF Fonte ®

CONSTATAZIONE DIRETTA

**SCE ELEMENTI DI  
SPECIFICO****INTERESSE ®**

SCED Definizione

DI

SCEM Materiali

DI

**SCD DATAZIONE**

SCDG Secolo

XX

SCDS Frazione di  
secolo

PRIMO QUARTO

**SCC CONSERVAZIONE**

SCCC Stato di  
conservazione

DI

SCCS Indicazioni  
specifiche

I gradini in marmo di biliemi sono in buono stato di conservazione. Lievi fenomeni di apposizione (croste) negli angoli e nelle alzate e in tutte le zone dove si verificano ruscamenti.

**PV PAVIMENTI ®**

PVU Ubicazione

CAPPELLA

PVM PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG Genere	NR
PVMS Schema del disegno	NR
PVE ELEMENTI COSTITUTIVI ®	
PVED Definizione	NR
PVEQ Qualificazione ®	NR
MTC MATERIA E TECNICA ®	
MTCM Materia	NR
MTCT Tecnica	NR
PVD DATAZIONE	
PVDG Secolo	NR
PVDS Frazione di secolo	NR
PVO CONSERVAZIONE	
PVOC Stato di conservazione	NR
PVOS Indicazioni specifiche	NR

**DE ELEMENTI DECORATIVI ®**

DEU Ubicazione	PROSPETTO PRINCIPALE//PRONAO
DEC ELEMENTI DECORATIVI	
DECL Collocazione	ESTERNO
DECD Definizione	COPITELLO
DECQ Qualificazione	CORINZIO
DECV Identificazione	ELEMENTO D'INSIEME
DECN Quantità	2
MTC MATERIA E TECNICA ®	
MTCM Materia	CALCARENITE
MTCT Tecnica	SCOLPITO
DED DATAZIONE	
DEDG Secolo	XX

DEDS Frazione di secolo PRIMO QUARTO

DES CONSERVAZIONE

DESC Stato di conservazione DISCRETO

DESS Indicazioni specifiche A vista sono rilevabili depositi superficiali dovuti all'esposizione ad agenti esterni (polvere). Si rileva una lieve perdita di colore. .

**DE ELEMENTI DECORATIVI ®**

DEU Ubicazione PROSPETTO PRINCIPALE//PRONAO

DEC ELEMENTI DECORATIVI

DECL Collocazione ESTERNO

DECD Definizione TRABEAZIONE

DECQ Qualificazione TRIGLIFI (CON), METOPI (CON)

DECV Identificazione ELEMENTO D'INSIEME

DECN Quantità 1

MTC MATERIA E TECNICA ®

MTCM Materia CALCARENITE

MTCT Tecnica SCOLPITO

DED DATAZIONE

DEDG Secolo XX

DEDS Frazione di secolo PRIMO QUARTO

DES CONSERVAZIONE

DESC Stato di conservazione BUONO

DESS Indicazioni specifiche A vista sono rilevabili depositi superficiali dovuti all'esposizione ad agenti esterni (polvere). Si rileva una lieve perdita di colore. .

**DE ELEMENTI DECORATIVI ®**

DEU Ubicazione PROSPETTO PRINCIPALE//PRONAO

DEC ELEMENTI DECORATIVI

DECL Collocazione ESTERNO

DECD Definizione FRONTONE

DECQ Qualificazione TONDINO (CON)

DECV Identificazione ELEMENTO D'INSIEME

DECN Quantità 1

MTC MATERIA E  
TECNICA ®

MTCM Materia           CALCARENITE  
MTCT Tecnica           SCOLPITO

DED DATAZIONE

DEDG Secolo           XX  
DEDS Frazione di  
secolo                 PRIMO QUARTO

DES CONSERVAZIONE

DESC Stato di  
conservazione         BUONO

DESS Indicazioni  
specifiche             A vista sono rilevabili depositi superficiali dovuti all'esposizione ad agenti esterni (polvere). Si rileva una lieve perdita di colore. .

**DE ELEMENTI DECORATIVI ®**

DEU Ubicazione       PROSPETTO PRINCIPALE//PORTALE//SOPRAPORTA

DEC ELEMENTI  
DECORATIVI

DECL Collocazione     ESTERNO  
DECD Definizione     MOSAICO  
DECQ Qualificazione   MOTIVI SACRI (A)  
DECV Identificazione   OPERA ISOLATA  
DECN Quantità         1

MTC MATERIA E  
TECNICA ®

MTCM Materia         NR  
MTCT Tecnica         NR

DED DATAZIONE

DEDG Secolo         XX  
DEDS Frazione di  
secolo                 PRIMO QUARTO

DES CONSERVAZIONE

DESC Stato di  
conservazione         BUONO

DESS Indicazioni  
specifiche             A vista sono rilevabili depositi superficiali dovuti all'esposizione ad agenti esterni (polvere). Si rileva una lieve perdita di colore. .

**DE ELEMENTI DECORATIVI ®**

DEU Ubicazione       PROSPETTO PRINCIPALE//PORTALE

DEC ELEMENTI  
DECORATIVI  
DECL Collocazione ESTERNO  
DECD Definizione PORTONE  
DECQ Qualificazione DECORAZIONE (CON), MOTIVI FLOREALI, MOTIVI SACRI  
DECV Identificazione OPERA ISOLATA  
DECN Quantità 1

MTC MATERIA E  
TECNICA ®

MTCM Materia LEGNO  
MTCT Tecnica SCOLPITO

DED DATAZIONE

DEDG Secolo XX  
DEDS Frazione di  
secolo PRIMO QUARTO

DES CONSERVAZIONE

DESC Stato di  
conservazione BUONO

DESS Indicazioni  
specifiche A vista sono rilevabili depositi superficiali dovuti all'esposizione ad agenti esterni (polvere). Si rileva una lieve perdita di colore. .

**DE ELEMENTI DECORATIVI ®**

DEU Ubicazione PROSPETTI

DEC ELEMENTI  
DECORATIVI

DECL Collocazione ESTERNO  
DECD Definizione TONDI  
DECQ Qualificazione ANGIOLETTI (CON)  
DECV Identificazione SERIE  
DECN Quantità 8

MTC MATERIA E  
TECNICA ®

MTCM Materia CALCARENITE  
MTCT Tecnica SCOLPITO

DED DATAZIONE

DEDG Secolo XX  
DEDS Frazione di  
secolo PRIMO QUARTO

DES CONSERVAZIONE

DESC Stato di conservazione	BUONO
DESS Indicazioni specifiche	L'azione degli agenti atmosferici non ha provocato gravi danni all'elemento. Si notano piccole mancanze dovute probabilmente all'azione erosiva del vento.

**DE ELEMENTI DECORATIVI ®**

DEU Ubicazione	PROSPETTI
----------------	-----------

DEC ELEMENTI  
DECORATIVI

DECL Collocazione	ESTERNO
-------------------	---------

DECD Definizione	CAPITELLI
------------------	-----------

DECQ Qualificazione	CORINZIO
---------------------	----------

DECV Identificazione	SERIE
----------------------	-------

DECN Quantità	8
---------------	---

MTC MATERIA E  
TECNICA ®

MTCM Materia	CALCARENITE
--------------	-------------

MTCT Tecnica	SCOLPITO
--------------	----------

DED DATAZIONE

DEDG Secolo	XX
-------------	----

DEDS Frazione di secolo	PRIMO QUARTO
-------------------------	--------------

DES CONSERVAZIONE

DESC Stato di conservazione	BUONO
-----------------------------	-------

DESS Indicazioni specifiche	L'azione degli agenti atmosferici non ha provocato gravi danni all'elemento. Si notano piccole mancanze dovute probabilmente all'azione erosiva del vento.
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DE ELEMENTI DECORATIVI ®**

DEU Ubicazione	PROSPETTI
----------------	-----------

DEC ELEMENTI  
DECORATIVI

DECL Collocazione	ESTERNO
-------------------	---------

DECD Definizione	TAMBURO
------------------	---------

DECQ Qualificazione	DECORAZIONE (CON) MOTIVI FLOREALI (A)
---------------------	---------------------------------------

DECV Identificazione	OPERA ISOLATA
----------------------	---------------

DECN Quantità	1
---------------	---

MTC MATERIA E  
TECNICA ®

MTCM Materia	CALCARENITE
--------------	-------------

MTCT Tecnica	SCOLPITO
DED DATAZIONE	
DEDG Secolo	XX
DEDS Frazione di secolo	PRIMO QUARTO

#### DES CONSERVAZIONE

DESC Stato di conservazione	MEDIOCRE
-----------------------------	----------

DESS Indicazioni specifiche	L'azione degli agenti atmosferici ha provocato alterazioni al substrato superficiale della pietra. Agenti biodeteriogeni quali funghi, licheni, hanno modificato chimicamente e fisicamente la superficie esterna della pietra. Sono presenti fenomeni di apposizione (croste) sulle parti più emergenti ed esposte del frontone. Sotto le decorazioni macchie nere e ruscellamenti.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### LS ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI ®

LSU Ubicazione	DI
LSI ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIX Collocazione	DI
LSID Definizione	DI
LSIQ Qualificazione	DI
LSIN Quantità	DI
LSII Trascrizione testo	DI

#### MTC MATERIA E TECNICA ®

MTCM Materia	DI
MTCT Tecnica	DI

#### LSD DATAZIONE

LSDG Secolo	DI
LSDS Frazione di secolo	DI

#### LSC CONSERVAZIONE

LSCC Stato di conservazione	DI
LSCS Indicazioni specifiche	DI

#### CO CONSERVAZIONE ®

SUU Ubicazione o riferimento	BENE INTERO
------------------------------	-------------

#### STC STATO DI CONSERVAZIONE

STCC Stato di conservazione	DISCRETO
-----------------------------	----------

STCS Indicazioni  
specifiche

Non sono rilevabili, a vista, all'esterno e all'interno della cappella, dissesti o danni strutturali del tipo immediatamente riconoscibili. Degradi provocati (alterazioni fisico-chimiche) dagli agenti biodeteriogeni. Funghi, licheni, e deiezioni animali, sono diffusi nel corpo del tamburo e della cupola dove l'azione degli agenti metereologici è stata più incisiva. Questi agenti patogeni hanno causato la formazione di croste e fenomeni di corrosione con alveolizzazioni e disgregazione con perdita di forma dei decori scolpiti nella calcarenite. Anche l'azione del vento ha contribuito al deterioramento del bene; in alto nel tamburo (nord-est) sono visibili nel paramento murario fenomeni erosivi provocati proprio dall'azione fisica del vento.

#### RS RESTAURI ®

RSU Ubicazione BENE INTERO  
RST RESTAURI  
RSTS Situazione DI  
RSTD Data DI  
RSTT Tipo di intervento DI

#### US UTILIZZAZIONI

USA USO ATTUALE ®  
USAR Riferimento BENE INTERO  
USAD Uso ® SEPOLTURA  
USAS Stato d'uso USO PROPRIO  
USO USO STORICO ®  
USOR Riferimento BENE INTERO  
USOC Riferimento  
cronologico ORIGINARIO  
USOD Uso ® SEPOLTURA

#### DA DATI AMMINISTRATIVI ®

CDG CONDIZIONE  
GIURIDICA  
CDGG Indicazione  
generica PROPRIETARIO PUBBLICO  
CDGS Indicazione  
specifica COMUNE DI PALERMO  
CDGI Indirizzo PIAZZA PRETORIA  
ACQ ACQUISIZIONI ®  
ACQT Tipo di  
acquisizione NR  
ACQN Dante causa NR  
ACQD Data acquisizione 1896  
ACQL Luogo NR

#### DA DATI AMMINISTRATIVI ®

CDG CONDIZIONE  
GIURIDICA

CDGG Indicazione generica	PROPRIETARIO PRIVATO
CDGS Indicazione specifica	NR
CDGI Indirizzo	NR
ACQ ACQUISIZIONI ®	
ACQT Tipo di acquisizione	CONCESSIONE
ACQN Dante causa	COMUNE DI PALERMO
ACQD Data acquisizione	1986
ACQL Luogo	PALERMO

## VI VINCOLI

VIX Vincoli	SI
VIN PROVVEDIMENTI DI TUTELA ®	
VINS Estensione	TOTALE
VINL Riferimento di legge	L.1089/1939
VINT Tipo di provvedimento	D.A.
VINE Estremi del provvedimento ®	1995/08/07/N.11605/T
VINP Ente proponente	88 SBICA PA
VINN Provvedimento di revoca	DI
VIY Vincoli	NO
VIP PROVVEDIMENTI DI TUTELA PAESISTICA ®	
VIPS Estensione	DI
VIPL Riferimento di legge	DI
VIPT Tipo di provvedimento	DI
VIPE Estremi del provvedimento	DI
VIPV Provvedimento di revoca o restrizione	DI

VAA VINCOLI ALTRE  
AMMINISTRAZIONI ®

VAAT Tipo di vincolo FASCIA DI RISPETTO DELLE AREE BOSCADE ARTIFICIALI

VAAS Estensione PARZIALE

STU STRUMENTI  
URBANISTICI E  
PAESISTICI ®

STUT Strumento in  
vigore PIANO REGOLATORE GENERALE

STUD Data 2002

STUN Sintesi normativa  
di zona ® ZONA F8 CIMITERI

#### LN EVENTI MODIFICATIVI

ALN EVENTI  
MODIFICATIVI ®

ALNT Tipo evento DI

ALND Data evento DI

ALNN Note DI

#### AL ALLEGATI

SFC Stralcio foglio  
catastale ® 001

ALG ALLEGATI  
GRAFICI ®

ALGN Numero allegato  
grafico 002

ALGP Tipo STRALCIO CATASTALE//1:2000

ALGS Specifiche STRALCIO CATASTALE CON PARTICELLA EVIDENZIATA

ALGG Collocazione  
originale 88 SBGA PA//1//INVENTARIO N.

ALG ALLEGATI  
GRAFICI ®

ALGN Numero allegato  
grafico 003

ALGP Tipo PLANIMETRIA GENERALE//1:500

ALGS Specifiche PROIEZIONE ORTOGONALE CON BENE EVIDENZIATO

ALGG Collocazione  
originale 88 SBGA PA//1//INVENTARIO N.

ALG ALLEGATI  
GRAFICI ®

ALGN Numero allegato grafico	004
ALGP Tipo	SEZIONE ORIZZONTALE//1:50
ALGS Specifiche	RILIEVO A QUOTA +4,00 MT
ALGG Collocazione originale	88 SBGA PA//1//INVENTARIO N.V
ALG ALLEGATI GRAFICI ®	
ALGN Numero allegato grafico	005
ALGP Tipo	SEZIONE ORIZZONTALE//1:50
ALGS Specifiche	RILIEVO QUOTATO
ALGG Collocazione originale	88 SBGA PA//1//INVENTARIO N.
ALG ALLEGATI GRAFICI ®	
ALGN Numero allegato grafico	006
ALGP Tipo	PROSPETTO PRINCIPALE//1:50
ALGS Specifiche	RILIEVO STATO DI FATTO
ALGG Collocazione originale	88 SBGA PA//1//INVENTARIO N.
FTA ALLEGATI FOTOGRAFICI ®	
FTAN Numero allegato fotografico	007
FTAP Tipo	FOTOGRAFIA B/N
FTAS Specifiche	VEDUTA ESTERNA FRONTALE
FTAG Collocazione negativo	88 SBGA PA//1//INVENTARIO N.011411
FTA ALLEGATI FOTOGRAFICI ®	
FTAN Numero allegato fotografico	008
FTAP Tipo	FOTOGRAFIA B/N
FTAS Specifiche	VEDUTA ESTERNA LATERALE
FTAG Collocazione negativo	88 SBGA PA//1//INVENTARIO N.011412

FTA ALLEGATI  
FOTOGRAFICI ®  
FTAN Numero allegato 009  
fotografico  
FTAP Tipo FOTOGRAFIA B/N  
FTAS Specifiche VEDUTA ESTERNA D'INSIEME  
FTAG Collocazione  
negativo 88 SBGA PA//1//INVENTARIO N.011424

FTA ALLEGATI  
FOTOGRAFICI ®  
FTAN Numero allegato 010  
fotografico  
FTAP Tipo FOTOGRAFIA B/N  
FTAS Specifiche PARTICOLARE ESTERNO  
FTAG Collocazione  
negativo 88 SBGA PA//1//INVENTARIO N.011401

FTA ALLEGATI  
FOTOGRAFICI ®  
FTAN Numero allegato 011  
fotografico  
FTAP Tipo FOTOGRAFIA B/N  
FTAS Specifiche PARTICOLARE ESTERNO  
FTAG Collocazione  
negativo 88 SBGA PA//1//INVENTARIO N.011421

DVA DOCUMENTI VARI  
®

DVAN Numero  
documento allegato DI  
DVAP Tipo DI  
DVAT Collocazione e  
numero DI

VDS GESTIONE  
INFORMATIZZATA  
ALLEGATI ®

VDSN Numero allegato 001  
memorizzato  
VDST Tipo di supporto CD ROM  
VDSI Identificatore di  
volume CAPPELLA MERCADANTE

VDSP Posizione	001
VDSX Note	ELABORATO GRAFICO IN FORMATO DWG STRALCIO CATASTALE CON PARTICELLA EVIDENZIATA//1:1000
VDS GESTIONE INFORMATIZZATA ALLEGATI ®	
VDSN Numero allegato memorizzato	001
VDST Tipo di supporto	CD ROM
VDSI Identificatore di volume	CAPPELLA MERCADANTE
VDSP Posizione	002
VDSX Note	ELABORATO GRAFICO IN FORMATO DWG STRALCIO CATASTALE CON PARTICELLA EVIDENZIATA//1:2000
VDS GESTIONE INFORMATIZZATA ALLEGATI ®	
VDSN Numero allegato memorizzato	001
VDST Tipo di supporto	CD ROM
VDSI Identificatore di volume	CAPPELLA MERCADANTE
VDSP Posizione	003
VDSX Note	ELABORATO GRAFICO IN FORMATO DWG PLANIMETRIA GENERALE//1:500 PROIEZIONE ORTOGONALE CON BENE EVIDENZIATO
VDS GESTIONE INFORMATIZZATA ALLEGATI ®	
VDSN Numero allegato memorizzato	001
VDST Tipo di supporto	CD ROM
VDSI Identificatore di volume	CAPPELLA MERCADANTE
VDSP Posizione	004
VDSX Note	ELABORATO GRAFICO IN FORMATO DWG SEZIONE ORIZZONTALE//1:50 RILIEVO A QUOTA +4.00
VDS GESTIONE INFORMATIZZATA ALLEGATI ®	
VDSN Numero allegato memorizzato	001
VDST Tipo di supporto	CD ROM

VDSI Identificatore di volume	CAPPELLA MERCADANTE
VDSP Posizione	005
VDSX Note	ELABORATO GRAFICO IN FORMATO DWG SEZIONE ORIZZONTALE//1:50 RILIEVO QUOTATO
VDS GESTIONE INFORMATIZZATA ALLEGATI ®	
VDSN Numero allegato memorizzato	001
VDST Tipo di supporto	CD ROM
VDSI Identificatore di volume	CAPPELLA MERCADANTE
VDSP Posizione	006
VDSX Note	ELABORATO GRAFICO IN FORMATO DWG PROSPETTO PRINCIPALE//1:50 RILIEVO
VDS GESTIONE INFORMATIZZATA ALLEGATI ®	
VDSN Numero allegato memorizzato	001
VDST Tipo di supporto	CD ROM
VDSI Identificatore di volume	CAPPELLA MERCADANTE
VDSP Posizione	007
VDSX Note	SCANSIONE A 600 DPI IN FORMATO BMP DELL'ALLEGATO FOTOGRAFICO N.007 VEDUTA ESTERNA FRONTALE
VDS GESTIONE INFORMATIZZATA ALLEGATI ®	
VDSN Numero allegato memorizzato	001
VDST Tipo di supporto	CD ROM
VDSI Identificatore di volume	CAPPELLA MERCADANTE
VDSP Posizione	008
VDSX Note	SCANSIONE A 600 DPI IN FORMATO BMP DELL'ALLEGATO FOTOGRAFICO N.008 VEDUTA LATERALE
VDS GESTIONE INFORMATIZZATA ALLEGATI ®	
VDSN Numero allegato memorizzato	001

VDST Tipo di supporto	CD ROM
VDSI Identificatore di volume	CAPPELLA MERCADANTE
VDSP Posizione	009
VDSX Note	SCANSIONE A 600 DPI IN FORMATO BMP DELL'ALLEGATO FOTOGRAFICO N.009 VEDUTA ESTERNA D'INSIEME
VDS GESTIONE INFORMATIZZATA ALLEGATI ®	
VDSN Numero allegato memorizzato	001
VDST Tipo di supporto	CD ROM
VDSI Identificatore di volume	CAPPELLA MERCADANTE
VDSP Posizione	010
VDSX Note	SCANSIONE A 600 DPI IN FORMATO BMP DELL'ALLEGATO FOTOGRAFICO N.010  PARTICOLARE ESTERNO
VDS GESTIONE INFORMATIZZATA ALLEGATI ®	
VDSN Numero allegato memorizzato	001
VDST Tipo di supporto	CD ROM
VDSI Identificatore di volume	CAPPELLA MERCADANTE
VDSP Posizione	011
VDSX Note	SCANSIONE A 600 DPI IN FORMATO BMP DELL'ALLEGATO FOTOGRAFICO N.011 PARTICOLARE ESTERNO
VDS GESTIONE INFORMATIZZATA ALLEGATI ®	
VDSN Numero allegato memorizzato	001
VDST Tipo di supporto	CD ROM
VDSI Identificatore di volume	CAPPELLA MERCADANTE
VDSP Posizione	012
VDSX Note	SCANSIONE A 600 DPI IN FORMATO JPG SUPPORTO RASTER DELL'ALLEGATO GRAFICO N 001 STRALCIO FOGLIO CATASTALE

VDS GESTIONE  
INFORMATIZZATA  
ALLEGATI ®  
VDSN Numero allegato memorizzato 001  
VDST Tipo di supporto CD ROM  
VDSI Identificatore di volume CAPPELLA MERCADANTE  
VDSP Posizione 013  
VDSX Note SCANSIONE A 600 DPI IN FORMATO BMP LOGO REGIONE SICILIANA

**DO FONTI E DOCUMENTAZIONE**

QUA Quadro d'unione  
IGM CARTOGRAFIA  
IGM ®  
IGMN Estremi tavoletta o foglio 249 II SE  
IGMT Nome della tavoletta o foglio MISILMERI  
IGMS Scala 1:25000  
IGMD Data 1970  
BIB BIBLIOGRAFIA ®  
BIBA Autore ® ORLANDO GIUSEPPE  
BIBC Curatore ® DI  
BIBF Tipo LIBRO  
BIBG Titolo monografia o periodico Breve storia del Santuario Santa Maria di Gesù vicino Palermo con appendice e documenti  
BIBO Autore del contributo preso in esame ® DI  
BIBT Titolo del contributo DI  
BIBL Luogo di pubblicazione ® PALERMO  
BIBZ Editore ® OFFICIO TIP. DI CAMILLO TAMBURELLO EC. VIA S. ISID  
BIBD Anno di pubblicazione 1886  
BIBE Numero di edizione DI  
BIBV Volume DI

BIBI Titolo collana	DI
BIBS Specifiche (numero, mese, serie)	DI
BIBP Pagine	P. 140
BIBY Pagine contenenti porzione interessata	56 P.
BIBU Indicazione emissione interessata	DI.
BIBX Note	La citazione attiene ad una bibliografia specifica il libro si trova nella BibliotecaPrivata del Convento di S. Maria di Gesù
NCU Codice univoco ICCD	NR
NAR Codice CRICD	NR
BIB BIBLIOGRAFIA ®	
BIBA Autore ®	SCOZZARI
BIBC Curatore ®	DI
BIBF Tipo	LIBRO
BIBG Titolo monografia o periodico	CIMITERO DI S. MARIA GESU
BIBO Autore del contributo preso in esame ®	DI
BIBT Titolo del contributo	DI
BIBL Luogo di pubblicazione ®	PALERMO
BIBZ Editore ®	TIPOGRAFIA CARMELO VENA VIA FONDERIA
BIBD Anno di pubblicazione	1909
BIBE Numero di edizione	DI
BIBV Volume	DI
BIBI Titolo collana	DI
BIBS Specifiche (numero, mese, serie)	DI
BIBP Pagine	P. 146
BIBY Pagine contenenti porzione interessata	46 P.
BIBU Indicazione emissione interessata	DI

BIBX Note	La citazione attiene ad una bibliografia specifica il libro si trova nella BibliotecaPrivata del Convento di S. Maria di Gesù
NCU Codice univoco ICCD	NR
NAR Codice CRICD	NR
BIB BIBLIOGRAFIA ®	
BIBA Autore ®	UGO PERRICONE ENGEL
BIBC Curatore ®	DI
BIBF Tipo	LIBRO
BIBG Titolo monografia o periodico	LA CHIESA E IL CONVENTO DI S. MARIA DI GESU IN PALERMO
BIBO Autore del contributo preso in esame ®	DI
BIBT Titolo del contributo	DI
BIBL Luogo di pubblicazione ®	PALERMO
BIBZ Editore ®	IRES STABILIMENTO TIPO LITOGRAFICO
BIBD Anno di pubblicazione	1953
BIBE Numero di edizione	DI
BIBV Volume	DI
BIBI Titolo collana	DI
BIBS Specifiche (numero, mese, serie)	DI
BIBP Pagine	
BIBY Pagine contenenti porzione interessata	5-14 P.
BIBU Indicazione emissione interessata	DI
BIBX Note	La citazione attiene ad una bibliografia specifica il libro si trova nella BibliotecaRegionale alla segnatura MISC.B:6170
NCU Codice univoco ICCD	NR
NAR Codice CRICD	NR
BIB BIBLIOGRAFIA ®	
BIBA Autore ®	PALOZZOTTO VINCENZO
BIBC Curatore ®	DI
BIBF Tipo	LIBRO

BIBG Titolo monografia o periodico	ARCHITETTURA FUNERARAIA A PALERMO TRA IL 700 E IL PRIMO '900 SCHIZZI E PROGETTI
BIBO Autore del contributo preso in esame ®	DI
BIBT Titolo del contributo	DI
BIBL Luogo di pubblicazione ®	PALERMO
BIBZ Editore ®	CO GRAS
BIBD Anno di pubblicazione	1990
BIBE Numero di edizione	DI
BIBV Volume	DI
BIBI Titolo collana	DI
BIBS Specifiche (numero, mese, serie)	DI
BIBP Pagine	NR
BIBY Pagine contenenti porzione interessata	TAV. 18-71
BIBU Indicazione emissione interessata	DI
BIBX Note	La citazione attiene ad una bibliografia specifica il libro si trova nella BibliotecaPrivata del Convento di S. Maria di Gesù
NCU Codice univoco ICCD	DI
NAR Codice CRICD	DI
FNT FONTI ARCHIVISTICHE ®	
FNTT Tipo e/o nome del documento	PRATICA DI CONCESSIONE
FNTN Archivio/località	ARCHIVIO ASSESSORATO UFFICIO CIMITERIALE COMUNE DI PALERMO
FNTP Posizione documento	PRATICA N 585
FNTD Data	1986/03/26
FNT FONTI ARCHIVISTICHE ®	
FNTT Tipo e/o nome del documento	PRATICA DI CONCESSIONE

FNTN Archivio/località ARCHIVIO CIMITERO DI S.M. DI GESU

FNTP Posizione PRATICA N. 585  
documento

FNTD Data 1986/03/26

ICN FONTI  
ICONOGRAFICHE ®

ICNT Tipo DI

ICNR Titolo DI

ICNA Autore DI

ICND Data DI

ICNC Collocazione DI

FTE

DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA

ESISTENTE ®

FTEP Tipo DI

FTES Specifiche DI

FTEG Collocazione DI

FTV FOTOGRAFIE

AEREE ®

FTVP Tipo DI

FTVR Denominazione  
ripresa DI

FTVD Data DI

FTVN Numero  
identificativo NR

FTVC Collocazione NRNR

DRA

DOCUMENTAZIONE

GRAFICA ®

DRAT Tipo PROSPETTO CAPPELLA

DRAS Scala 1:25

DRAD Data 1899

DRAC Collocazione COMUNE DI PALERMO//ARCHIVIO CIMITERO S. M. DI GESU//PRATICA N 585

DVE DOCUMENTI VARI

®

DVET Tipo NR

DVEC Collocazione NR

DAV DOCUMENTO  
AUDIOVIDEO ®  
DAVS Tipo di supporto NR  
DAVI Identificatore di volume NR  
DAVP Posizione NR  
DAVC Collocazione NR  
DAVT Note NR

**SK RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE**

RSE ALTRE SCHEDE ®

RSER Riferimento argomento CAPPELLA MERCADANTE  
RSET Tipo scheda A INVENTARIALE  
RSEC Codice DI  
RSED Data 1997

**CM COMPILAZIONE**

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 2004  
CMPN Nome compilatore ® FULVIO STEFANO  
CMPN Nome compilatore ® CALTAGIRONE M. CONCETTA  
CMPN Nome compilatore ® COLUCCI IDA  
FUR Funzionario responsabile ® MIRANDA M. //DIRIGENTE TECNICO ARCHITETTO//DIRIGENTE DELLA U.O. XVIII

AGG

AGGIORNAMENTO ®

AGGD Data DI  
AGGN Nome revisore DI

RVM REVISIONE PER MEMORIZZAZIONE

RVMD Data DI  
RVMN Nome revisore DI

RVMF Funzionario responsabile ® DI

ISZ ISPEZIONI ®

ISZD Data DI

### AN ANNOTAZIONI


OSS Osservazioni

Non è stato possibile accedere all'interno della cappella e della cripta. La realizzazione degli allegati grafici relativi alle sezioni orizzontali e ai prospetti, sono stati redatti (previa verifica delle dimensioni esterne) Gli altri paragrafi compilati, ad eccezione di quelli per i quali era necessario l'accesso all'interno del bene, sono stati oggetto di studio diretto. Nel paragrafo DATI AMMINISTRATIVI il campo CDGG deve leggersi CONCESSIONARIO PRIVATO.

**ALLEGATI FOTOGRAFICI**











ALLEGATI GRAFICI (DWF)


REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**

Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione  
e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica,  
fotogrammetrica e audiovisiva, dei beni culturali ed ambientali


TSK Tipo scheda <b>A</b>	NCTN Numero Catalogo generale C0000015	NCRN Numero catalogo Regione Siciliana A0000015	REGIONE 19
SFC Stralcio foglio catastale 001	NCRV Suffisso rif. verticale	ECP Ente competente 88 SBCA PA//1	
ESC Ente schedatore 88 SBCA PA//1//Progetto di Catalogazione//POR Sicilia 2000-2006// Misura 2.02 Azione A			
OGTN Denominazione Cappella Gentilizia Mercadante			
ALGP Tipo allegato			
ALGS Specifiche allegato			
ANNOTAZIONI Stralcio Foglio Catastale F 87 p.lla B a scala 1:2000			
ALTRI ALLEGATI		Gestione informatizzata allegati VDSN 001 VDST CD ROM VDSI Cappella gentilizia Mercadante VDSP 001	
DATA: Allegato eseguito a cura di:  Geol. M.A. Caltagirone <i>Nome e Cognome</i> <span style="float: right;"><i>Firma</i></span>			
ALGG Collocazione originale: 88 SBCA PA//1			



0 20 80







0 5 20 mt.



|

0 5 20 mt.




REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione  
e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica,  
fotogrammetrica e audiovisiva, dei beni culturali ed ambientali

TSK Tipo scheda <b>A</b>	NCTN Numero Catalogo generale C0000015	NCRN Numero catalogo Regione Siciliana A0000015	REGIONE 19
ALGN N. Allegato grafico 004	NCRV Suffisso rif. verticale	ECP Ente competente 88 SBCA PA//1	
ESC Ente schedatore 88 SBCA PA//1//Progetto di Catalogazione//POR Sicilia 2000-2006// Misura 2.02 Azione A			
OGTN Denominazione Cappella Gentilizia Mercadante			
ALGP Tipo allegato Sezione orizzontale//1:50			
ALGS Specifiche allegato Rilievo a quota +4,00 mt.			
ANNOTAZIONI			
ALTRI ALLEGATI	Gestione informatizzata allegati VDSN 004 VDST CD ROM VDSI Cappella gentilizia Mercadante VDSP 004		
DATA: Allegato eseguito a cura di:  Arch. Stefano Fulvio <i>Nome e Cognome</i> <span style="float: right;"><i>Firma</i></span>			
ALGG Collocazione originale: 88 SBCA PA//1			



0 1 2 mt.






REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione  
e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica,  
fotogrammetrica e audiovisiva, dei beni culturali ed ambientali


TSK Tipo scheda <b>A</b>	NCTN Numero Catalogo generale C0000015	NCRN Numero catalogo Regione Siciliana A0000015	REGIONE 19
ALGN N. Allegato grafico 004	NCRV Suffisso rif. verticale	ECP Ente competente 88 SBCA PA//1	
ESC Ente schedatore 88 SBCA PA//1//Progetto di Catalogazione//POR Sicilia 2000-2006// Misura 2.02 Azione A			
OGTN Denominazione Cappella Gentilizia Mercadante			
ALGP Tipo allegato Sezione orizzontale//1:50			
ALGS Specifiche allegato Rilievo quotato			
ANNOTAZIONI			
ALTRI ALLEGATI	Gestione informatizzata allegati VDSN 005 VDST CD ROM VDSI Cappella gentilizia Mercadante VDSP 005		
DATA: Allegato eseguito a cura di:  Arch. Stefano Fulvio <i>Nome e Cognome</i> <span style="float: right;"><i>Firma</i></span>			
ALGG Collocazione originale: 88 SBCA PA//1			





0 1 2 mt.











0 1 2 mt.

A horizontal scale bar with alternating black and white segments, used to indicate the size of the drawing. The bar is marked with the numbers 0, 1, and 2, followed by the unit 'mt.' (meters).