BEG:
TSK: A
LIR: I/V
NCT:
NCTR: 06
NCTN: 00039758
ESC: S69
ECP: S69
PVC:
PVCP: GO
PVCC: Grado
CST:
CSTD: Grado
CSTA: Capoluogo municipale
ZUR:
ZURD: Zona centrale
SET:
SETT: SU
OGT:
OGTT: Casa
UBV:
UBVD: Campiello della Torre
UBVN: 5(P)
CTS:
CTSF: 41
CTSD: 1991
CTSP: 737
CDG:
CDGG: Proprieta' privata
CDGS: Sanson Giuseppe// Sanson Giovanna// Troian Sebastiano
CDGI: Via dell'Amicizia, 28 - Grado (GO)
STU:
STUT: P.P.
STUN: Manutenzione ordinaria straordinaria/ restauro/ ristrutturazione
CRD:
CRDR: Gauss-Boaga
REL:
RELS: XIX
SVC:
SVCM: Muratura in laterizio e pietra
SOF:
SOFG: Solaio
SOFF: Orizzontale
CPM:
CPMM: Coppi
USA:
USAD: Abitazione
USO:
USOD: Abitazione
FTA:
FTAN: 1 (SBAAAAS TS 01003101)
FTA:
FTAN: 2 (SBAAAAS TS 01003102)
FTA:
FTAN: 3 (SBAAAAS TS 01003103)
SFC: 1
ALG:
ALGT: Piante dei piani

ALGN: 2
CMP:
CMPD: 1995
CMPN: Mantoani I.
FUR: De Comellis A.
OSS: L'aspetto generale esterno ed interno denuncia un certo stato di degrado in cui versa lo stabile. L'edificio oggetto della presente e' inserito nell'isolato indicato come ''Insula Q'' la cui formazione e' conseguente alla demolizione degli edifici identificati dalle particelle catastali 717, 718, 719, 721. L'insula incorpora alcuni tratti dell'antica cinta muraria urbana, e' compresa tra campo San Niceta (Savial), campiello della Torre, calle Zanini, calle Degrassi, calle Maran e calle Monfera'. L'immobile identificato dalla particella catastale 737, si affaccia su calle Corbatto, campiello della Torre e campo San Niceta, e' composto da piano terra con due piani superiori e soffitta, l'ingresso principale e' aperto su campiello della Torre al numero 5. Non e' certa l'epoca della sua costruzione ma e' riconducibile attorno al XIX secolo. I prospetti sono caratterizzati dalla presenza di porte e finestre del piano terra e del primo piano incorniciate in pietra e dalla linda d'intonaco. Il prospetto su campiello della Torre e' inoltre caratterizzato dalla presenza di una porta centinata con stipiti ed arco in pietra. La copertura e' a padiglione con tre falde ed il manto in coppi. La muratura portante e' composta da laterizio e pietra, le strutture orizzontali sono in legno, come leganti sono state impiegate durante un intervento relativamente recente, delle malte idraulico cementizie. La struttura del tetto e' composta da orditura in legno e scempiato in legno. L'aspetto generale esterno ed interno denuncia un certo stato di degrado in cui versa lo stabile.
END: