

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 20

NCTN - Numero catalogo generale 00065175

ESC - Ente schedatore S10

ECP - Ente competente S10

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica villa

OGTN - Denominazione Villa Satta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Sardegna

PVCP - Provincia CA

PVCC - Comune Cagliari

PVCI - Indirizzo Viale Trento 39

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Cagliari

CTSF - Foglio/Data F 18 all F

CTSF - Foglio/Data F 9

CTSN - Particelle mapp. 434 sub 1,2

CTSN - Particelle mapp. 435 sub 2,3

CTSN - Particelle mapp 2076

CTSN - Particelle mapp 25

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 9.105882

GPDPY - Coordinata Y 39.22393

| | |
|--|---|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | progetto |
| ATBD - Denominazione | Ing. Zoccheddu |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | L'area ove sorge la villa era in precedenza esterna all'abitato, tranne che nel periodo romano, e quindi con destinazione agricola o comunque rurale. La villa è situata in quella parte del quartiere Stampace che venne investita da una edificazione residenziale tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. L'edificazione dell'edificio è avvenuta nel primo quarto del XX secolo (1920 c.a.), su progetto dell'ing. Zoccheddu. |
| RENF - Fonte | 2000, Sias M., Villini di Cagliari : forma urbana dell'architettura borghese |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |
| RELI - Data | 1920 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. seminterrato; p.t. rialzato; p.1 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | edificio di forma composita ad angoli retti, con muri perimetrali in muratura in pietrame e conci di pietra; solai in CLcA, volte a botte e a vela nello scantinato; copertura a tetto a padiglione e piana. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTF - Forma | composita |
| FN - FONDAZIONI | |

| | |
|---|---------------------|
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | muri perimetrali |
| SVCT - Tipo di struttura | pareti |
| SVCC - Genere | muratura |
| SVCM - Materiali | pietrame/ pietra |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | tamponature interne |
| SVCT - Tipo di struttura | pareti |
| SVCC - Genere | muratura |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | p.t/ p.1 |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | a getto |
| SOES - Specificazioni tecniche | a soletta |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | p. seminterrato |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | non accertata |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | p. seminterrato |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a vela |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | non accertata |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | corpo principale |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |

| | |
|---|--|
| CPFF - Forma | a padiglione |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | non accertata |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | marmo/ graniglia |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | basamento |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | lesene |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fregi |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | parapetti |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi floreali |
| DECM - Materiali | ferro battuto |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, sovrafinestra p.t. |
| DECL - Collocazione | esterna |

| | |
|--|---|
| DECT - Tipo | riquadri |
| DECM - Materiali | terracotta |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, finestra p.1 |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanate |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice marcapiano |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanate |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1984/00/00 |
| RSTF - Data fine | non accertata |
| RSTT - Tipo di intervento | restauro e adeguamento nuova destinazione d'uso |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2009/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | manutenzione straordinaria |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | scuola |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |

| | |
|--|--|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| CDGS - Indicazione specifica | Società Diana Sei s.r.l. |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939) |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1979/02/13 |
| NVCD - Data notificazione | 1979/03/02 |
| NVCR - Data di registrazione o G.U. | 1979/04/29 |
| NVCP - Estensione del vincolo | intero bene |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 42/2004, art. 140 |
| NVCE - Estremi provvedimento | D.RAS n.31/12 2007/08/22 |
| NVCP - Estensione del vincolo | intero bene |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.U.C. |
| STUN - Sintesi normativa zona | interventi di restauro e risanamento conservativo/manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dalla legislazione vigente. |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia B/N |
| FTAN - Codice identificativo | 2 (S10 53643) |
| FTAT - Note | Prospetto (1994) |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Pintori, Giovanni |
| FTAD - Data | 2013 |
| FTAE - Ente proprietario | S10 |
| FTAN - Codice identificativo | New_1386923367794 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTF - Tipo | progetti di restauro/ provvedimenti di tutela |
| FNTD - Data | dal 1979 al 2011 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Storico BAPASE CA |
| FNTS - Posizione | CA/11-(08)-32 |
| FNTI - Codice identificativo | ASBAPSAECA110832 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |

| | |
|---|--|
| NCUN - Codice univoco ICCD | S10A0047 |
| BIBA - Autore | Sias M. |
| BIBD - Anno di edizione | 2000 |
| BIBH - Sigla per citazione | S10A0047 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 85..86 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Strati E. |
| FUR - Funzionario responsabile | Ingegno A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2006 |
| RVMN - Nome | Laconi P. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2013 |
| AGGN - Nome | Laconi, Patrizia |
| AGGF - Funzionario responsabile | Fiorino, Donatella Rita |