SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	1
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo	20
generale	00029028
ESC - Ente schedatore	S10
ECP - Ente competente	S10
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	EX Museo Archeologico
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	CA
PVCC - Comune	Cagliari
PVCI - Indirizzo	Piazza Indipendenza 4
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	CALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CASTALE
CTSC - Comune	Cagliari
CTSF - Foglio/Data	18 Q
CTSN - Particelle	mapp. 1558
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
NCUN - Codice univoco ICCD	AUT00001
AUTN - Nome scelto	Dionigi Scano
AUTA - Dati anagrafici	1867/ 1949
AUTH - Sigla per citazione	AUT00001
ATB - AMBITO CULTURALE	

ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	Dionigi Scano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio che ospita il museo archeologico è situato nel luogo dove fino all'inizio del Novecento sorgeva il carcere femminile, già destinato precedentemente a zecca ed armeria. Esso fu costruito nel 1904-1906 su progetto dell'ingegnere Dionigi Scano, che sin dal 1899 predispose una pianificazione generale per la riconversione di tutto il complesso di edifici storici esistenti attorno alla torre di San Pancrazio. Il trasferimento del museo dal palazzo Vivanet, in via Roma, dove si trovava allora, fu reso possibile dalla decisione di ripristinare la torre di San Pancrazio (allora carcere succursale) e di occupare, come museo, i locali della direzione. La successiva deliberazione di soppressione del carcere femminile permise l'utilizzazione di quell'area e l'elaborazione del progetto dell'edificio esistente.
RENF - Fonte	1915, Taramelli A., Guida al museo nazionale di Cagliari
RENF - Fonte	1999, Loddo G., Cagliari: Architetture dal 1900 al 1945
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1904/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1906/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	4
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione	edificio di forma irregolare, con muri perimetrali in pietra e mattoni;
strutturale primaria	solaio di tipo non accertabile; copertura piana e a cupola nell'atrio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati iconografici	

significativi	atrio	
SV - STRUTTURE VERTICALI	attio	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	7 A	
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali	
SVCT - Tipo di struttura	pareti	
SVCC - Genere	muratura	
SVCM - Materiali	pietra/ mattoni	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	-	
SOU - Ubicazione	intero bene	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	solaio	
SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	intero solaio	
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertata	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	'AMENTO	
SOU - Ubicazione	atrio	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	cupola	
SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	intera cupola	
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertata	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	intero bene	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ΓERNA	
CPFG - Genere	piana	
CPC - STRUTTURA E TECNIC	CA	
CPCT - Struttura primaria	non accertata	
SC - SCALE		
SCL - SCALE		
SCLU - Ubicazione	esterna	
SCLG - Genere	scala d'accesso	
SCLN - Quantita'	1	
SCLL - Collocazione	perpendicolare al fronte	
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa a ventaglio	
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA		
PVM - PAVIMENTI E PAVIME		
PVMU - Ubicazione PVMG - Genere	intero bene non rilevati	
	non mevan	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
	prospetto principale	
DECL - Collocazione	esterna	

DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalate
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalate
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitelli
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosta
DECM - Materiali	ferro battuto
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalate
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paramento
DECQ - Qualificazione del tipo	a finte bugne

DEC - ELEMENTI DECORAT	IVI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DEC - ELEMENTI DECORAT	IVI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a finte bugne
DECQ - Qualificazione del tipo	con festoni
DEC - ELEMENTI DECORAT	IVI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1986/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e adattamento alle nuove esigenze d'uso, i lavori si sono svolti in più lotti ed hanno interessato anche gli impianti
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2002/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di recuopero e adeguamento funzionale
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2008/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di manutenzione straordinaria
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture

RSTT - Tipo di intervento	Adeguamento impiantistico e funzionale della terrazza
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	museo
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ente MiBAC in consegna a SOPRINTENDENZA per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art.1)
NVCE - Estremi provvedimento	1977/06/08
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1977/06/27 n.173
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	P.Q.R.C.S.
STUN - Sintesi normativa zona	interventi di restauro e risanamento conservativo/manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dalla legislazione vigente.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	1 (S10 17961)
FTAT - Note	Prospetto principale (1977)
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	2 (S10 17962)
FTAT - Note	Prospetto principale, particolare della finestra (1977)
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	3 (S10 17963)

FTAT - Note	Prospetto principale, particolare dell'ingresso (1977)
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Pintori, Giovanni
FTAD - Data	2013
FTAE - Ente proprietario	S10
FTAN - Codice identificativo	New_1387531057225
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	S10A0029
BIBA - Autore	Taramelli A.
BIBD - Anno di edizione	1915
BIBH - Sigla per citazione	S10A0029
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	S10A0002
BIBA - Autore	Loddo G.
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	S10A0002
BIBN - V., pp., nn.	p.44
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Masala F.
FUR - Funzionario responsabile	Segni Pulvirenti F.
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	Laconi P.
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2013
AGGN - Nome	Laconi, Patrizia
AGGF - Funzionario responsabile	Fiorino, Donatella Rita
AN - ANNOTAZIONI	
	A causa dei criteri museografici ormai superati come la mancanza di servizi e la suddivisione delle sale, anguste e inadeguate, la collezione

OSS - Osservazioni	particolarmente importante nei settori nuragico e fenicio-punica e stata trasferita nei vicini locali della cittadella dei musei, attualmente al suo interno sono ospitati uffici. Nell'attività di revisione 2013 si elimina dal campo RSE – RELAZIONI DIRETTE quanto segue:pluteo (frammento) OA 2000028603; pluteo OA 2000028604; pluteo OA 2000028605. Al momento dell'invio in verifica scientifica la scheda non manteneva il collegamento con: FNT - FONTI E DOCUMENTI FNTP - Tipo progetti di restauri/ relazioni FNTD - Data dal 1884 al 2010 FNTN - Nome archivio Archivio Storico BAPSAE CA FNTS - Posizione CA/11-(08)-37 FNTI - Codice identificativo ASBAPSAECA110837, per eseguire l'operazione si è eliminato il campo