

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00135031

ESC - Ente schedatore S142

ECP - Ente competente S142

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica certosa

OGTN - Denominazione Certosa di San Martino detta di Valserena

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione ex Abbazia di Paradigna

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia Romagna

PVCP - Provincia PR

PVCC - Comune Parma

PVCE Cortile di San Martino

PVCI - Indirizzo Strada Statale per Colorno

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Parma/Cortile di S. Martino

CTSF - Foglio/Data	9/1983
--------------------	--------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	gotico parmense
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XIII
RELI - Data	1298

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XIV
REVI - Data	1324

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	modifiche

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XIV
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XV
---------------	---------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	decorazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVI
RELI - Data	1580

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1687

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	modifiche

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVII
---------------	-----------

RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1810
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XX
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a croce latina
PNTE - Dati iconografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati iconografici significativi	abside (3)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	monastero
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	a semipentagono
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpi annessi
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta

SOFF - Forma	a padiglione
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a ombrello
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	d'onore
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	su volte
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	su volte
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	a sbalzo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	selciato in sassi e mattoni
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	pianelle
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	a battuto di cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECM - Materiali	cotto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	chiesa
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	(oggi scomparsa) che testimoniava le date di inizio e fine lavori di costruzione della chiesa
LSII - Trascrizione testo	MCCLXXXVIII (1298)/ DIE MAII HOC MONASTERIUM INCEP/ TUM FUIT ET AD HONOREM/ BEATAE MARIAE VIRGINIS HOC/ ORATORIUM CONSTRUITUR TEMPORE/ VENERABILIS VIRI DOMINI/ JOHANNIS DE BREXANIS ABBATIS/ MONASTEREII SUB ANNO DOMINI/ MCCCXXIV (1314)/ INDICIONE VII
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di	

conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI**RSTI - Data inizio** 1966**RSTT - Tipo di intervento**

nel 1966 hanno vauto inizio i restauri all'edificio, condotti c coprire il tetto della chiesa; dopo il 1980 di è passati a ripristinare il tetto di tutto il braccio antico Nord-Sud. E' in atto il restauro dell'estremità Sud del corpo orientale, dove sono stati consolidati i solai e rifatte le volte ed il muro orientale

US - UTILIZZAZIONI**USO - USO STORICO****USOR - Riferimento alla parte** intero bene**USOD - Uso** chiesa**USOD - Uso** monastero**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica** proprietà Stato**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** L. 1089/1939**NVCE - Estremi provvedimento** 1968/08/02**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** P.R.G.**STUN - Sintesi normativa zona** Restauro scientifico**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAD - Data** 1983**FTAE - Ente proprietario** SBAP PR**FTAN - Codice identificativo** 00135031_F.1**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAD - Data** 1983**FTAE - Ente proprietario** SBAP PR**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAD - Data** 1983**FTAE - Ente proprietario** SBAP PR**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n

FTAD - Data	1983
FTAE - Ente proprietario	SBAP PR
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1983
FTAE - Ente proprietario	SBAP PR
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	bibliografia
FNTD - Data	1983
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	1968
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di tutela
FNTD - Data	1962/07/04
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di tutela
FNTD - Data	1968/08/02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTD - Data	1983/08/28
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1983
CMPN - Nome	Calzolari F.
CMPN - Nome	Banzola M. O.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Salimbeni B.
AN - ANNOTAZIONI	