# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 14 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00007311 |
| **ESC - Ente schedatore** | S172 |
| **ECP - Ente competente** | S172 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | casa |
| **OGTQ - Qualificazione** | residenziale |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Molise |
| **PVCP - Provincia** | IS |
| **PVCC - Comune** | Venafro |
| **PVCL - Località** | VENAFRO |
| **PVCI - Indirizzo** | Via Silvano 17 |
| **CST - CENTRO STORICO** | |
| **CSTN - Numero d'ordine** | 001 |
| **CSTD - Denominazione** | Venafro |
| **CSTA** | capoluogo municipale |
| **SET - SETTORE** | |
| **SETT - Tipo** | SU |
| **SETN - Numero** | 007 |
| **SETP - Numero nel settore** | 003 |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Venafro |
| **CTSF - Foglio/Data** | 15 /1981 |
| **CTSN - Particelle** | 52 |
| **CTSE - Particelle ed altri elementi di confine** | part. 53, 54, 55 |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 1 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |

| | |
|---|---|
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 14.043703028 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 41.487037361 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto approssimato |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1002863_0 |
| **GPBT - Data** | 15-4-2019 |
| **GPBO - Note** | (4170362) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze tardomedioevali |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi stilistica |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | costruzione/rifacimento |
| **RENN - Notizia** | L'edificio rivela un chiaro processo di stratificazione dall'età medioevale al XVI/XVII secolo con succesivi rifacimenti ed integrazioni ottocenteschi e novecenteschi. |
| **RENF - Fonte** | analisi stilistica |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XV |
| **RELF - Frazione di secolo** | inizio |
| **RELW - Validità** | post |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVF - Frazione di secolo** | prima metà |
| **REVW - Validità** | ante |
| **SI - SPAZI** | |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | intero bene |
| **SIIN - Numero di piani** | 2 |
| **IS - IMPIANTO STRUTTURALE** | |
| **IST - Configurazione** | L'edificio si sviluppa su due livelli oltre quello interrato, con scala esterna addossata alla parete. La pianta è irregolare di forma trapezia. |

| | |
|---|---|
| **strutturale primaria** | La muratura è a sacco intonacata, il tetto è a doppia falda con orditura lignea e manto in coppi alla romana. |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p.t |
| **PNTS - Schema** | irregolare |
| **PNTF - Forma** | trapezoidale |
| **FN - FONDAZIONI** | |
| **FNS - STRUTTURE** | |
| **FNSU - Ubicazione** | intero bene |
| **FNSC - Tecnica costruttiva** | non accertabile |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | intero bene |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | continua |
| **SVCM - Materiali** | pietrame |
| **SVCM - Materiali** | intonaco |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | piani superiori |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solaio |
| **SOFF - Forma** | piano |
| **SOFP - Caratteristiche** | in legno |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | doppia falda |
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCR - Riferimento** | intero bene |
| **CPCT - Struttura primaria** | legno |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **SC - SCALE** | |

| | |
|---|---|
| **SCL - SCALE** | |
| **SCLU - Ubicazione** | esterna |
| **SCLN - Quantità** | 1 |
| **SCS - SCHEMA STRUTTURALE** | |
| **SCSC - Tecnica** | in muratura |
| **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVMU - Ubicazione** | piani inferiori |
| **PVMG - Genere** | in battuto |
| **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVMU - Ubicazione** | piani superiori |
| **PVMG - Genere** | granigliato di cemento |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di conservazione** | discreto |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | abitazione |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria sec. XV |
| **USOD - Uso** | abitazione |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà privata |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | L. 1497/1939 |
| **NVCE - Estremi provvedimento** | D.M. 1975/06/23 |
| **NVCR - Data di registrazione o G.U.** | G.U. n.193 del 1975/07/22 |
| **NVCP - Estensione del vincolo** | intero territorio comunale |
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | P.R.G. approvato il 1977/11/02 |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | zona A Conservazione/Restauro/Risanamento |

| | |
|---|---|
| **STUA - Vincoli altre amministrazioni** | P.T.P.A.A.V. n. 6 |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Coletta Mario |
| **FTAD - Data** | 1981/05/25 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAC - Collocazione** | CXVII-3-29 |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAAAASCB55230 |
| **FTAT - Note** | fronte prospettico |
| **FTAF - Formato** | 13x18 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Valente Francesco |
| **FTAD - Data** | 1977/00/00 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAN - Codice identificativo** | VenafroVF00007311 |
| **FTAT - Note** | prospetto principale |
| **FTAF - Formato** | 13x18 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Valente Francesco |
| **FTAD - Data** | 1977/00/00 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAN - Codice identificativo** | VenafroVF00007311a |
| **FTAT - Note** | veduta parziale prospetto secondario |
| **FTAF - Formato** | 13x18 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Valente Francesco |
| **FTAD - Data** | 1977/00/00 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAN - Codice identificativo** | VenafroVF00007311b |
| **FTAT - Note** | prospetto secondario |
| **FTAF - Formato** | 13x18 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | planimetria catastale |

| | |
|---|---|
| **DRAO - Note** | stralcio catastale fg 15 p.lla 52 |
| **DRAS - Scala** | 1:1000 |
| **DRAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **DRAN - Codice identificativo** | VenafroSC00007311 |
| **DRAA - Autore** | Coletta Mario |
| **DRAD - Data** | 1981 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | rilievo |
| **DRAO - Note** | pianta piano terra |
| **DRAS - Scala** | 1:200 |
| **DRAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **DRAN - Codice identificativo** | VenafroR00007311 |
| **DRAA - Autore** | Coletta Mario |
| **DRAD - Data** | 1981 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di corredo |
| **BIBA - Autore** | Masciotta Giambattista |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1988 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | S1720003 |
| **BIBN - V., pp., nn.** | III, 409-436 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di corredo |
| **BIBA - Autore** | Valente Franco |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1979 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | S1720130 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1981 |
| **CMPN - Nome** | Coletta, Mario |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Melloni, Lavinia |
| **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** | |
| **RVMD - Data** | 2012 |
| **RVMN - Nome** | Di Brino, Cinzia |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2018 |

| | |
|---|---|
| **AGGN - Nome** | Salvatorelli, Valentina |
| **AGGE - Ente** | SABAP Molise |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Benvenuto, Cinthia |