

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00074376
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016484
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016485
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016486
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016487
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016488
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016489
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016490
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione

<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016491
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016492
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016493
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016494
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016495
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016496
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016497
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016498
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016499
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016500
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016501

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016502

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016503

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016504

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016505

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016506

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016507

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016508

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016509

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016510

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016511

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione

<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016512
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016513
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016514
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016515
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016516
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016517
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016518
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016519
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016520
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016521
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016522

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016523

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016524

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016525

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016526

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400016527

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400020935

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400021683

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400021684

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400021685

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400021686

**RSE - RELAZIONI DIRETTE**

<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione

<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400021687
<b>RSE - RELAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RSER - Tipo relazione</b>	luogo di collocazione/localizzazione
<b>RSET - Tipo scheda</b>	OA
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400021688
<b>OG - OGGETTO</b>	
<b>OGT - OGGETTO</b>	
<b>OGTD - Definizione tipologica</b>	chiesa
<b>OGTQ - Qualificazione</b>	parrocchiale
<b>OGTN - Denominazione</b>	Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo
<b>LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Molise
<b>PVCP - Provincia</b>	IS
<b>PVCC - Comune</b>	Capracotta
<b>PVCL - Località</b>	CAPRACOTTA
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Sebastiano Carfagna
<b>PVE - Diocesi</b>	TRIVENTO
<b>CST - CENTRO STORICO</b>	
<b>CSTN - Numero d'ordine</b>	01
<b>CSTD - Denominazione</b>	Capracotta
<b>CSTA</b>	capoluogo municipale
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURN - Numero</b>	01
<b>ZURD - Denominazione</b>	zona centrale
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	001
<b>SETP - Numero nel settore</b>	001
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Capracotta
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	012/ 1997
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.265550951
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.835147664
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	9-4-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3636699) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	ricostruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze settecentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi storica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	centro urbano
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Capracotta ha avuto origini in epoca normanna ed era di proprietà dei Borrello, Conti di Agnone. In epoca angioina, nel 1269, fu concessa a Francesco della Posta, il quale morì nel 1276. Nel 1281 il feudo era in possesso di Andrea Carafa, signore di Forlì, il cui nipote lo vendette nel 1443 alla famiglia d'Evoli, ducale di Castropignano. Anteriormente al 1614 e fino al 1670 era feudo della famiglia Cantelmo, quando il feudo passò alla famiglia Piscicelli. Nella prima metà del XVIII secolo il paese tornò nuovamente a far parte dei feudi della casata ducale di Castropignano, che però lo detenne per poco tempo, visto che già nella seconda metà dello stesso secolo i Caracciolo compaiono come titolari del feudo. Fino al 1778, data in cui il paese cadde sotto il dominio di Antonio Capece Piscicelli, appartenne alla medesima famiglia. Ultima famiglia titolare del feudo fu la famiglia De Riso, baronale di Carpinone, che lo detenne fino all'eversione della feudalità.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1269/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVV - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	preesistenze/ trasformazione
<b>RENN - Notizia</b>	Tradizionalmente la sua fondazione si fa risalire al XIII secolo, anche se recentemente è stata ipotizzata la sua origine alla fine dell'XI secolo, in concomitanza con la presenza di feudatari legati all'abate Desiderio di Montecassino. La chiesa ha subito almeno due rifacimenti uno nel Cinquecento come attesta il campanile datato al 1589 e poi intorno alla metà del Settecento quando, nel 1755, fu consacrato l'edificio. La chiesa settecentesca fu dotata di arredi di pregio come l'altare principale in marmo, l'organo a canne costruito tra il 1750 e il 1779 o il fonte battesimale seicentesco e le tele di scuola napoletana. Fu dichiarata Collegiata Insigne il 20 maggio del 1854. Ulteriori lavori di risistemazione e restauro furono realizzati all'inizio del secolo scorso, cui seguirono quelli del 1954, per riparare i danni della guerra, nel 1982 e nel 1994-95 per lavori di somma urgenza per risolvere seri problemi di infiltrazioni d'acqua.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storica
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELV - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVI - Data</b>	1995/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	La chiesa a tre navate e abside rettangolare. La facciata, a salienti con sommità a vela, si articola in due ordini divisi da una cornice lavorata e scandita verticalmente da paraste. Dotata di tre ingressi a cui si accede mediante un'ampia rampa di scale con accessi laterali. L'ingresso principale è caratterizzato da un portale in pietra sormontato da un timpano, mentre i due ingressi laterali presentano semplici lunette sormontate, entrambe, da una finestra ad arco. Nel secondo ordine si apre un'ampia finestra rettangolare contrassegnata da una cornice in calcare compatto. Sul lato sinistro dell'edificio di culto si erge il campanile. Oltre la chiesa nell'immobile due unità abitative, quattro botteghe ed un locale deposito.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	a tre navate
<b>FN - FONDAZIONI</b>	

<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	Argille limose con sabbia, calcare ed arenarie
--	--

#### FNS - STRUTTURE

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile

#### SV - STRUTTURE VERTICALI

##### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra locale
<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco

##### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCU - Ubicazione</b>	torre campanaria
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi regolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra calcarea

#### SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo principale
-------------------------	------------------

#### SOF - TIPO

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte

#### CP - COPERTURE

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

#### CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche

#### CPM - MANTO DI COPERTURA

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

#### SC - SCALE

##### SCL - SCALE

<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scalinata
<b>SCLO - CATEGORIA</b>	d'accesso (esterno)

<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	trasversale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra

#### **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

##### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale principale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	timpano spezzato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a volute
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

##### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portali laterali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	architravato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	cornice sagomata
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

##### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	paraste
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	sagomate
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

##### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	sagomate
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

#### **CO - CONSERVAZIONE**

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>RSTI - Data inizio</b>	1954/00/00 post
---------------------------	-----------------

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Riparazioni danni bellici.
----------------------------------	----------------------------

**RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>RSTI - Data inizio</b>	1982/00/00 post
---------------------------	-----------------

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di riparazione delle falde del tetto.
----------------------------------	--

**RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	coperture
--------------------------------------	-----------

<b>RSTI - Data inizio</b>	1994/00/00
---------------------------	------------

<b>RSTF - Data fine</b>	1995/00/00
-------------------------	------------

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di somma urgenza per infiltrazioni di acqua piovana dal tetto.
----------------------------------	---

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USAD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria sec. XVIII
---------------------------------------	------------------------------------

<b>USOD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo
-------------------------------------	--------------------------------------

<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Carfagna , CAPRACOTTA 86082 (IS)
-------------------------	--------------------------------------

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1
----------------------------------	---------------------------------

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. n. 1497/1939
----------------------------------	-----------------

<b>NVCE - Estremi</b>	
-----------------------	--

<b>provvedimento</b>	verbale Comm. Prov. N.8
----------------------	-------------------------

| **NVCD - Data notificazione** | 1974/02/12 |
| **NVCP - Estensione del vincolo** | intero territorio comunale |

#### **STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
-----------------------------------	--------

| **STUN - Sintesi normativa zona** | manutenzione/ristrutturazione |
| **STUA - Vincoli altre amministrazioni** | L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 8 |

#### **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

##### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

**FTAP - Tipo**	fotografia digitale (file)
**FTAA - Autore**	SBAP Molise
**FTAD - Data**	2009/00/00
**FTAE - Ente proprietario**	SBAP Molise
**FTAN - Codice identificativo**	CapracottaFE74376
**FTAT - Note**	vista prospettica della facciata principale

##### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

**FTAP - Tipo**	fotografia b/n
**FTAA - Autore**	Pes Roberto
**FTAD - Data**	2001/00/00
**FTAE - Ente proprietario**	SBAP Molise
**FTAC - Collocazione**	CCXXXV-3-5 (inv. 7124)
**FTAN - Codice identificativo**	CapracottaFA74376
**FTAT - Note**	vista d'insieme
**FTAF - Formato**	13x18, 18x24

##### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

**FTAP - Tipo**	fotografia colore
**FTAA - Autore**	SBAP molise
**FTAD - Data**	1994/1995
**FTAE - Ente proprietario**	SBAP Molise
**FTAC - Collocazione**	CCXXXX-13-5 (inv. 11258)
**FTAN - Codice identificativo**	CapracottaFE74376g
**FTAT - Note**	interno - vista dei danni causati delle infiltrazioni di acqua piovana (lavori somma urgenza)
**FTAF - Formato**	10x15

##### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

| **FTAP - Tipo** | fotografia colore |

<b>FTAA - Autore</b>	SBAP molise
<b>FTAD - Data</b>	1994/1995
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXX-12-35 (inv. 11253)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376h
<b>FTAT - Note</b>	interno - vista dei danni causati delle infiltrazioni di acqua piovana (lavori somma urgenza)
<b>FTAF - Formato</b>	10x15

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP molise
<b>FTAD - Data</b>	1994/1995
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXX-13-10 (inv. 11263)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376i
<b>FTAT - Note</b>	Vista delle falde Ovest (lavori somma urgenza)
<b>FTAF - Formato</b>	10x15

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP molise
<b>FTAD - Data</b>	1994/1995
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXX-13-2 (inv. 11255)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376l
<b>FTAT - Note</b>	interno - vista dei danni causati delle infiltrazioni di acqua piovana (lavori somma urgenza)
<b>FTAF - Formato</b>	10x15

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP molise
<b>FTAD - Data</b>	1994/1995
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXX-12-28 (inv. 11258)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376m
<b>FTAT - Note</b>	vista di parte della torre campanaria e delle falde Ovest (lavori somma urgenza)
<b>FTAF - Formato</b>	10x15

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore

<b>FTAA - Autore</b>	SBAP molise
<b>FTAD - Data</b>	1994/1995
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376n
<b>FTAT - Note</b>	vista delle falde Ovest.
<b>FTAF - Formato</b>	10x15
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP molise
<b>FTAD - Data</b>	1994/1995
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXX-12-33 (inv. 11251)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376o
<b>FTAT - Note</b>	interno - vista dei danni causati delle infiltrazioni di acqua piovana (lavori somma uregenza)
<b>FTAF - Formato</b>	10x15
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP molise
<b>FTAD - Data</b>	1994/1995
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXX-12-31 (inv. 11249)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376p
<b>FTAT - Note</b>	interno - vista dei danni causati delle infiltrazioni di acqua piovana (lavori somma urgenza)
<b>FTAF - Formato</b>	10x15
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	gruppo di lavoro-(L. 41/86-Giacimenti Culturali)
<b>FTAD - Data</b>	1988/07/03
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	I-23-27 (inv. GC 768)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376r
<b>FTAT - Note</b>	vista panoramica con chiesa Madre
<b>FTAF - Formato</b>	13x18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	gruppo di lavoro-(L. 41/86-Giacimenti Culturali)
<b>FTAD - Data</b>	1988/07/00

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	I-23-10 (inv. GC 751)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376q
<b>FTAT - Note</b>	interno - particolare volte
<b>FTAF - Formato</b>	13x18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	1983/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CX-16-26 (inv. 54398)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376a
<b>FTAT - Note</b>	vista panoramica
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CX-15-31 (inv. 54368)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376b
<b>FTAT - Note</b>	vista prospettica durante i lavori di riparazione della falda del tetto a Sud-Ovest
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CX-15-32 (inv. 54369)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376c
<b>FTAT - Note</b>	vista frontale durante i lavori di riparazione della falda del tetto a Sud-Ovest
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CX-15-35 (inv. 54372)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376d
<b>FTAT - Note</b>	vista durante i lavori di smantellamento della falda del tetto Sud-Ovest

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CX-15-34 (inv. 54371)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376e
<b>FTAT - Note</b>	vista della falda Ovest durante i lavori di rifacimento del tetto.

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CX-13-33 (inv. 54370)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CapracottaFE74376f
<b>FTAT - Note</b>	vista della falda Ovest durante i lavori di rifacimento del tetto.

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale fg 12 p. A
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CapracottaSC74376
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
<b>DRAD - Data</b>	2001/00/00

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>Fntp - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTA - Autore</b>	Pes Roberto
<b>FNTT - Denominazione</b>	A 14/00074376
<b>FNTD - Data</b>	2001/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	Cartella Capracotta
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CapracottaDA74376a

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>Fntp - Tipo</b>	scheda da campo
<b>FNTA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FNTT - Denominazione</b>	Scheda per il rilievo dei Beni Culturali - danno alle Chiese
<b>FNTD - Data</b>	2002/12/13
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio SABAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	n.376

<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CapracottaDA74376b
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda da campo
<b>FNTA - Autore</b>	SBAP Molise - Dipartimento della Protezione Civile
<b>FNTT - Denominazione</b>	Allegato fotografico alla scheda per il rilievo dei Beni Culturali - danno alle Chiese
<b>FNTD - Data</b>	2002/12/13
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio SABAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	n. 376
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CapracottaDA74376c
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720003
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	III, pp. 108 - 109
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2005
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720315
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Claudio Civerra, Alberto Lemme, Giandomenico Cifani
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2007
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720333
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2005
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720315
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Claudio Civerra, Alberto Lemme, Giandomenico Cifani
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2007
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720333
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1990/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720163
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 109-117

**AD - ACCESSO AI DATI**

**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2001
<b>CMPN - Nome</b>	Pes Roberto
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Melloni Lavinia

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2012
<b>RVMN - Nome</b>	del Rosso Anna

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	1988
<b>AGGN - Nome</b>	Benvenuto Cinthia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Melloni Lavinia

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	del Rosso Anna
<b>AGGE - Ente</b>	SABAP Molise
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Benvenuto Cinthia

**AN - ANNOTAZIONI**

<b>OSS - Osservazioni</b>	Nell'attiguo terrapieno part. 1 n. 3 locali deposito dell'Ente Comunale Assistenza.
---------------------------	---