

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00074376
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016484

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016485

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016486

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016487

RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016488
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016489
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016490
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016491
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016492
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016493
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016494
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016495
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016496
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016497
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione

RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016498
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016499
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016500
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016501
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016502
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016503
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016504
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016505
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016506
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016507
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016508

RSE - RELAZIONI DIRETTE**RSER - Tipo relazione** luogo di collocazione/localizzazione**RSET - Tipo scheda** OA**RSEC - Codice bene** 1400016509**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** luogo di collocazione/localizzazione**RSET - Tipo scheda** OA**RSEC - Codice bene** 1400016510**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** luogo di collocazione/localizzazione**RSET - Tipo scheda** OA**RSEC - Codice bene** 1400016511**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** luogo di collocazione/localizzazione**RSET - Tipo scheda** OA**RSEC - Codice bene** 1400016512**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** luogo di collocazione/localizzazione**RSET - Tipo scheda** OA**RSEC - Codice bene** 1400016513**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** luogo di collocazione/localizzazione**RSET - Tipo scheda** OA**RSEC - Codice bene** 1400016514**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** luogo di collocazione/localizzazione**RSET - Tipo scheda** OA**RSEC - Codice bene** 1400016515**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** luogo di collocazione/localizzazione**RSET - Tipo scheda** OA**RSEC - Codice bene** 1400016516**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** luogo di collocazione/localizzazione**RSET - Tipo scheda** OA**RSEC - Codice bene** 1400016517**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** luogo di collocazione/localizzazione**RSET - Tipo scheda** OA**RSEC - Codice bene** 1400016518**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** luogo di collocazione/localizzazione

RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016519
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016520
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016521
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016522
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016523
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016524
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016525
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016526
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400016527
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400020935
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400021683

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400021684

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400021685

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400021686

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400021687

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400021688

OG - OGGETTO**OGT - OGGETTO**

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Capracotta
PVCL - Località	CAPRACOTTA
PVCI - Indirizzo	Via Sebastiano Carfagna
PVE - Diocesi	TRIVENTO

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Capracotta
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Capracotta
CTSF - Foglio/Data	012/ 1997
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.265550951
GPDPY - Coordinata Y	41.835147664
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	9-4-2017
GPBO - Note	(3636699) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
	Capracotta ha avuto origini in epoca normanna ed era di proprietà dei Borrello, Conti di Agnone. In epoca angioina, nel 1269, fu concessa a Francesco della Posta, il quale morì nel 1276. Nel 1281 il feudo era in possesso di Andrea Carafa, signore di Forlì, il cui nipote lo vendette nel 1443 alla famiglia d'Evoli, ducale di Castropignano. Anteriormente al 1614 e fino al 1670 era feudo della famiglia

RENN - Notizia	Cantelmo, quando il feudo passò alla famiglia Piscicelli. Nella prima metà del XVIII secolo il paese tornò nuovamente a far parte dei feudi della casata ducale di Castropignano, che però lo detenne per poco tempo, visto che già nella seconda metà dello stesso secolo i Caracciolo compaiono come titolari del feudo. Fino al 1778, data in cui il paese cadde sotto il dominio di Antonio Capece Piscicelli, appartenne alla medesima famiglia. Ultima famiglia titolare del feudo fu la famiglia De Riso, baronale di Carpinone, che lo detenne fino all'eversione della feudalità.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1269/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE VW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze/ trasformazione
RENN - Notizia	Tradizionalmente la sua fondazione si fa risalire al XIII secolo, anche se recentemente è stata ipotizzata la sua origine alla fine dell'XI secolo, in concomitanza con la presenza di feudatari legati all'abate Desiderio di Montecassino. La chiesa ha subito almeno due rifacimenti uno nel Cinquecento come attesta il campanile datato al 1589 e poi intorno alla metà del Settecento quando, nel 1755, fu consacrato l'edificio. La chiesa settecentesca fu dotata di arredi di pregio come l'altare principale in marmo, l'organo a canne costruito tra il 1750 e il 1779 o il fonte battesimale seicentesco e le tele di scuola napoletana. Fu dichiarata Collegiata Insigne il 20 maggio del 1854. Ulteriori lavori di sistemazione e restauro furono realizzati all'inizio del secolo scorso, cui seguirono quelli del 1954, per riparare i danni della guerra, nel 1982 e nel 1994-95 per lavori di somma urgenza per risolvere seri problemi di infiltrazioni d'acqua.
RENF - Fonte	analisi storica
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1995/00/00
RE V X - Validità	ante

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa a tre navate e abside rettangolare. La facciata, a salienti con sommità a vela, si articola in due ordini divisi da una cornice lavorata e scandita verticalmente da paraste. Dotata di tre ingressi a cui si accede mediante un'ampia rampa di scale con accessi laterali. L'ingresso principale è caratterizzato da un portale in pietra sormontato da un timpano, mentre i due ingressi laterali presentano semplici lunette sormontate, entrambe, da una finestra ad arco. Nel secondo ordine si apre un'ampia finestra rettangolare contrassegnata da una cornice in calcare compatto. Sul lato sinistro dell'edificio di culto si erge il campanile. Oltre la chiesa nell'immobile due unità abitative, quattro botteghe ed un locale deposito.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema a tre navate

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Argille limose con sabbia, calcare ed arenarie

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione corpo principale

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali pietra locale

SVCM - Materiali intonaco

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione torre campanaria

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali pietra calcarea

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione corpo principale

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scalinata
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	pietra

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale principale
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano spezzato
DECQ - Qualificazione del tipo	modanatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a volute
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portali laterali
DECQ - Qualificazione del tipo	architrovato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice sagomata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	sagomate
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	sagomate
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1954/00/00 post
RSTT - Tipo di intervento	Riparazioni danni bellici.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1982/00/00 post
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione delle falde del tetto.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1994/00/00
RSTF - Data fine	1995/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di somma urgenza per infiltrazioni di acqua piovana dal tetto.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento	

cronologico	destinazione originaria sec. XVIII
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo
CDGI - Indirizzo	Via Carfagna , CAPRACOTTA 86082 (IS)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. n. 1497/1939
NVCE - Estremi provvedimento	verbale Comm. Prov. N.8
NVCD - Data notificazione	1974/02/12
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione/ristrutturazione
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 8
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2009/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376
FTAT - Note	vista prospettica della facciata principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Pes Roberto
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-3-5 (inv. 7124)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFA74376
FTAT - Note	vista d'insieme
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	SBAP molise
FTAD - Data	1994/1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXX-13-5 (inv. 11258)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376g
FTAT - Note	interno - vista dei danni causati delle infiltrazioni di acqua piovana (lavori somma urgenza)
FTAF - Formato	10x15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	SBAP molise
FTAD - Data	1994/1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXX-12-35 (inv. 11253)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376h
FTAT - Note	interno - vista dei danni causati delle infiltrazioni di acqua piovana (lavori somma urgenza)
FTAF - Formato	10x15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	SBAP molise
FTAD - Data	1994/1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXX-13-10 (inv. 11263)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376i
FTAT - Note	Vista delle falde Ovest (lavori somma urgenza)
FTAF - Formato	10x15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	SBAP molise
FTAD - Data	1994/1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXX-13-2 (inv. 11255)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376l
FTAT - Note	interno - vista dei danni causati delle infiltrazioni di acqua piovana (lavori somma urgenza)
FTAF - Formato	10x15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	SBAP molise
FTAD - Data	1994/1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXX-12-28 (inv. 11258)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376m
FTAT - Note	vista di parte della torre campanaria e delle falde Ovest (lavori somma urgenza)
FTAF - Formato	10x15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	SBAP molise
FTAD - Data	1994/1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376n
FTAT - Note	vista delle falde Ovest.
FTAF - Formato	10x15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	SBAP molise
FTAD - Data	1994/1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXX-12-33 (inv. 11251)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376o
FTAT - Note	interno - vista dei danni causati delle infiltrazioni di acqua piovana (lavori somma urgenza)
FTAF - Formato	10x15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	SBAP molise
FTAD - Data	1994/1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXX-12-31 (inv. 11249)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376p
FTAT - Note	interno - vista dei danni causati delle infiltrazioni di acqua piovana (lavori somma urgenza)
FTAF - Formato	10x15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	gruppo di lavoro-(L. 41/86-Giacimenti Culturali)
FTAD - Data	1988/07/03
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	I-23-27 (inv. GC 768)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376r
FTAT - Note	vista panoramica con chiesa Madre
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	gruppo di lavoro-(L. 41/86-Giacimenti Culturali)
FTAD - Data	1988/07/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	I-23-10 (inv. GC 751)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376q
FTAT - Note	interno - particolare volte
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	1983/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CX-16-26 (inv. 54398)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376a
FTAT - Note	vista panoramica
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	1982/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CX-15-31 (inv. 54368)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376b
FTAT - Note	vista prospettica durante i lavori di riparazione della falda del tetto a Sud-Ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	1982/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise

FTAC - Collocazione	CX-15-32 (inv. 54369)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376c
FTAT - Note	vista frontale durante i lavori di riparazione della falda del tetto a Sud-Ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	1982/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CX-15-35 (inv. 54372)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376d
FTAT - Note	vista durante i lavori di smantellamento della falda del tetto Sud-Ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	1982/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CX-15-34 (inv. 54371)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376e
FTAT - Note	vista della falda Ovest durante i lavori di rifacimento del tetto.
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	1982/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CX-13-33 (inv. 54370)
FTAN - Codice identificativo	CapracottaFE74376f
FTAT - Note	vista della falda Ovest durante i lavori di rifacimento del tetto.
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 12 p. A
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	CapracottaSC74376
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	2001/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo

FNTA - Autore	Pes Roberto
FNTT - Denominazione	A 14/00074376
FNTD - Data	2001/00/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Capracotta
FNTI - Codice identificativo	CapracottaDA74376a
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda da campo
FNTA - Autore	SBAP Molise
FNTT - Denominazione	Scheda per il rilievo dei Beni Culturali - danno alle Chiese
FNTD - Data	2002/12/13
FNTN - Nome archivio	Archivio SABAP Molise
FNTS - Posizione	n.376
FNTI - Codice identificativo	CapracottaDA74376b
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda da campo
FNTA - Autore	SBAP Molise - Dipartimento della Protezione Civile
FNTT - Denominazione	Allegato fotografico alla scheda per il rilievo dei Beni Culturali - danno alle Chiese
FNTD - Data	2002/12/13
FNTN - Nome archivio	Archivio SABAP Molise
FNTS - Posizione	n. 376
FNTI - Codice identificativo	CapracottaDA74376c
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 108 - 109
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	S1720315
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Claudio Civerra, Alberto Lemme, Giandomenico Cifani
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S1720333
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2005

BIBH - Sigla per citazione	S1720315
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Claudio Civerra, Alberto Lemme, Giandomenico Cifani
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S1720333
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Coletta Mario
BIBD - Anno di edizione	1990/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720163
BIBN - V., pp., nn.	p. 109-117
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	Pes Roberto
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1988
AGGN - Nome	Benvenuto Cinthia
AGGF - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Nell'attiguo terrapieno part. 1 n. 3 locali deposito dell'Ente Comunale Assistenza.