

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	10
NCTN - Numero catalogo generale	00154606
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S166
ECP - Ente competente	S166

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTN - Denominazione	Torre Palombara e reperti archeologici

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Umbria
PVCP - Provincia	PG
PVCC - Comune	Gualdo Cattaneo
PVCL - Localita'	GRUTTI
PVCI - Indirizzo	Strada vicinale di S.Costanzo

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Gualdo Cattaneo
CTSF - Foglio/Data	081

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.476037
GPDPY - Coordinata Y	42.84924
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento	
--------------------	--

all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	palombara con originarie funzioni difensive
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XV
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
REVS - Secolo	XVI
<b>PN - PIANTA</b>	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
PNTF - Forma	quadrata
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Danni strutturali notevoli sono relativi alle aperture operate sulle murature portanti.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
CDGG - Indicazione generica	detenzione privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	New_1341470546712
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Bocci B.
FUR - Funzionario responsabile	Valentino A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Gramaccioni C.
AN - ANNOTAZIONI	