

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00041810
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	ducale
OGTN - Denominazione	Palazzo Battiloro
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Petacciato
PVCL - Località	PETACCIATO
PVCI - Indirizzo	via Umberto 20,15
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza Belgioioso
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Petacciato
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	011
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Petacciato
CTSF - Foglio/Data	017

**CTSN - Particelle**

225

**CTSN - Particelle**

224

**CTSN - Particelle**

223

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

**GPI - Identificativo punto**

2

**GPL - Tipo di localizzazione**

localizzazione fisica

## GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

### GPDP - PUNTO

**GPDPX - Coordinata X**

14.858741458

**GPDPY - Coordinata Y**

42.015076935

**GPM - Metodo di georeferenziazione**

punto approssimato

**GPT - Tecnica di georeferenziazione**

rilievo da cartografia con sopralluogo

**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento**

WGS84

## GPB - BASE DI RIFERIMENTO

**GPBB - Descrizione sintetica**

ICCD1002863\_0

**GPBT - Data**

1-5-2018

**GPBO - Note**

(3964610) -CTR 10.000- ([http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR\\_10000/mapserver/wmsserver?](http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?)) -0

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

**ATBR - Riferimento all'intervento**

progetto

**ATBD - Denominazione**

maestranze medioevali

**ATBM - Fonte dell'attribuzione**

bibliografia

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

**RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

progettazione

La sovrapposizione di elementi denota un'opera costruita in diversi periodi. I resti di un attacco di un eventuale ponte levatoio fa supporre che le sue origini fossero state di fortezza con fossato. Brevi cenni appaiono su "Molise dalle origini ai nostri giorni" di G.Masciotta. Nelle "Relationes Decimarum Italiae", dell'anno 1309, all'espressione "in castrum Paetazati" si fanno risalire le prime origini del Palazzo Ducale che doveva essere una fortezza normanna con mura massicce, torri e fossato. Il palazzo ha subito nel tempo incendi e distruzioni con rifacimenti e restauri nel secolo XVI (portale in pietra con sovrastante balcone).

**RENN - Notizia**

**RENF - Fonte**

bibliografia

## REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

**RELS - Secolo**

XIV

**RELF - Frazione di secolo**

inizio

<b>RELI - Data</b>	1309/00/00
--------------------	------------

| **RELX - Validità** | post |

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVI
----------------------	-----

**REVF - Frazione di secolo**	fine
**REVI - Data**	1594/00/00
**REVX - Validità**	ante

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
--------------------------	-------------

**RENS - Notizia sintetica**	ristrutturazione
**RENN - Notizia**	L'edificio fu residenza signorile presumibilmente alla fine del XVI secolo. Nel 1619 fu acquistato dal Duca di Celenza, sotto la sua reggenza fu favorita l'immigrazione di numerosi coloni (Schiavoni) che determinarono l'espansione urbana nel XVII secolo. Fu ricostruito nel 1820 dal Duca Giovanni IV di Belgioioso. Nel periodo fascista sono stati effettuati degli sventramenti (via del Littorio; via Mussolini) che hanno interessato l'intorno dell'isolato e una ristrutturazione dell'edificio ex sede baronale.
**RENF - Fonte**	bibliografia

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVI
----------------------	-----

| **RELF - Frazione di secolo** | fine |
| **RELW - Validità** | post |

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

| **REVF - Frazione di secolo** | prima metà |
| **REVW - Validità** | ante |

#### **PE - PREESISTENZE**

##### **PRE - PREESISTENZE**

<b>PREU - Ubicazione</b>	struttura verticale ala ovest
--------------------------	-------------------------------

| **PREI - Individuazione** | resti attacco di un ponte levatoio |

#### **SI - SPAZI**

##### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**	livelli continui
**SIIN - Numero di piani**	4
**SIIP - Tipo di piani**	p.seminterrato, p.mezzanino,p.rialzato,p.1.
**SIVV - Suddivisione verticale**	a elementi seriali

#### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Edificio in pianta di forma rigidamente squadrata caratterizzata da grande semplicità strutturale. Murature in ciottoli di varia pezzatura ed elementi lapidei finemente sbozzati. Solai in legno, volte di varia
--	---

forma al piano terra e piano primo con struttura in mattoni. Copertura a padiglione con grossa e piccola orditura. Nell'immobile tre unità abitative.

#### **PN - PIANA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

#### **PNT - PIANA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
---	------

<b>PNTS - Schema</b>	centrale con partizioni
----------------------	-------------------------

<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
---------------------	--------------

#### **FN - FONDAZIONI**

##### **FNS - STRUTTURE**

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
-----------------------------------	-----------------

#### **SV - STRUTTURE VERTICALI**

##### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
----------------------	-------------

<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
---	--------------------

<b>SVCM - Materiali</b>	conci in pietra arenaria
-------------------------	--------------------------

<b>SVCM - Materiali</b>	laterizi
-------------------------	----------

<b>SVCM - Materiali</b>	ciottoli di fiume
-------------------------	-------------------

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

##### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

<b>SOFF - Forma</b>	a botte
---------------------	---------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
--	---------------

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

##### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

<b>SOFF - Forma</b>	a schifo
---------------------	----------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
--	--------------

##### **SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
---------------------------	--------------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	mattoni in foglio
-----------------------------------	-------------------

<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	disposizione semplice
---------------------------------------	-----------------------

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

##### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in legno
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	in legno
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scalone
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	angolare
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata
<b>SCSC - Tecnica</b>	in muratura
<b>SCSM - Materiali</b>	mattoni
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a giunti alternati
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto su via Belgioioso
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna

<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	cornice a bugne
<b>DECM - Materiali</b>	pietra arenaria
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto su piazza Belgioioso
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensole con volute
<b>DECM - Materiali</b>	marmo
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio si trova in uno stato di totale abbandono. Si sono rilevati fenomeni fessurativi nelle pareti, e fenomeni fessurativi a causa di cattivi collegamenti tra le parti e ad azioni spingenti della copertura, oltre a degrado per carenza di manutenzione.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	in disuso
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria sec. XIV
<b>USOD - Uso</b>	fortezza
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione storica sec. XVI
<b>USOD - Uso</b>	residenza nobiliale
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Petacciato
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Viale Pietravalle, 3 - 86038 Petacciato (CB)
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 1497/1939
<b>NVCE - Estremi</b>	

<b>provvedimento</b>	D.M. 1970/02/02
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	intero territorio comunale

#### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L.1089/1939
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	D.M. 1994/04/02

#### STU - STRUMENTI URBANISTICI

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. 29/07/1986
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro conservativo
<b>STUA - Vincoli altre amministrazioni</b>	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 1

#### DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

##### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Fazio Angelo
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXV-25-27
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAAAASCB79699
<b>FTAT - Note</b>	veduta lato sud
<b>FTAF - Formato</b>	18x24 13x18

##### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Fazio Angelo
<b>FTAD - Data</b>	1994/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXV-27-1
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAAAASCB79740
<b>FTAT - Note</b>	veduta portale
<b>FTAF - Formato</b>	18x24 13x18

##### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Biondi Bruno
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CLXXVIII-11-25/26 (inv. 70794/5)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoBB00041810
<b>FTAT - Note</b>	veduta facciata principale

<b>FTAF - Formato</b>	18x24 13x18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Iuliano Giuseppina
<b>FTAD - Data</b>	1999/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXVI-50-23 (inv. 9106)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoIG00041810
<b>FTAT - Note</b>	veduta si scorcio facciata principale
<b>FTAF - Formato</b>	18x24
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Zilli Annalisa
<b>FTAD - Data</b>	2000/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoZA00041810
<b>FTAT - Note</b>	prospetto su Via Belgioso
<b>FTAF - Formato</b>	18x24 13x18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Zilli Annalisa
<b>FTAD - Data</b>	2000/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoZA00041810a
<b>FTAT - Note</b>	prospetto su Piazza Belgioso
<b>FTAF - Formato</b>	18x24 13x18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Zilli Annalisa
<b>FTAD - Data</b>	2000/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoZA00041810b
<b>FTAT - Note</b>	particolare portale ingresso secondario
<b>FTAF - Formato</b>	18x24 13x18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Zilli Annalisa

<b>FTAD - Data</b>	2000/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoZA00041810c
<b>FTAT - Note</b>	prospetto laterale
<b>FTAF - Formato</b>	18x24 13x18
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale fg 17 p.lla 225-224-223
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoSC00041810
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAD - Data</b>	2000/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale fg 17 p.lla 225-224-223
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoSC00041810a.
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAD - Data</b>	1994/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	pianta piano rialzato
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoR00041810
<b>DRAA - Autore</b>	Zilli Annalisa
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	pianta piano primo
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoR00041810a

<b>DRAA - Autore</b>	Zilli Annalisa
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	pianta piano sottotetto
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoR00041810b
<b>DRAA - Autore</b>	Zilli Annalisa
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	prospetto su via Belgioioso
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoR00041810c
<b>DRAA - Autore</b>	Zilli Annalisa
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	prospetto su Piazza Belgioioso
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoR00041810d
<b>DRAA - Autore</b>	Zilli Annalisa
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	prospetto su Via Adige
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoR00041810e
<b>DRAA - Autore</b>	Zilli Annalisa
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	prospetto su Vicolo Tagliamento
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	PetacciatoR00041810f
<b>DRAA - Autore</b>	Zilli Annalisa
<b>DRAD - Data</b>	2000

#### FNT - FONTI E DOCUMENTI

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTA - Autore</b>	Biondi Bruno
<b>FNTT - Denominazione</b>	1400041810
<b>FNTD - Data</b>	1993/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	cartella Petacciato
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	PetacciatoVS00041810

#### FNT - FONTI E DOCUMENTI

<b>FNTP - Tipo</b>	relazione storico artistica
<b>FNTA - Autore</b>	Biondi Bruno
<b>FNTD - Data</b>	1992/05/25
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	prot. n. 7738
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	PetacciatoRE00041810

#### BIB - BIBLIOGRAFIA

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720004
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	IV, 143-144

#### BIB - BIBLIOGRAFIA

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Marino Luigi
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1977
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720036
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	58-67

#### BIB - BIBLIOGRAFIA

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Di Dario Dante
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1978
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720011

#### AD - ACCESSO AI DATI

#### ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
----------------------------------	---

 **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |

## **CM - COMPILAZIONE**

### **CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1993
--------------------	------

 **CMPN - Nome** | Biondi Bruno |

<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Melloni Lavinia
---------------------------------------	-----------------

### **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2012
--------------------	------

 **RVMN - Nome** | Di Brino Cinzia |

### **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	1994
--------------------	------

 **AGGN - Nome** | Fazio Angelo/Pece Maurizio |

<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Melloni Lavinia
--	-----------------

### **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	1999
--------------------	------

 **AGGN - Nome** | Iuliano Giuseppina |

<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Melloni Lavinia
--	-----------------

### **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2000
--------------------	------

 **AGGN - Nome** | Zilli Annalisa |

<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Melloni Lavinia
--	-----------------

### **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2018
--------------------	------

 **AGGN - Nome** | del Rosso Anna | **AGGE - Ente** | SABAP Molise |

<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Benvenuto Cinthia
--	-------------------