# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00486856
ESC - Ente schedatore	S142
ECP - Ente competente	S142

### **OG - OGGETTO**

**OGT - OGGETTO** 

**OGTD** - **Definizione** 

tipologica

palazzina

**OGTN** - Denominazione

Palazzina Warowland

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Emilia Romagna
PVCP - Provincia PR

**PVCC - Comune** Salsomaggiore Terme

**PVCI - Indirizzo** Via Roma 5

**PVCV - Altre vie di** comunicazione Piazza Berzieri 2

#### **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

**CTSC - Comune** Salsomaggiore Terme

CTSF - Foglio/Data 21/1993

# **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

**AUT - AUTORE** 

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Bongi Orsino
AUTA - Dati anagrafici	1875/ 1921
AUTH - Sigla per citazione	00000220
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Liberty
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	sec. XX
RELI - Data	1914
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	CMO RECENTE
REVS - Secolo	sec. XX
<b>REVI - Data</b>	1932
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	a "L"
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTI	VA
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
O - STRUTTURE DI ORIZZON	FAMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
or coreminate	
CPU - Ubicazione	intero bene

**CPMR - Riferimento** intera copertura CPMQ - Qualificazione del coppi tipo CPMM - Materiali laterizio **US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE** uffici **USAD - Uso USA - USO ATTUALE USAD - Uso** sede espositiva **USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla** intero bene parte **USOD - Uso** galleria d'arte TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà Stato generica **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 3) **NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi** 1993/02/26 provvedimento **NVCR** - Data di 1993/06/26 registrazione o G.U. STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore P.R.G. STUN - Sintesi normativa restauro scientifico zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n 1993 FTAD - Data FTAE - Ente proprietario **SBAP PR** FTAN - Codice identificativo 00486856 F.1 **FNT - FONTI E DOCUMENTI FNTP** - Tipo estratto di mappa catastale 1993 **FNTD** - Data **FNT - FONTI E DOCUMENTI** Decreto Ministeriale **FNTP** - Tipo **FNTD** - Data 1993 AD - ACCESSO AI DATI ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI ADSP - Profilo di accesso ADSM - Motivazione scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Curti M.C.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PEI	INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Biondi M.