

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00486634
ESC - Ente schedatore	S142
ECP - Ente competente	S142

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria del Quartiere

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia Romagna
PVCP - Provincia	PR
PVCC - Comune	Parma
PVCI - Indirizzo	Piazzale Picelli

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Parma
CTSF - Foglio/Data	30/1993

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
---	----------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Magnani Giambattista
AUTA - Dati anagrafici	1571/ 1653
AUTH - Sigla per citazione	00000130
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Aleotti Giovan Battista
AUTA - Dati anagrafici	1546/ 1636
AUTH - Sigla per citazione	00000200
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze parmensi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	esagonale
PNTE - Dati iconografici significativi	isolata, pertinenze contigue, cappelle, coro, deambulatorio su 3 lati,

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	sasso

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	ottagonale

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	a crociera

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	statue
--------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
--------------------	----------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	Dissesti dovuti al terremoto del 1983.
--------------------------------------	--

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

RSTI - Data inizio	1821
---------------------------	------

RSTF - Data fine	1822
-------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Riparazione.
----------------------------------	--------------

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

RSTI - Data inizio	1960
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Riparazione.
----------------------------------	--------------

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

RSTI - Data inizio	1976
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento.
----------------------------------	--------------

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	decorazioni
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1984
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Restauro pala d'altare principale.
----------------------------------	------------------------------------

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	tamburo
--------------------------------------	---------

RSTI - Data inizio	1986
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Riparazione lesioni provocate dal terremoto del 1985.
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909)
NVCE - Estremi provvedimento	22/11/1911
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG, DPPICS
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAE - Ente proprietario	SBAP PR
FTAN - Codice identificativo	00486634_F.1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAE - Ente proprietario	SBAP PR
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAE - Ente proprietario	SBAP PR
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTD - Data	1997
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	1993
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	sec. XVII
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta

FNTD - Data	sec. XVIII
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	sec. XVIII
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	1767
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa
FNTD - Data	1853
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Decreto Ministeriale
FNTD - Data	1911
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Rossi M.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Biondi M.
AN - ANNOTAZIONI	