# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | P |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 14 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00040168 |
| **ESC - Ente schedatore** | S172 |
| **ECP - Ente competente** | S172 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | villa |
| **OGTQ - Qualificazione** | suburbana |
| **OGTN - Denominazione** | Villa Romano-Petteruti |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Molise |
| **PVCP - Provincia** | CB |
| **PVCC - Comune** | Larino |
| **PVCL - Località** | LARINO |
| **PVCI - Indirizzo** | Via San Rocco |
| **CST - CENTRO STORICO** | |
| **CSTN - Numero d'ordine** | 001 |
| **CSTD - Denominazione** | Larino |
| **CSTA** | capoluogo municipale |
| **ZUR - ZONA URBANA** | |
| **ZURN - Numero** | 02 |
| **ZURD - Denominazione** | Rione San Leonardo |

| | |
|---|---|
| **SET - SETTORE** | |
| **SETT - Tipo** | SU |
| **SETN - Numero** | 122 |
| **SETP - Numero nel settore** | 001 |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Larino |
| **CTSF - Foglio/Data** | 078/1975 |
| **CTSN - Particelle** | 13 |
| **CTSE - Particelle ed altri elementi di confine** | p.lla 23 |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 14.917160727 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 41.801603853 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto approssimato |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1002863_0 |
| **GPBT - Data** | 8-2-2018 |
| **GPBO - Note** | (3896136) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | restauro |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze novecentesche |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi stilistica |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | restauro |
| **RENF - Fonte** | analisi stilistica |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |

| | |
|---|---|
| **RELF - Frazione di secolo** | seconda metà |
| **RELW - Validità** | post |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVF - Frazione di secolo** | seconda metà |
| **REVW - Validità** | ante |
| **SI - SPAZI** | |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | intero bene |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | 2 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p. t., p. 1 |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | piano terra |
| **PNTS - Schema** | articolato |
| **PNTF - Forma** | rettangolare |
| **FN - FONDAZIONI** | |
| **FNS - STRUTTURE** | |
| **FNSU - Ubicazione** | intero bene |
| **FNSC - Tecnica costruttiva** | non accertabile |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | intero bene |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | continua |
| **SVCM - Materiali** | pietra |
| **SVCM - Materiali** | intonaco |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a padiglione |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a pianta rettangolare |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | lastre |

| | |
|---|---|
| **CPMM - Materiali** | ardesia |
| **DE - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | decorazione |
| **DECM - Materiali** | pietra |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | scuola |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria sec. XIX |
| **USOD - Uso** | abitazione |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente pubblico territoriale |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Amministrazione Provinciale di Campobasso |
| **CDGI - Indirizzo** | Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (CB) |
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | P.d.F. approvato il 16.06.1973 |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | zona E - agricola |
| **STUA - Vincoli altre amministrazioni** | L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 2 |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Fratangelo Raffaele |
| **FTAD - Data** | 1993/00/00 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAC - Collocazione** | CCXVII-4-19 |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAAAASCB77891 |
| **FTAT - Note** | Veduta facciata principale |
| **FTAF - Formato** | 13x18, 18x24 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |

| | |
|---|---|
| **FTAP - Tipo** | fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Morgillo Francesco |
| **FTAD - Data** | 1993/00/00 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAC - Collocazione** | CCXVII-11-4 |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAAAASCB77991 |
| **FTAT - Note** | Veduta |
| **FTAF - Formato** | 13x18, 18x24 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Morgillo Francesco |
| **FTAD - Data** | 1993/00/00 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAC - Collocazione** | CCXVII-11-5 |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAAAASCB77992 |
| **FTAT - Note** | Veduta portale |
| **FTAF - Formato** | 13x18, 18x24 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | planimetria catastale |
| **DRAO - Note** | stralcio catastale F078 P13 |
| **DRAS - Scala** | 1:1000 |
| **DRAE - Ente proprietario** | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| **DRAN - Codice identificativo** | LarinoSC40168 |
| **DRAA - Autore** | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| **DRAD - Data** | 1994/00/00 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1994 |
| **CMPN - Nome** | Fratangelo Raffaele |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Melloni Lavinia |
| **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** | |
| **RVMD - Data** | 2012 |
| **RVMN - Nome** | Carlone Mariapia |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 1995 |

| | |
|---|---|
| **AGGN - Nome** | Pece Maurizio |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Melloni Lavinia |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2018 |
| **AGGN - Nome** | del Rosso Anna |
| **AGGE - Ente** | SABAP Molise |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Benvenuto Cinthia |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| **OSS - Osservazioni** | Appartenuta al deputato Adelmo Romano. |