

# SCHEDA

| CD - CODICI                                    |                       |
|--|-----------------------|
| TSK - Tipo scheda                              | A                     |
| LIR - Livello ricerca                          | C                     |
| NCT - CODICE UNIVOCO                           |                       |
| NCTR - Codice regione                          | 14                    |
| NCTN - Numero catalogo generale                | 00075570              |
| ESC - Ente schedatore                          | S172                  |
| ECP - Ente competente                          | S172                  |
| OG - OGGETTO                                   |                       |
| OGT - OGGETTO                                  |                       |
| OGTD - Definizione tipologica                  | battistero            |
| OGTN - Denominazione                           | chiesa di Sant'Anna   |
| OGA - ALTRA DENOMINAZIONE                      |                       |
| OGAG - Genere denominazione                    | originaria            |
| OGAD - Denominazione                           | chiesa di San Rocco   |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA  |                       |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |                       |
| PVCS - Stato                                   | ITALIA                |
| PVCR - Regione                                 | Molise                |
| PVCP - Provincia                               | CB                    |
| PVCC - Comune                                  | Termoli               |
| PVCL - Località                                | TERMOLI               |
| PVCI - Indirizzo                               | Piazza Duomo          |
| PVE - Diocesi                                  | TERMOLI-LARINO        |
| CST - CENTRO STORICO                           |                       |
| CSTN - Numero d'ordine                         | 01                    |
| CSTD - Denominazione                           | Termoli               |
| CSTA   | capoluogo municipale  |
| ZUR - ZONA URBANA                              |                       |
| ZURN - Numero                                  | 01                    |
| ZURD - Denominazione                           | Borgo Vecchio         |
| SET - SETTORE                                  |                       |
| SETT - Tipo                                    | SU                    |
| SETN - Numero                                  | 001                   |
| SETP - Numero nel settore                      | 006                   |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE                  |                       |
| CTL - Tipo di localizzazione                   | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE                 |                       |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>CTSC - Comune</b>                                  | Termoli         |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                             | 013 all. A/1986 |
| <b>CTSN - Particelle</b>                              | B               |
| <b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b> | p.12-1185       |

### GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>GPI - Identificativo punto</b>   | 2                     |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

|  |  |
|--|--|
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                      | 14.997393351                           |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                      | 42.005519931                           |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>        | punto approssimato                     |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84                                  |

### GPB - BASE DI RIFERIMENTO

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b> | ICCD1002863_0   |
| <b>GPBT - Data</b>                  | 25-8-2017   |
| <b>GPBO - Note</b>                  | (3746160) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?</a> ) -0 |

### AU - DEFINIZIONE CULTURALE

#### ATB - AMBITO CULTURALE

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione/ restauro        |
| <b>ATBD - Denominazione</b>              | maestranze sei-novecentesche |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>    | analisi stilistica           |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>    | analisi storica              |

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>RENR - Riferimento</b>       | centro urbano  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | carattere generale   |
| <b>RENN - Notizia</b>           | Nel 1113 il re normanno Ruggieri affida la contea di Termoli a Guglielmo conte di Loritello. Nel 1194 venne devastata dai crociati e nuovamente nel 1240 durante la guerra dei guelfi contro Federico II e successivamente ricostruita. Nel 1436 fu feudo dei Gambatesa. Nel 1512 Ferdinando II affida il ducato ai di Capua che lo terranno fino al 1722; ultimi feudatari furono i Pignatelli-Cattaneo. Nel 1847 Ferdinando II di Borbone concesse l'edificazione al di fuori delle mura. Nel 1911 venne ampliata verso Est e durante la prima guerra mondiale fu bombardata. Nel 1921, ad Ovest e a Sud, sorgono nuovi ampliamenti e nel 1943 ci fu il sanguinoso sbarco degli inglesi. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | bibliografia   |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>RELS - Secolo</b>             | XII          |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b> | primo quarto |
| <b>RELI - Data</b>               | 1113/00/00   |
| <b>RELX - Validità</b>           | post         |

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>REVS - Secolo</b>             | XX             |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b> | secondo quarto |
| <b>REVI - Data</b>               | 1943/00/00     |
| <b>REVX - Validità</b>           | ante           |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>RENR - Riferimento</b>       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | costruzione/ restauro  |
| <b>RENN - Notizia</b>           | L'edificio risale alla fine del 1600, inizialmente era dedicata a San Rocco, le notizie certe si hanno durante il secolo successivo quando il crollo della parte superiore, il 20 novembre del 1763 venne fatta restaurare dal vescovo Tommaso Giannelli. A quel tempo era adibita a cimitero ed era sede della Confraternita della morte di Roma. Tra il 1946 e il 1969 sono stati eseguiti lavori di consolidamento e di manutenzione. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | analisi storica  |
| <b>RENF - Fonte</b>             | analisi stilistica   |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>RELS - Secolo</b>   | XVII |
| <b>RELV - Validità</b> | post |

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XX         |
| <b>REVI - Data</b>   | 1969/00/00 |

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

|  |  |
|--|--|
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | La chiesa è posta nel vertice Nord della piazza Duomo, è orientata a Sud perpendicolare alla cattedrale. Ad un'unica navata con un'appendice utilizzata come sacrestia. Ha un vano interrato anticamente adibito ad ossario. La facciata è ripartita in tre piani da cornici sagomate, lateralmente è serrata da lesene; la parte bassa è segnata da un ingresso rialzato con sovrastante finestra. La seconda fascia è caratterizzata da nicchioni ciechi affiancati da lesene; la parte superiore stretta da due orecchie regge il frontone triangolare. Il lato sinistro, libero, è rinforzato da un muro a scarpa. |
|--|--|

**PN - PIANTA**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

**PNT - PIANTA**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>PNTS - Schema</b> | ad aula       |
| <b>PNTF - Forma</b>  | longitudinale |

**FN - FONDAZIONI****FNS - STRUTTURE**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>FNSU - Ubicazione</b>                | intero bene         |
| <b>FNST - Tipo</b>                      | continua            |
| <b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>       | non accertabile     |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>         |                     |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>        |                     |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | intero bene         |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | parete              |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura         |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | continua            |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | pietrame            |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | laterizio           |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | intonaco            |
| <b>CP - COPERTURE</b>                   |                     |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                 | intero bene         |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>     |                     |
| <b>CPFG - Genere</b>                    | a tetto             |
| <b>CPFF - Forma</b>                     | a due falde         |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>        |                     |
| <b>CPCR - Riferimento</b>               | intero bene         |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>        | legno e cannicciata |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>         |                     |
| <b>CPMR - Riferimento</b>               | intera copertura    |
| <b>CPMT - Tipo</b>                      | tegole              |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>   | coppi               |
| <b>CPMM - Materiali</b>                 | laterizio           |
| <b>SC - SCALE</b>                       |                     |
| <b>SCL - SCALE</b>                      |                     |
| <b>SCLU - Ubicazione</b>                | esterna             |
| <b>SCLG - Genere</b>                    | scala d'accesso     |
| <b>SCLO - Categoria</b>                 | principale          |
| <b>SCLN - Quantità</b>                  | 1                   |
| <b>SCLL - Collocazione</b>              | baricentrale        |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b>        | a una rampa         |
| <b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>         |                     |
| <b>SCSR - Riferimento</b>               | intera struttura    |
| <b>SCST - Tipo</b>                      | appoggiata          |
| <b>SCSM - Materiali</b>                 | pietra              |
| <b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>  |                     |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |                     |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | intero bene         |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | in pietra           |

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>   | prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b> | esterna              |
| <b>DECT - Tipo</b>         | lesena               |
| <b>DECM - Materiali</b>    | laterizio            |
| <b>DECM - Materiali</b>    | intonaco             |

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>   | prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b> | esterna              |
| <b>DECT - Tipo</b>         | nicchia              |
| <b>DECM - Materiali</b>    | laterizio            |
| <b>DECM - Materiali</b>    | intonaco             |

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | buono       |

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | intero bene  |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 1946/00/00   |
| <b>RSTF - Data fine</b>              | 1969/00/0  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Consolidamento di una parte della struttura interrata e del muro ad Ovest. Sono stati ripristinati gli intonaci interni ed esterni e sostituito l'intero manto di copertura. |

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
| <b>USAD - Uso</b>                    | sala mostre |

### USO - USO STORICO

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>  | intero bene                       |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b> | destinazione originaria sec. XVII |
| <b>USOD - Uso</b>                     | cimitero                          |

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>  | proprietà Ente religioso cattolico         |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b> | Parrocchia Santa Maria della Purificazione |

**CDGI - Indirizzo**

Piazza Duomo, 1 - 86039 Termoli (CB)

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** DM (L. n. 1497/1939, art. 1)**NVCD - Data notificazione** 1970/02/02**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** P.R.G. approvato nel 1971 variante 03/10/1977**STUN - Sintesi normativa zona** A2 restauro - consolidamento**STUA - Vincoli altre amministrazioni** L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 1**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Gruppo di lavoro**FTAD - Data** 2007/02/21**FTAE - Ente proprietario** MIBACT - Regione Molise**FTAN - Codice identificativo** TermoliFE75570**FTAT - Note** Piano Valorizzazione Beni Culturali Minori - Delibera CIPE n. 17 /2003 - facciata principale**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAA - Autore** SBAAAASCB - Molise**FTAD - Data** 1983/00/00**FTAE - Ente proprietario** SBAP Molise**FTAC - Collocazione** CLX-5-11 (inv. 67802)**FTAN - Codice identificativo** TermoliML75570**FTAT - Note** Fronte principale su Piazza Duomo**FTAF - Formato** 13x18, 18x24**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAA - Autore** Marino Luigi**FTAD - Data** 1977/00/00**FTAE - Ente proprietario** SBAP Molise**FTAC - Collocazione** CIX-12-22 (inv. 53636)**FTAN - Codice identificativo** TermoliML75570a**FTAT - Note** scorcio prospettico su Piazza Duomo**FTAF - Formato** 13x18, 18x24**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|   |  |
|---|--|
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                            |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia b/n                                     |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | SBAAAASCB - MOlise                                 |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1983/00/00   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SBAP Molise  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | CLX-5-16 (inv. 67807)                              |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | TermoliML75570b                                    |
| <b>FTAT - Note</b>                      | vista prospettica anteriore e laterale su Via uomo |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | 13x18, 18x24                                       |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                            |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da bibliografia         |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | TermoliML75570c                                    |
| <b>FTAT - Note</b>                      | facciata prima del restauro del 1949               |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                            |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia b/n                                     |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Marino Luigi                                       |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1977/00/00   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SBAP Molise  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | CIX-8-1 (inv. 53448)                               |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | TermoliML75570d                                    |
| <b>FTAT - Note</b>                      | facciata principale su Piazza Duomo                |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | 13x18, 18x24                                       |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                            |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia b/n                                     |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Marino Luigi                                       |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1977/00/00   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SBAP Molise  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | CIX-11-12 (inv. 53563)                             |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | TermoliML75570e                                    |
| <b>FTAT - Note</b>                      | vista d'insieme da Piazza Duomo                    |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | 13x18, 18x24                                       |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>     |  |
| <b>DRAX - Genere</b>                    | documentazione allegata                            |
| <b>DRAT - Tipo</b>                      | planimetria catastale                              |
| <b>DRAO - Note</b>                      | stralcio catastale fg 13 all. A p. B               |
| <b>DRAS - Scala</b>                     | 1:1000   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>         | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso       |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>     | TermoliSC75570                                     |
| <b>DRAA - Autore</b>                    | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso       |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DRAD - Data</b> | 1977/11/00 |
|--------------------|------------|

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata                      |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | planimetria catastale                        |
| <b>DRAO - Note</b>                  | catasto 1882                                 |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:1000                                       |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | TermoliSC75570a                              |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata  |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | acquaforse   |
| <b>DRAO - Note</b>                  | tratto da Il Regno di Napoli in prospettiva - Vol. III - F.109 |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | D. A. Parrino, 1703 - Napoli                                   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | Termolidisegno75570  |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Giovan Battista Pacichelli                                     |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1703/00/00   |

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | rilievo                 |
| <b>DRAO - Note</b>                  | pianta                  |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100                   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | SBAP Molise             |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | Termolirilievo75570     |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Marino Luigi            |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1977/12/00              |

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata                   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | rilievo                                   |
| <b>DRAO - Note</b>                  | prospetto principale e prospetto laterale |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100                                     |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | SBAP Molise                               |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | Termolirilievo75570a                      |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Marino Luigi                              |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1977/12/00                                |

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>DRAX - Genere</b> | documentazione allegata |
| <b>DRAT - Tipo</b>   | rilievo isolati         |
| <b>DRAO - Note</b>   | pianta e prospetti      |

|   |  |
|---|--|
| <b>DRAS - Scala</b>                             | 1:400  |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>                 | SBAP Molise                                    |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>             | Termolirilievo75570b                           |
| <b>DRAA - Autore</b>                            | Marino Luigi                                   |
| <b>DRAD - Data</b>                              | 1977/11/00                                     |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                       |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                            | bibliografia di confronto                      |
| <b>BIBA - Autore</b>                            | Masciotta Giambattista                         |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>                  | 1988   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>               | S1720004                                       |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                      | IV, pp. 319 – 337                              |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                       |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                            | bibliografia di confronto                      |
| <b>BIBA - Autore</b>                            | Marino Luigi                                   |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>                  | 1977   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>               | S1720154                                       |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                       |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                            | bibliografia di confronto                      |
| <b>BIBA - Autore</b>                            | Smargiassi Antonio                             |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>                  | 2009/12/00                                     |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>               | S1720357                                       |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                     |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>      |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>                | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                       | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                        |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                       |  |
| <b>CMPD - Data</b>                              | 1978   |
| <b>CMPN - Nome</b>                              | Marino Luigi                                   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>           | Melloni Lavinia                                |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b> |  |
| <b>RVMD - Data</b>                              | 2012   |
| <b>RVMN - Nome</b>                              | del Rosso Anna                                 |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>          |  |
| <b>AGGD - Data</b>                              | 2017   |
| <b>AGGN - Nome</b>                              | del Rosso Anna                                 |
| <b>AGGE - Ente</b>                              | SABAP Molise                                   |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b>          | Benvenuto Cinthia                              |