

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 09 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00403166 |
| ESC - Ente schedatore | S60 |
| ECP - Ente competente | S60 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | in linea |
| OGTN - Denominazione | CASA TRECENTESCA IN VIA ROMA, 23 |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|---|--|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Toscana |
| PVCP - Provincia | SI |
| PVCC - Comune | Siena |
| PVCL - Localita' | SIENA |
| PVCI - Indirizzo | via Roma, 23 |
| PVCA | via Fieravecchia |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Siena |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURD - Denominazione | Terzo di San Martino |
| SET - ZONA URBANA | |
| SETT - Tipo | SU |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Siena |
| CTSF - Foglio/Data | 135/1951(1995) |
| CTSN - Particelle | 137 |
| CTSP - Proprietari | Privati |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | particelle 135/136/138/139 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 11.338271981 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.316925497 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1003427_idrst10k |
| GPBT - Data | 10-1-2013 |
| GPBO - Note | (294047) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms . RTmap) -idrst10k |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |

| | |
|--|---|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | tardo gotico |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | ristrutturazione |
| ATBD - Denominazione | rinascimento |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | decorazione |
| ATBD - Denominazione | settecento |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | L'edificio presenta ancora l'originaria struttura trecentesca che nel fronte su via Roma è relativa soprattutto al piano terreno. Questa è caratterizzata da due arcate a sesto acuto di cui una è attualmente tamponata mentre l'altra, ridimensionata da un arco scemo, costituisce l'ingresso principale. La pianta del fabbricato, lunga e stretta, occupa l'intera profondità dell'isolato, trovando un affaccio secondario su via Fieravecchia. Sempre sul fronte principale al disopra del piano terreno la struttura si eleva su due livelli culminando con un'ampia ed elegante loggia a due arcate a sesto ribassato, spartita da lesene lisce e sormontata da una ricca cornice di sottogronda formata da sagome e dentelli. Questo intervento è da far risalire ad epoca tardo rinascimentale, ispirata ai canoni dell'architettura peruzziana. Al primo piano, in corrispondenza del primo ordine di finestre si individuano ancora nella muratura due ampie arcate a tutto sesto. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIV |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |

| | |
|--|--|
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | interno |
| RENN - Notizia | Indubbiamente la parte più interessante dell'edificio è l'interno dove un'originale scala si sviluppa attorno ad una piccola corte quadrata con pozzo centrale dotata di eleganti colonnine agli angoli e capitelli pseudocorinzi. Nell'androne è presente una Madonna policroma in terracotta e sulla volta tracce di un affresco monocromo. All'ultimo piano, in corrispondenza della loggia è presente una bella sala con la struttura di copertura a vista in cui le travi sono sorrette da mensole a figure femminili probabilmente riferibile al XVIII secolo. |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIV |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVV - Validita' | (?) |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio che si sviluppa su quattro piani; strutture portanti in laterizio; copertura a tetto con manto in laterizio. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | longitudinale |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | pareti portanti |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|-----------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | embrici |
| CPMM - Materiali | laterizio |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| LSIU - Ubicazione | prospetto posteriore |
| LSIG - Genere | stemma |
| LSII - Trascrizione testo | NHS |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | stucco |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|--|----------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 2) |
| NVCE - Estremi provvedimento | 26/03/1979 |
| NVCR - Data di registrazione o G.U. | 08/08/1979 |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1995 |

| | |
|---|----------------------------------|
| FTAN - Codice identificativo | 403166/88458 |
| FTAT - Note | prospetto principale su via Roma |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1995 |
| FTAN - Codice identificativo | 403166/88460 |
| FTAT - Note | interno: vano scale |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1995 |
| FTAN - Codice identificativo | 403166/88462 |
| FTAT - Note | interno: capitello in pietra |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | mappa catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAN - Codice identificativo | 403166 catastale |
| DRAD - Data | 1951(1995) |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | De Vecchi V. |
| BIBD - Anno di edizione | 1949 |
| BIBH - Sigla per citazione | BIB60023 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Fiorini A. |
| BIBD - Anno di edizione | 1991 |
| BIBH - Sigla per citazione | BIB60006 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1995 |
| CMPN - Nome | Blasio F.S. |
| FUR - Funzionario responsabile | Rotundo F. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2013 |

