

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00002682
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	ducale
OGTN - Denominazione	Palazzo De Jorio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Castel San Vincenzo
PVCL - Località	CASTEL SAN VINCENZO
PVCI - Indirizzo	Via San Martino 3
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Castel San Vincenzo
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	centro storico
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	013
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castel San Vincenzo
CTSF - Foglio/Data	019/1985
CTSN - Particelle	319

CTSN - Particelle	320
CTSN - Particelle	321
CTSN - Particelle	322
CTSN - Particelle	324
CTSN - Particelle	325
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle 317-318-331-329

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.063553007
GPDPY - Coordinata Y	41.654793564
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	21-12-2017
GPBO - Note	(3876663) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze seicentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il palazzo si sviluppa lungo la strada centrale del paese con andamento non proprio rettilineo ed elementi ornamentali omogenei, fino alla piazza del paese dove sorge la chiesa madre del secolo XVII. Alle spalle di questa si apre un piccolo largo ove si presenta il corpo compatto del palazzo coevo alla chiesa, che si allunga perpendicolarmente alla strada principale e si affaccia sulla valle del Volturino. Passando attraverso un arco a tutto sesto in pietra concia, che delimita il largo anzidetto, ci si immette in un primo cortile.
RENF - Fonte	analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELW - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVW - Validità	ante

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1; sottotetto
SIVV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La struttura del palazzo si presenta in pietra locale parzialmente a vista dove gli elementi architettonici sono dati dagli archi a tutto sesto del primo livello e dalle finestre rettangolari del secondo livello entrambi messi in risalto dalle cornici in travertino. Il fabbricato si sviluppa al L su due piani ed è suddiviso in una zona prettamente di servizio situata al piano terra ed in quella residenziale situata al primo piano. Al piano terra dell'edificio vi sono grandi ambienti profondi quanto tutta la larghezza del palazzo, circa 15 metri, coperti da volte a botte in pietra. Essi fungevano da deposito di prodotti e materiale agricolo, da rimessa per le carrozze e da scuderie per i cavalli. Al primo piano vi è una piccola cappella con altare in marmi policromi del '700 in ottimo stato. Ci sono poi dei saloni con volte in mattoni che sono parzialmente crollate a seguito del sisma del 1984.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	corpo doppio
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati iconografici significativi	piccola cappella

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	ciottoli
SVCM - Materiali	pietrame
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	malta
SVCM - Materiali	sabbia

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parte del bene
-------------------------	----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parte del bene
-------------------------	----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	con costoloni

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sottotetto
-------------------------	------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	voltine
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	in ferro e laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della	

forma	rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	solaio in legno con travi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	laterizio
CPMM - Materiali	lamiera metallica
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSC - Tecnica	portante
SCSM - Materiali	mattoni
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	alla romanella
DECM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Le strutture verticali sono costituite da muratura di pietrame dello spessore variabile tra cm 100 e 40, deteriorata e gravemente lesionata soprattutto in prossimità dei cantonali a seguito del sisma del maggio 1984, mentre gli orizzontamenti sono in prevalenza a volte di pietrame, delle quali una crollata, una gravemente lesionata (attualmente puntellata) e le altre alcune riparabilmente lesionate ed altre in buono stato. I solai di contro tetto sono costituiti con voltine in ferro e laterizio
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1999/00/00
RSTF - Data fine	in corso di esecuzione
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVII
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
NVCE - Estremi provvedimento	DM 28/07/1976
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 490/1999, art. 1-2
NVCE - Estremi provvedimento	1990/06/11
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	perimetrazione urbana (1982)
STUN - Sintesi normativa zona	restauro/ manutenzione straordinaria
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 7

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Zilli Annalisa
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise

FTAC - Collocazione	CCXXXV-25 -4 (inv. 7905)
FTAN - Codice identificativo	CastelSVincenzoZA02682a
FTAT - Note	Prospetto posteriore
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Zilli Annalisa
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-25 -7 (inv. 7908)
FTAN - Codice identificativo	CastelSVincenzoZA02682b
FTAT - Note	Scorcio prospettico
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Zilli Annalisa
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-25 -6 (inv. 7907)
FTAN - Codice identificativo	CastelSVincenzoZA02682c
FTAT - Note	Cortile - scorcio prospettico
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Zilli Annalisa
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-25 -8 (inv. 7909)
FTAN - Codice identificativo	CastelSVincenzoZA02682d
FTAT - Note	Prospetto posteriore
FTAF - Formato	13x18, 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale F019 P319, 320, 321, 322, 325
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	CastelSVincenzoSC02682
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia

DRAD - Data	1995/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta piano terra
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	CastelSVincenzoD02682a
DRAA - Autore	Zilli Annalisa
DRAD - Data	2001/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta piano primo
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	CastelSVincenzoD02682b
DRAA - Autore	Zilli Annalisa
DRAD - Data	2001/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetti
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	CastelSVincenzoD02682c
DRAA - Autore	Zilli Annalisa
DRAD - Data	2001/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	V. III, pp. 309-313
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Fraia-Frangipane Ottavio
BIBD - Anno di edizione	1982/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720174

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	Zilli Annalisa
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Carlone Mariapia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia