

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00002588 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | gentilizio |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Manselli |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|----------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |

| | |
|---|---|
| PVCP - Provincia | IS |
| PVCC - Comune | Venafro |
| PVCL - Località | VENAFRO |
| PVCI - Indirizzo | Via Porta Guglielmo 31 |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | Vico II Porta Guglielmo 2, 4 |
| PVCA | Via Pebliscito 74, 76, 78, 80, 82, 84 |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | zona centrale |
| CSTA | capoluogo municipale |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 021 |
| SETP - Numero nel settore | 010 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Venafro |
| CTSF - Foglio/Data | 015 /1981 |
| CTSN - Particelle | 239 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | p. 237 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.043165 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.485203 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | https://www.google.it/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | primo impianto |

| | |
|--|--|
| ATBD - Denominazione | maestranze seicentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Alla fine del secolo XVII l'area dell'attuale fabbricato era occupata dal Monastero dei Benedettini la cui struttura è ancora leggibile nel cortile e nel porticato di uno dei due lati. La cappella di S. Benedetto, di cui resta il portale decorato, porta incisa la data 1656. Nei secolo successivi fino al secolo XX sono stati realizzati interventi di ristrutturazione che hanno modificato notevolmente l'originaria struttura. |
| RENF - Fonte | analisi stilistica e data incisa |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | metà |
| RELI - Data | 1656/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |
| RE VW - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. terra, p.1, p.2 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | L'edificio si sviluppa su due piani oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare ed è di forma quadrata. La muratura è a blocchi di pietra in filari comunque intonacata. Il tetto è in parte piano e in parte a semplice spiovente. Il portale, lavorato a bugnato dà accesso attraverso un atrio con volta a botte unghiata ad un cortile con porticato a due livelli su di un lato ce è quanto resta dell'impianto originario del convento. Su vico Porta Guglielmo resta il portale della Cappella con architrave decorato in stucco sormontato da un arco spezzato e da una nicchia contenente una scritta. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t |
| PNTS - Schema | regolare |

| | |
|---|-------------------|
| PNTF - Forma | quadrata |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | piani superiori |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | orditura in legno |
| SOEC - Tecnica costruttiva | ferro e laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | atrio piano terra |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | unghiata |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | porticato |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | parte del bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta quadrata |
| CP - COPERTURE | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| CPU - Ubicazione | parte del bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | terrazzo |
| CPFF - Forma | piana |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in cotto |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | granigliato marmo e cemento |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Prospetto Vico Porta Guglielmo |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | bugnato |
| DECM - Materiali | pietra |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XVII |

| | |
|--|---|
| USOD - Uso | convento |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 1497/1939 |
| NVCE - Estremi provvedimento | D.M. 1975/06/23 |
| NVCR - Data di registrazione o G.U. | G.U. n.193 del 1975/07/22 |
| NVCP - Estensione del vincolo | intero territorio comunale |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L.1089/1939 |
| NVCE - Estremi provvedimento | D.M. 1997/12/09 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. approvato il 1977/11/02 |
| STUN - Sintesi normativa zona | zona A Conservazione/Restauro/Risanamento |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 6 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1981/10/06 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVII-17-28 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB55693 |
| FTAT - Note | facciata su via Porta Guglielmo |
| FTAF - Formato | 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Valente Francesco |
| FTAD - Data | 1972/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | XXXI-6-23 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB15196 |
| FTAT - Note | corte interna |
| FTAF - Formato | 13x18 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1981/10/06 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVII-17-29 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB55694 |
| FTAT - Note | portale su via Porta Guglielmo |
| FTAF - Formato | 13x18 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1981/10/06 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVII-17-30 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB55695 |
| FTAT - Note | particolare facciata veduta d'angolo |
| FTAF - Formato | 13x18 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1981/10/06 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVII-17-31 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB55696 |
| FTAT - Note | facciata |
| FTAF - Formato | 13x18 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1981/10/06 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVII-17-32 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB55697 |
| FTAT - Note | facciata |
| FTAF - Formato | 13x18 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1981/10/06 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVII-18-1 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB55698 |
| FTAT - Note | facciata principale |
| FTAF - Formato | 13x18 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1981/10/06 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVII-18-2 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB55699 |
| FTAT - Note | particolare portale facciata principale |
| FTAF - Formato | 13x18 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1981/10/06 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVII-18-3 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB55700 |
| FTAT - Note | corte interna |
| FTAF - Formato | 13x18 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1981/10/06 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVII-18-4 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB55701 |
| FTAT - Note | facciata corte interna |
| FTAF - Formato | 13x18 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| | |

| | |
|---|------------------------------------|
| FTAD - Data | 1981/10/06 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVII-18-5 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB55702 |
| FTAT - Note | corte interna scalinata |
| FTAF - Formato | 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1981/10/06 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVII-18-6 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB55703 |
| FTAT - Note | facciata corte interna |
| FTAF - Formato | 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1981/10/06 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVII-18-7 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB55704 |
| FTAT - Note | facciata corte interna |
| FTAF - Formato | 13x18 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 15 p.lla 239 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | VenafroSC00002588 |
| DRAA - Autore | Coletta Mario |
| DRAD - Data | 1982 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta piano terra |
| DRAS - Scala | 1:200 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice | |

| | |
|---|--|
| identificativo | VenafroR00002588 |
| DRAA - Autore | Coletta Mario |
| DRAD - Data | 1982 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720003 |
| BIBN - V., pp., nn. | III, 409-436 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Valente Franco |
| BIBD - Anno di edizione | 1979 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720130 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Lucenteforte , Francesco |
| BIBD - Anno di edizione | 1877/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720135 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1977 |
| CMPN - Nome | Valente Francesco |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | Di Brino Cinzia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 1981 |
| AGGN - Nome | Coletta Mario |
| AGGF - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Salvatorelli Valentina |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |