

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00075490 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | A |
| RSEC - Codice bene | 1400075491 |
| ROZ - Altre relazioni | 1400075490 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di Santa Maria Assunta |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | IS |
| PVCC - Comune | Colli a Volturno |
| PVCL - Località | COLLI A VOLTURNO |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Decurionato |
| PVE - Diocesi | ISERNIA-VENAFRO |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Colli al Volturno |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|----------------|
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | Centro storico |

SET - SETTORE

| | |
|---------------|-----|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 038 |

| | |
|--|---|
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Colli a Volturno |
| CTSF - Foglio/Data | 009/1988 |
| CTSN - Particelle | B |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | p.lle 372-370 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.103193299 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.597756251 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 21-12-2017 |
| GPBO - Note | (3876578) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze medievali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | X |
| RELV - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | X |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| REVV - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |
| RELI - Data | 1725/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 1725/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | longitudinale |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFF - Forma | piano |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a cassettone |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| CPFF - Forma | a falde |
|---------------------|---------|

| | |
|--|-----------------------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |
|--|-----------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|--------|
| USAD - Uso | chiesa |
|-------------------|--------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XVIII |
|---------------------------------------|------------------------------------|

| | |
|-------------------|--------|
| USOD - Uso | chiesa |
|-------------------|--------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di Santa Maria Assunta |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| CDGI - Indirizzo | Piazza Europa - 86073 Colli al Volturno (IS) |
|-------------------------|--|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1497/1939, art. 6) |
|----------------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| NVCE - Estremi provvedimento | D.M. 28/07/1976 |
|-------------------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| NVCP - Estensione del vincolo | intero territorio comunale |
|--------------------------------------|----------------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939, art. 4) |
|----------------------------------|------------------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. approvato il 08/08/1984 |
|-----------------------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|---|
| STUN - Sintesi normativa zona | Zona A - Conservazione / restauro / risanamento |
|--------------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 7 |
|---|---|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Sassi Giuseppina |
| FTAD - Data | 1996/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCXXXVII-9-14(inv.9275) |
| FTAN - Codice identificativo | ColliAlVolturnoSG75490a |
| FTAT - Note | Veduta del prospetto principale |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Sassi Giuseppina |
| FTAD - Data | 1996/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCXXXVII-9-15 (inv.9276) |
| FTAN - Codice identificativo | ColliAlVolturnoSG75490b |
| FTAT - Note | Particolare del prospetto |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1990/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVIII-21-23 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB56595 |
| FTAT - Note | Particolare del fronte e del campanile |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1990/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXVIII-22-4 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB56606 |
| FTAT - Note | Scorcio prospettico |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|--|--|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale F009 PB |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | ColliAlVolturnoSC75490 |
| DRAA - Autore | Sassi Giuseppina |
| DRAD - Data | 1996/11/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720003 |
| BIBN - V., pp., nn. | V. III, pp. 235-240 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Nocera Enzo |
| BIBD - Anno di edizione | 1981/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720022 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | De Benedittis Gianfranco |
| BIBD - Anno di edizione | 1995/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720261 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Barbagallo De Divitiis Maria Rosaria |
| BIBD - Anno di edizione | 1977/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720262 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Giustiniani Lorenzo |
| BIBD - Anno di edizione | 1969-1970 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720012 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1996 |
| CM PN - Nome | Sassi Giuseppina |

| | |
|---|-------------------|
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | Carlone Mariapia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | del Rosso Anna |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |