

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00262925

ESC - Ente schedatore S142

ECP - Ente competente S142

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica villa

OGTN - Denominazione Ca' dei Marchesi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia Romagna

PVCP - Provincia PR

PVCC - Comune Busseto

PVCI - Indirizzo Vicolo San Rocco 94

PVL - Altra localita' S. Rocco

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Busseto

CTSF - Foglio/Data 74/1939

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	compatto
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	meridiana
RSTI - Data inizio	1995/ ante

RSTT - Tipo di intervento	Il restauro è stato eseguito di recente con parecchie superfetazioni (Abbaini).
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	speronatura
RSTI - Data inizio	1995/ ante
RSTT - Tipo di intervento	Il restauro è stato eseguito di recente con parecchie superfetazioni (Abbaini).
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	mensole di gronda
RSTI - Data inizio	1995/ ante
RSTT - Tipo di intervento	Il restauro è stato eseguito di recente con parecchie superfetazioni (Abbaini).
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	finestre bilobate
RSTI - Data inizio	1995/ ante
RSTT - Tipo di intervento	Il restauro è stato eseguito di recente con parecchie superfetazioni (Abbaini).
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	finestre quadrilobate
RSTI - Data inizio	1995/ ante
RSTT - Tipo di intervento	Il restauro è stato eseguito di recente con parecchie superfetazioni (Abbaini).
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. e P.R.C.S.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP PR
FTAN - Codice identificativo	00262925_F.1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	1939
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Magri T.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Biondi M.
AN - ANNOTAZIONI	