

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	I/VC
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00162938
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	RA
PVCC - Comune	Bagnacavallo

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	casa
OGTQ - Qualificazione	residenziale
OGTD - Denominazione	Casa Blosi

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	72
CTSD - Data foglio	1976
CTSP - Particelle	191

UBV - UBICAZIONE

UBVD - Denominazione spazio viabilistico	via Mazzini
UBVN - Numero civico	7/ 9/ 11(P)/ 13

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	innalzato il sottotetto
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR

RE - NOTIZIE STORICHE**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validita'	ca.
RELW - Validita'	ca.
RELX - Validita'	ca.

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validita'	ca.
RE VW - Validita'	ca.
RE V X - Validita'	ca.

RE - NOTIZIE STORICHE**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XX
RELV - Validita'	ca.
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validita'	ca.
RELX - Validita'	ca.

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validita'	ca.
REVF - Frazione di secolo	metà
RE VW - Validita'	ca.
RE V X - Validita'	ca.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	irregolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	in latero-cemento

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazioni specifiche	Lea Blosi
CDGI - Indirizzo	via Mazzini, 25 - Bagnacavallo

VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.

VINL - Legge	L. 1089/1939
VINA - Articolo	art. 1
VIND - Decreto, estremi	1980/03/26
VINR - Data di registrazione o G.U.	1980/06/24

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumento in vigore	piano particolareggiato 1980
STUN - Sintesi normativa zona	ripristino tipologico

AL - ALLEGATI

SFC - Stralcio foglio catastale	1
--	---

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	2 (SBAARA112183)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	prospetto principale (1994)

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	3 (SBAARA112184)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	atrio (1994)

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	4 (SBAP162938_all.1)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	estratto mappa catastale_all.1

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	5 (SBAP162938_all.3_1)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	atto di tutela_all.3
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAP162938_all.3_2)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	atto di tutela_all.3
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAP162938_all.3_3)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	atto di tutela_all.3
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAP162938_all.3_4)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	atto di tutela_all.3
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAP162938_all.3_5)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	atto di tutela_all.3
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAP162938_A1)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	scheda A orig._1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	11 (SBAP162938_A2)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	scheda A orig._2
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	12 (SBAP162938_A3)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	scheda A orig._3
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	13 (SBAP162938_A4)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	scheda A orig._4
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	14 (SBAP162938_A5)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	scheda A orig._segue
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	15 (SBAP162938_All.1bis)
FTAP - Tipo	NR

FTAT - Note	mappa catastale scheda A originale_all.1bis
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	16 (SBAP25823)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	vista in angolo (1977)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	17 (SBAP25824)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	particolare facciata (1977)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	18 (SBAP25826)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	vano scala (1977)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	19 (SBAP25825)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	atrio (1977)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	3
DVAT - Tipo	atto di tutela
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	4
DVAT - Tipo	scheda A originale (1977)
SK - RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE	
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	edificio principale
RSEC - Codici	OA 0800162938
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Savorelli M.
CMPD - Data	1994
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Bisca A.
CMPD - Data	1994
FUR - Funzionario responsabile	Di Francesco C.
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	

RVMD - Data

2000/2007

RVMN - Nome revisore

Girardi T./Tampieri M.

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

1974: lavori di manutenzionee ristrutturazione. Struttura del tetto in cemento armato. Atrio con soffitto in legno dipinto. Fronti prospicienti il cortile in stato di degrado. Soluzione ad angolo smussato (ang. via Battisti) con balconcino definito da ringhiera in ferro. Elementi architettonici e decorativi esterni: finestre del primo piano sormontate da cimasa, mentre quelle del secondo hanno le sottobanchine decorate a stucco, tutte con lo stesso motivo tranne quella posta sull'angolo smussato. Presenza di camini in cotto, irregolari.