SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	I/VC
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00161580
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	RA
PVCC - Comune	Casola Valsenio
PVCF - Frazione	Rivacciola
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	villa
OGTQ - Qualificazione	residenziale
OGTD - Denominazione	Villa e Torre di Oriano
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	73
CTSP - Particelle	10/ A
UBV - UBICAZIONE	
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	via San Lorenzo
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTN - Nome scelto	NR

AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
RE - NOTIZIE STORICHE	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	a L
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	corpi aggregati
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietra arenaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	mano in arenaria
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	residenziale-stagionale
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
VINL - Legge	L. 364/1909
VINA - Articolo	art. 5
VIND - Decreto, estremi	1933/09/22
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G. 1982
STUN - Sintesi normativa	edificio di valore architettonico in zona e (non sono specificati

zona	interventi)
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	2 (SBAARA112379)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	complesso di Oriano (1993)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	3 (SBAARA112380)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	Oriano di sopra (1993)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAARA112381)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	torre (1993)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAARA112383)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	Oriano di sotto, oratorio (1993)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAARA112382)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	Oriano di sotto, oratorio, interno (1993)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAP161580_all.1)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	estratto mappa catastale_all.1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAP161580_all.4)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	atto di tutela_all.4
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAP161580_A1)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	scheda A orig._1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAP161580_A2)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	scheda A orig._2
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	11 (SBAP161580_A3)
FTAP - Tipo	NR

FTAT - Note	scheda A orig._3
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	12 (SBAP161580_A4)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	scheda A orig._4
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	13 (SBAP161580_All.1ter)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	mappa catastale scheda A originale_all.1ter
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	14 (SBAP26032)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	il borgo di Oriano (1975)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	15 (SBAP26025)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	Oriano di sopra con torre (1975)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	16 (SBAP26030)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	Oriano di sopra con torre (1975)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	17 (SBAP26033)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	la torre (1975)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	18 (SBAP26031)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	la torre (1975)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	19 (SBAP26028)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	la torre: part. lato Est (1975)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	20 (SBAP26034)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	la torre: bifora lato Ovest (1975)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	4
DVAT - Tipo	atto di tutela
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	5

DVAT - Tipo	scheda A originale (1976)
SK - RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE	
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	complesso di appartenenza
RSEC - Codici	0800161580
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Gattamorta G.
CMPD - Data	1994
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Bisca A.
CMPD - Data	1994
FUR - Funzionario responsabile	Di Francesco C.
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	
RVMD - Data	1999/2007
RVMN - Nome revisore	Girardi T./Tampieri M.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	l'edificio fa parte di un borgo diviso in due blocchi di edifici denominati Oriano di Sopra e Oriano di Sotto. Il complesso denominato Oriano di Sopra caratterizzato da una piccola torre a quattro spioventi. Le finestre rettangolari hanno tutte una cornice in conci di arenaria, con colonnina e archetti scemi. Sul lato ovest, dove si trova l'ingresso, sono incassate delle finestre ovali sdraiate sempre con la cornice di arenaria. All'interno, i soffitti hanno travature lignee. Il complesso Oriano di Sotto (08/00161581) identificato al N.C.T. F. 73 MAP. 20-22-23-21 A. di proprietà di Stanziani Luciano, Stanziani Alfiero, Milani Lidia - via Sal Lorenzo 8 Casola Valsenio Fraz. Rivacciola. Notevole è l'oratorio che sorge adiacente alle altre costruzioni sempre realizzate in arenaria. E' una piccola costruzione rettangolare con cornice formata da tre fasce di arenaria. Al di sopra una lunetta cieca. In alto un ovolo strombato. Ai lati della porta due piccole finestre quadrate con inferiate. La copertura è a capanna con lastre di arenaria.INTERNOla sala è coperta da volta a botte ormai completamente distrutta. Il presbiterio è coperto da una crociera mentre il catino dell'abside è a spicchi poggianti su peducci. Una cornice di stucco segna l'imposta della volta a botte. Il pavimento è in lastre di arenaria. E' da segnalare l'avanzatissimo stato di degrado.