

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	I/V
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00266267
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	RA
PVCC - Comune	Casola Valsenio
PVCF - Frazione	Rio Valle

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	oratorio
OGTQ - Qualificazione	luogo di culto
OGTD - Denominazione	Chiesa di San Giovanni Evangelista

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	50
CTSP - Particelle	A (parte)

UBV - UBICAZIONE

UBVD - Denominazione spazio viabilistico	strada Vicinale Caminata
--	--------------------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTN - Nome scelto	NR
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR

AUTH - Sigla per citazione	NR
RE - NOTIZIE STORICHE	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1381
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	muratura in blocchi di arenaria a vista e intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	tegole
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	oratorio
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	oratorio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazioni specifiche	Scalini Paolo
CDGI - Indirizzo	via Ugo Bassi, RA
VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
VINL - Legge	L. 1089/1939
VINA - Articolo	art. 1
VIND - Decreto, estremi	1989/11/03
VINR - Data di registrazione o G.U.	1990/05/09
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G. 1982
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1

FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	2 (SBAARA112392)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	facciata e fianco sud ovest (1993)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	3 (SBAARA112393)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	facciata (1993)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAARA112395)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	ingresso (1993)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAARA112397)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	altare (1993)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAARA112394)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	cappella di sinistra e presbiterio (1993)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAARA112396)
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAT - Note	cappella di destra e presbiterio (1993)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAP266267_all.1)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	estratto mappa catastale_all.1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAP266267_all.5_1)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	atto di tutela_all.5
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAP266267_all.5_2)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	atto di tutela_all.5
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	11 (SBAP266267_all.5_3)
FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	atto di tutela_all.5
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	12 (SBAP266267_all.5_4)

FTAP - Tipo	NR
FTAT - Note	atto di tutela_all.5
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	5
DVAT - Tipo	atto di tutela
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Gattamorta G.
CMPD - Data	1994
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Bisca A.
CMPD - Data	1994
FUR - Funzionario responsabile	Di Francesco C.
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	
RVMD - Data	1999/2007
RVMN - Nome revisore	Girardi T./Tampieri M.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>la forma originaria dell'edificio era molto più povera e presentava una copertura in legno. Dopo varie fasi di decadenza e di recupero nel 1850 venne ridefinita nella forma attuale. ESTERNO la facciata, priva di ogni decorazione, è con tetto a capanna. Una porta architravata segna l'ingresso. Ai lati, come base, una piccola cornice. Al di sopra della porta una apertura a semicerchio. Il cornicione ha una leggera cornice in arenaria. Le cappelle laterali, appena sporgenti, hanno copertura a falda. Tutte le altre pareti sono in blocchi a vista. INTERNO la sala è coperta da una volta a botte che si trasforma in crociera in corrispondenza delle cappelle laterali. Cornici di stucco poggianti su lesene con capitelli ionici seguono tutto il profilo dell'interno. Il presbiterio è illuminato da una finestra uguale a quella della facciata. La cappella di destra, dedicata alla Madonna del Buon Consiglio, ha intradosso decorato a rosoni, ed una ancona dipinta. Tutti i paramenti sacri sono stati trasferiti in altro luogo. Sulle pareti alcune lapidi, ed una acquasantiera in arenaria.</p>