

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075869
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Casa Lallì

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Bonefro
PVCL - Localita'	BONEFRO
PVCI - Indirizzo	Contrada Colle San Nicola
PVCV - Altre vie di comunicazione	Strada Statale Magliana n. 376

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Bonefro
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	045
SETD - Denominazione	Colle San Nicola
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bonefro
CTSF - Foglio/Data	021/ 2013
CTSN - Particelle	446
CTSN - Particelle	447
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 344, 346

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.951826865
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	41.702825728
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
-------------------------------------	---------------

GPBT - Data	27-8-2015
--------------------	-----------

GPBO - Note	(3159887) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze tardo-settecentesche
-----------------------------	---------------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
---------------------------------------	----------------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
-----------------------------	--------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	iscrizione
---------------------------------------	------------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	ricostruzione
ATBD - Denominazione	mestranze novecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Alla fine del sec. XVIII fu realizzato un primo corpo composto da piano seminterrato ed un primo piano, diviso in due proprietà. Al piano seminterrato era collocata la stalla ed il deposito mentre al piano superiore gli ambienti adibiti ad abitazione.
RENF - Fonte	analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE VW - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Agli inizi dell'ottocento iniziarono i lavori per l'ampliamento del casale terminati nel 1831, come indicato dall'iscrizione sulla pietra votiva incastonata nel prospetto Est che riporta la data di ultimazione con la raffigurazione di San Nicola. L'ampliamento è stato realizzato creando a monte del corpo esistente, addossato al fronte Nord-Est, altro blocco rettangolare di due livelli. L'accesso al piano superiore era consentito da una scala di legno a pioli e da una botola ricavata nella volta.
RENF - Fonte	documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1831/00/00
RE VX - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Il fabbricato fu quasi completamente distrutto da un incendio doloso agli inizi del sec. XX, restando intatta soltanto parte della muratura perimetrale. Nel 1972 furono iniziati lavori di ricostruzione e posti in opera solai in ferro e precompresso in sostituzione delle volte a crociera originarie, quasi totalmente distrutte. Il tetto, originariamente a capanna fu sostituito con una coperura a terrazzo. La ricostruzione non ha alterato l'equilibrio ambientale del manufatto.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1972/00/00
REVX - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato-1; p.t; p.1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio a blocco, aggregazione di due volumi semplici rettangolari, ha una pianta ad L. Muratura in pietra calcarea, solai piani in ferro e precompresso, copertura piana. Il piano seminterrato è adibito a stalla e magazzino, il 1° livello ha una cucina ed un ampio locale polifunzionale, il 2° livello una camera cui si accede dalla cucina sottostante tramite una scala a pioli. Sul fronte Sud-Ovest un portale ad arco sormontato da una finestra, sul fronte Nord-Est un portale ad arco in mattoni come le due finestre al livello superiore. Le finestre presentano soglie in pietra e spallette in pietra o mattoni. Gli accessi presentano incorniciature in pietra, gli infissi sono in legno.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	ad L
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cemento
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. seminterrato
PVMG - Genere	in battuto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	finestra/e
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	laterizio
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a romanelle
DECM - Materiali	laterizio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto Est
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	1831/ EX DEVOTIO/ N ES. NICOLAI/ G. M.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	ricovero
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVIII (fine)
USOD - Uso	ricovero
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione storica sec. XIX (1831)
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	stalla
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, artt. 136 e 157
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1985/04/18
NVCR - Data di registrazione o G.U.	GU n° 118 del 1985-05-21
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 30/10/1998
STUN - Sintesi normativa zona	Zona E - Agricola
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 01/12/1989 n.24, P.T.P.A.A.V. Area n.2
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo campolieto
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXVI-40-12 (inv. 8667)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB8667
FTAT - Note	Scorcio prospettico
FTAF - Formato	12 x 8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Molise
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXVI-40-13 (inv. 8668)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB8668
FTAT - Note	Particolare del prospetto
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Campolieto
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXX-40-14 (inv. 8669)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB8669
FTAT - Note	Veduta prospettica
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Campolieto
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXVI-41-14 (inv. 8699)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB8699
FTAT - Note	Particolare
FTAF - Formato	12 x 8
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	Carta IGM
DRAO - Note	Casacalenda fg. 15422 - f° 154 Q. I Tav. Sud-Est
DRAS - Scala	1:25000
DRAE - Ente proprietario	Istituto Geografico Militare
DRAN - Codice identificativo	BonefroIGM75869
DRAA - Autore	Istituto Geografico Militare
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	Carta Tecnica Regionale
DRAO - Note	foglio n. 394083
DRAS - Scala	1:5000
DRAE - Ente proprietario	Regione Molise

DRAN - Codice identificativo	BonefroCTR75869
DRAA - Autore	Regione Molise
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg. 21 part. 446-447
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	BonefroSC75869
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2013/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Inquadramento territoriale - Destinazione locali
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAC - Collocazione	inv. 1716
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG75869a
DRAA - Autore	SBAAAASCB-Molise Gruppo Campolieto
DRAD - Data	1979/03/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Piante
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAC - Collocazione	inv. 1717
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG75869b
DRAA - Autore	SBAAAASCB-Molise Gruppo Campolieto
DRAD - Data	1979/03/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetti
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAC - Collocazione	inv. 1716
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG75869c

DRAA - Autore	SBAAAASCB-Molise Gruppo Campolieto
DRAD - Data	1979/03/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta Copertura e Sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAC - Collocazione	inv. 1716
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG75869d
DRAA - Autore	SBAAAASCB-Molise Gruppo Campolieto
DRAD - Data	1979/03/28
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda
FNTA - Autore	SBAAAASCB Molise - Gruppo Campolieto
FNTT - Denominazione	scheda A 14/00075869
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Bonefro
FNTI - Codice identificativo	BonefroVS75869
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda
FNTA - Autore	MOLI.G.A.L. - Programma Leader 1
FNTT - Denominazione	Casale ID: CB008F
FNTD - Data	1996/00/00
FNTF - Foglio/Carta	p. 43
FNTN - Nome archivio	MOLI.G.A.L. - Programma Leader 1
FNTS - Posizione	Inventario edifici e siti rurali
FNTI - Codice identificativo	BonefroDA75869a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	V. III, pp. 33-59
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1979/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720230
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto

BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2006/12/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720054
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1996/12/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720064
BIBN - V., pp., nn.	p. 43
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	SBAAAASCB - Gruppo Campolieto
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2013
RVMN - Nome	Carlone Mariapia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Benvenuto Cinthia
AGGE - Ente	Soprintendenza BEAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il fabbricato rurale è posto sulle pendici Nord-Ovest di Colle San Nicola in buona posizione panoramica: la presenza del bosco a Nord-Est incide nella sua valenza ambientale e paesaggistica. Poco distante a Sud, lungo il confine con il territorio di San Giuliano di Puglia, corre il Tratturo Celano-Foggia. Precedentemente l'edificio era individuato con particella catastale n. 345.