

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00161649
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo Guiccioli già Osio

**LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Emilia-Romagna
<b>PVCP - Provincia</b>	RA
<b>PVCC - Comune</b>	Ravenna
<b>PVCI - Indirizzo</b>	via Cavour, 54 (P)

**CST - CENTRO STORICO**

<b>CSTA</b>	capoluogo municipale
-------------	----------------------

**ZUR - ZONA URBANA**

<b>ZURN - Numero</b>	0
<b>ZURD - Denominazione</b>	zona centrale

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Ravenna
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	75
<b>CTSN - Particelle</b>	60

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	epoca barocca
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	inizio lavori
<b>RENF - Fonte</b>	attestazione

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELW - Validita'</b>	ca

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RE VW - Validita'</b>	ca

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENF - Fonte</b>	attestazione

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELF - Frazione di secolo** prima metà**RELW - Validita'** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVF - Frazione di secolo** seconda metà**RE VW - Validita'** ca**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTS - Schema** composto**PNTF - Forma** poligonale irregolare**PNTE - Dati iconografici significativi** con cortile interno e cortile di servizio**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali** laterizio**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**CP - COPERTURE****CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMM - Materiali** laterizio**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAD - Uso** uffici**USO - USO STORICO****USOD - Uso** abitazione**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica** proprietà Ente pubblico territoriale**CDGS - Indicazione specifica** Comune di Ravenna**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** DM(L.n.1089/1939, art.1)**NVCE - Estremi provvedimento** 1961/01/05**NVCR - Data di registrazione o G.U.** 1961/05/25**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)**NVCE - Estremi**

<b>provvedimento</b>	1909/11/17
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	codice civile art.822
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. 1983
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	manutenzione ordinaria/ restauro scientifico/ restauro e risanamento conservativo tipo A (ala retro)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Bisca, A.
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS111806
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Bisca, A.
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS111805
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Bisca, A.
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS111807
<b>FTAT - Note</b>	edificio seicentesco sul giardino
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Bisca, A.
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS111808
<b>FTAT - Note</b>	atrio d'ingresso
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Bisca, A.
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS111809
<b>FTAT - Note</b>	particolare volta a ombrello

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Bisca, A.
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS111810
<b>FTAT - Note</b>	particolare volta affrescata

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Bisca, A.
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS111811
<b>FTAT - Note</b>	volte affrescate puntellate

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Bisca, A.
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS111812
<b>FTAT - Note</b>	soffitto affrescato con dissesti

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Bisca, A.
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS111813
<b>FTAT - Note</b>	particolare scale

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1975/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS12737(sk storic)
<b>FTAT - Note</b>	facciata

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1975/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS12738(sk storic)
<b>FTAT - Note</b>	cornicione

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1975/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS12739(sk storic)
<b>FTAT - Note</b>	portone
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1975/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPRAAFS12740(sk storic)
<b>FTAT - Note</b>	cortile interno
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	estratto mappa catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1/1000
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SBAPRA00161649_all.
<b>DRAD - Data</b>	1993
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	estratto mappa catastale (scheda storica)
<b>DRAS - Scala</b>	1/1000
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SBAPRA00161649_all.1
<b>DRAD - Data</b>	1971
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	estratto mappa catastale (scheda storica)
<b>DRAS - Scala</b>	1/1000
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SBAPRA00161649_all.1bis
<b>DRAD - Data</b>	1975
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	estratto mappa catastale (scheda storica)
<b>DRAS - Scala</b>	1/1000
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SBAPRA00161649_all.1ter
<b>DRAD - Data</b>	1988
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda storica
<b>FNTA - Autore</b>	Pirazzoli, Nullo
<b>FNTD - Data</b>	1975
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Catalogo della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini
<b>FNTS - Posizione</b>	0800161649
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	SBAPRA0800161649
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	dal 1909 al 1981
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAPRA Archivio Vincoli
<b>FNTS - Posizione</b>	Archivio Vincoli
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	SBAPRAAV0800161649
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	Savorelli M.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Di Francesco C.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2000
<b>RVMN - Nome</b>	Girardi T.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2012
<b>AGGN - Nome</b>	Palazzo S.
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Tampieri M.
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Urbini N.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Urbini N.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	al piano nobile decorazioni pittoriche di valore artistico e documentario. Stato complessivo di degrado causato da umidità, da cedimenti dei solai, rottura bancali in pietra delle finestre, infissi da sostituire. Elementi architettonici e decorativi esterni: fronte principale in mattoni faccia-a-vista con basamento a scarpa evidenziato da toro in pietra d'Istria. Portone caratterizzato da conci in pietra d'Istria. Balcone soprastante in ferro. Cornicione con mensole in cotto. Edificio seicentesco sul giardino, in muratura faccia-a-vista e porticato, tamponato parzialmente. Presenza di umidità sia al livello semi-interrato che terreno. Stato complessivo di degrado. Elementi

architettonici e decorativi interni: atrio d'ingresso caratterizzato da una sequenza di volte a crociera con peducci in pietra. Pavimentazione in cotto interrotta da due strisce in pietra. Cancellata in ferro battuto. Al piano nobile stanze voltate a padiglione, a ombrello, con affreschi di notevole valore artistico. Gravi problemi strutturali e di umidità.