

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00161804
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzone

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RA
PVCC - Comune	Ravenna
PVCI - Indirizzo	via Nigrisoli, 62
PVL - Altra localita'	S. Alberto

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Ravenna
CTSF - Foglio/Data	36/ 1992
CTSN - Particelle	52
CTSN - Particelle	53

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	epoca manierista
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENF - Fonte	fonte archivistico

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validita'	ca

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTF - Forma	poligonale a 8 lati irre.
---------------------	---------------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVC M - Materiali	laterizio
--------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOF G - Genere	soffitto
SOF P - Caratteristiche	in legno

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPM M - Materiali	laterizio
--------------------------	-----------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USA D - Uso	museo
--------------------	-------

USO - USO STORICO

USO D - Uso	presidio-abitazione
--------------------	---------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDG G - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDG S - Indicazione specifica	Comune di Ravenna

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** DM(L.n.1089/1939, art.1)**NVCE - Estremi provvedimento** 1971/07/14**NVCR - Data di registrazione o G.U.** 1971/09/01**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** P.R.G. 1983**STUN - Sintesi normativa zona** manutenzione ordinaria e straordinaria/ restauro scientifico/ restauro e risanamento conservativo tipo A.**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAA - Autore** Bisca, A.**FTAD - Data** 1993/00/00**FTAN - Codice identificativo** SBAPRAAFS107633**FTAT - Note** prospetto sul retro**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAA - Autore** Bisca, A.**FTAD - Data** 1993/00/00**FTAN - Codice identificativo** SBAPRAAFS107634**FTAT - Note** particolare prospetto in via Nigrosoli**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAA - Autore** Bisca, A.**FTAD - Data** 1993/00/00**FTAN - Codice identificativo** SBAPRAAFS107635**FTAT - Note** particolare solai in legno e dipinti**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAA - Autore** Bisca, A.**FTAD - Data** 1993/00/00**FTAN - Codice identificativo** SBAPRAAFS107636**FTAT - Note** particolare dissesti interni**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAA - Autore** Bisca, A.

FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRAAFS107638
FTAT - Note	particolare caminiera
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Bisca, A.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRAAFS107639
FTAT - Note	particolare ultimo livello
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Bisca, A.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRAAFS107640
FTAT - Note	atrio d'ingresso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Bisca, A.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRAAFS107637
FTAT - Note	punto di arrivo scala, al primo livello
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1975/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRAAFS13388(sk storic)
FTAT - Note	lato nord
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1975/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRAAFS13389(sk storic)
FTAT - Note	lato est e scorcio lato nord
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1975/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRAAFS13390(sk storic)
FTAT - Note	lato est

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1975/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRAAFS13391(sk storic)
FTAT - Note	lato sud

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAO - Note	estratto mappa catastale
DRAS - Scala	1/1000
DRAN - Codice identificativo	SBAPRA00161804_all.
DRAD - Data	1993

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAO - Note	estratto mappa catastale (scheda storica)
DRAS - Scala	1/1000
DRAN - Codice identificativo	SBAPRA00161804_all.1
DRAD - Data	1973

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAO - Note	estratto mappa catastale (scheda storica)
DRAS - Scala	1/1000
DRAN - Codice identificativo	SBAPRA00161804_all.1bis
DRAD - Data	1975

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Pirazzoli, Nullo
FNTD - Data	1975
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalogo della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini
FNTS - Posizione	0800161804
FNTI - Codice identificativo	SBAPRA0800161804

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1971
FNTN - Nome archivio	SBAPRA Archivio Vincoli
FNTS - Posizione	Archivio Vincoli

FNTI - Codice identificativo SBAPRAAV0800161804

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

1993

CMPN - Nome

Savorelli M.

FUR - Funzionario responsabile

Di Francesco C.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data

1999

RVMN - Nome

Girardi T.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data

2012

AGGN - Nome

Palazzo S.

AGGR - Referente scientifico

Tampieri M.

AGGR - Referente scientifico

Urbini N.

AGGF - Funzionario responsabile

Urbini N.

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

sec. XVI: costituì un presidio posto dagli Estensi; sec. XVII: passò agli Spreti. Subì modificazioni nel sec. XVIII e recentemente soprattutto al primo piano. Si è mantenuta una struttura muraria e distributiva compatta e razionale. Sono in corso lavori di restauro ai solai copertura. Particolari architettonici e decorativi: l'androne passante all'ingresso dà accesso ad un corpo scala probabilmente originario, che arriva al primo piano in uno spazio scandito da colonne e archi, con soffitto voltato a botte e dipinto. Le sale presentano tutte solai in legno originali con affreschi in parte distaccati, causa gravi problemi strutturali. I solai verranno probabilmente rifatti durante i lavori di restauro attualmente in corso. Presenza di caminiere, pavimenti in cotto. Particolari architettonici e decorativi esterni: Si presenta totalmente in muratura faccia-a vista come probabilmente è stato sin dall'origine. Basamento a scarpa con cornice. Sul retro, a livello terreno, tracce di archi tamponati. Cornicione in laterizio.