

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00117146 |
| ESC - Ente schedatore | S152 |
| ECP - Ente competente | S152 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | rurale |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | CN |
| PVCC - Comune | Stroppio |
| PVCL - Localita' | CENTENERO |
| PVCI - Indirizzo | Borgata Centenero, |
| PVCA | , lato |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------|
| CTSC - Comune | Stroppio |
| CTSF - Foglio/Data | 22/ 1951 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | ambito piemontese |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|--------------------|-------------|
| RENr - Riferimento | intero bene |
|--------------------|-------------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|------------------|-------|
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELV - Validita' | (?) |

| | |
|--|--|
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVV - Validita' | (?) |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | composto |
| PNTF - Forma | mistilinea |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCM - Materiali | pietra da taglio |
| CP - COPERTURE | |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMM - Materiali | pietra |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | 4, 1089/1939 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G . |
| STUN - Sintesi normativa zona | Manutenzione Straordinaria/ Risanamento edilizio/ Restauro architettonico/ Ristrutturazione edilizia/ Demolizione senza ricostruzione/ Ristrutturazione urbanistica tibo B |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAN - Codice identificativo | 117146 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati personali |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| | |

| | |
|--|---------------------|
| CMPD - Data | 2004 |
| CMPN - Nome | Dalmasso M. |
| FUR - Funzionario responsabile | Frugoni E. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2013 |
| AGGN - Nome | Barbero, Enrico |
| AGGF - Funzionario responsabile | Pratissoli, Manuela |
| AN - ANNOTAZIONI | |