

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|---|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00116634 |
| ESC - Ente schedatore | S152 |
| ECP - Ente competente | S152 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | portico |
| OGTQ - Qualificazione | ricovero per pellegrini |
| OGTN - Denominazione | Pelerin |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | CN |
| PVCC - Comune | Sampeyre |
| PVCL - Localita' | BECETTO |
| PVCI - Indirizzo | Sagrato Chiesa Natività Maria Vergine già parrocch, |
| PVCA | , lato Concentrico Borgata Becetto |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Sampeyre |
| CTSF - Foglio/Data | 20/ 2002 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |

| | |
|--|--|
| RELW - Validita' | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |
| REWW - Validita' | ca |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | capanna |
| SOFF - Forma | capriata |
| CP - COPERTURE | |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMM - Materiali | Pietra |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAD - Uso | Ricovero pellegrini |
| USO - USO STORICO | |
| USOD - Uso | Ricovero pellegrini |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
| STUN - Sintesi normativa zona | Manutenzione ordinaria/ Manutenzione straordinaria/ Restauro |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAN - Codice identificativo | 116634 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati personali |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2002 |

| | |
|--|--------------------|
| CMPN - Nome | Cavedal D. |
| FUR - Funzionario responsabile | Frugoni E. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2013 |
| AGGN - Nome | Barbero, Enrico |
| AGGF - Funzionario responsabile | Pratisoli, Manuela |
| AN - ANNOTAZIONI | |