

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00364907
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

## RV - RELAZIONI

### RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	1
RVER - Codice bene radice	0500364907

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	stalla
OGTN - Denominazione	Ex stalla con fienile e granaio - Villa Berettini, ora Castrodardo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	BL
PVCC - Comune	Belluno
PVCE	Vallina di Castion
PVCI - Indirizzo	Via Cavessago 6

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Belluno
---------------	---------

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	86
<b>CTSN - Particelle</b>	782
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	12.22999
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	46.12742
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Foto satellitare
<b>GPBT - Data</b>	04/10/2013
<b>GPBO - Note</b>	(628372)
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze venete
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	La villa, con i suoi annessi rustici, risale probabilmente alla prima metà del XVIII secolo. I danni subiti dalla Prima Guerra Mondiale e dal terremoto del 1936 hanno reso indispensabile una importante ristrutturazione, nel 1937. All'interno del corpo padronale si possono ammirare stucchi e affreschi Neo Rococò, del XIX secolo, di pregevolissima fattura. Da sottolineare l'integrità paesaggistica del parco che circonda il compendio. Recentemente sono stati ristrutturati i due annessi rustici.
<b>RENF - Fonte</b>	A 1
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione</b>	

<b>generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DLgs n. 42/2004, art.10
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00364907_2
<b>FTAT - Note</b>	Annesso rustico a nord: ex stalla, fienile e granaio.
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia del provvedimento di tutela
<b>FNTT - Denominazione</b>	decreto di tutela
<b>FNTD - Data</b>	14/05/2010
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP - VEBPT
<b>FNTS - Posizione</b>	A 1
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00364907-a
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2013
<b>CMPN - Nome</b>	Granata Stefano
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Costanzo Guglielmo