

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	03252916
ESC - Ente schedatore	S74
ECP - Ente competente	S74

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	corte
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Villa Fiaccadori

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Bonine Basse

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	MN
PVCC - Comune	Gonzaga
PVCE	Bonine basse, Bondeno
PVCI - Indirizzo	Brigate Garibaldine 28

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**CTSC - Comune** Gonzaga**CTSF - Foglio/Data** 42**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO****GPI - Identificativo punto** 2**GPL - Tipo di localizzazione** localizzazione fisica**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 646112.165**GPDPY - Coordinata Y** 4978378.557**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto approssimato**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84 UTM32**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** Geoportale Lombardia**GPBT - Data** 2013**GPBO - Note** (3889770) (1343329)**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** decorazione**ATBD - Denominazione** modello edilizio di casa padronale Bassa Mantovana**ATBM - Fonte dell'attribuzione** contesto**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELF - Frazione di secolo** prima metà**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVF - Frazione di secolo** seconda metà**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** Corpo Principale**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** 2**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

IST - Configurazione strutturale primaria	la configurazione dell'immobile è composta e simmetrica rispetto all'ingresso. Su questo asse si sviluppano le scale.
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo centrale
-------------------------------------	----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
--------------------------	------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
-----------------------------------------	--------------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVCM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione e altana
---------------------	-----------------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
------------------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	discreto
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	L'esterno dell'edificio dopo i primi restauri a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 si presenta in condizioni buone. L'interno ha subito crolli in scale, porzioni di intonaco, parte dei solai.
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Comini G.
----------------------	-----------

FTAD - Data	2013
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	03252916A
-------------------------------------	-----------

FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comini G.
FTAD - Data	2013
FTAF - Formato	jpg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Amm. Provinciale di Mantova
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	0000009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Parmigiani C.
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	0000006
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2013
CMPN - Nome	Comini G.
FUR - Funzionario responsabile	Mori G.
FUR - Funzionario responsabile	Sala L.