

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	03252916
ESC - Ente schedatore	S74
ECP - Ente competente	S74

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	corte
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Villa Fiaccadori

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Bonine Basse

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	MN
PVCC - Comune	Gonzaga
PVCE	Bonine basse, Bondeno
PVCI - Indirizzo	Brigate Garibaldine 28

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

CTSC - Comune	Gonzaga
CTSF - Foglio/Data	42

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	646112.165
GPDPY - Coordinata Y	4978378.557
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84 UTM32

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

GPBB - Descrizione sintetica	Geoportale Lombardia
GPBT - Data	2013
GPBO - Note	(3889770) (1343329)

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	decorazione
ATBD - Denominazione	modello edilizio di casa padronale Bassa Mantovana
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	prima metà

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	Corpo Principale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	la configurazione dell'immobile è composta e simmetrica rispetto all'ingresso. Su questo asse si sviluppano le scale.
--	---

## **PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	corpo centrale
-------------------------------------	----------------

## **SV - STRUTTURE VERTICALI**

### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	muri perimetrali
--------------------------	------------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
----------------------	-------------

<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
---	--------------------

<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco
-------------------------	----------

## **CP - COPERTURE**

### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione e altana
---------------------	-----------------------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta quadrata
--	-------------------

### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

## **CO - CONSERVAZIONE**

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	discreto
--------------------------------------	----------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'esterno dell'edificio dopo i primi restauri a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 si presenta in condizioni buone. L'interno ha subito crolli in scale, porzioni di intonaco, parte dei solai.
--------------------------------------	---

## **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAA - Autore</b>	Comini G.
----------------------	-----------

<b>FTAD - Data</b>	2013
--------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	03252916A
-------------------------------------	-----------

<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Comini G.
<b>FTAD - Data</b>	2013
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Amm. Provinciale di Mantova
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1985
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	0000009
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Parmigiani C.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1997
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	0000006
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2013
<b>CMPN - Nome</b>	Comini G.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Mori G.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Sala L.