

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075991
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Contrada Castellana
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Belmonte del Sannio
PVCL - Localita'	BELMONTE DEL SANNIO
PVCI - Indirizzo	Strada Provinciale 86 dir.
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Belmonte del Sannio
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	003
SETD - Denominazione	Vicenne - Santa Maria della Noce
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Belmonte del Sannio
CTSF - Foglio/Data	(?)
CTSN - Particelle	(?)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.397015338
GPDPY - Coordinata Y	41.836154727
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002893_2
GPBT - Data	5-2-2014
GPBO - Note	(967331) - Taglio Ortofoto 1:5.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/Ortofoto_Molise_2007/mapserver/wmsserver?request=getCapabilities) -2
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Costruito presumibilmente nel secolo XIX, è stato realizzato in due fasi, di cui la prima è la zona caratterizzata dalla presenza dell'ampio arco, mentre la restante parte è quella più recente. Nel corso dell'ultimo decennio l'edificio ha subito una profonda ristrutturazione con l'apposizione di una scala e di un ballatoio in c.a. che, insieme ad un atipico cornicione, alterano il prospetto originario
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	fonte diretta
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validita'	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validita'	(?)
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio a due piani, in linea, a pianta rettangolare ecopertura a due falde è caratterizzato da un ampio arco, sormontato da loggetta, che ospitava le stie e le stalle.

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.tipo
PNTS - Schema	corpo unico
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	aggregazione di piante rettangolari

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVCM - Materiali	malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	

SOEC - Tecnica costruttiva	ligneo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	

CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi

CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	stalla
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.D.F.
STUN - Sintesi normativa zona	Zona E - agricola
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. n. 24 /1969 P.T.P.A.A.V. Area N.8
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Agnone
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXIII-2-8 (inv. 58599)
FTAN - Codice identificativo	BelmontedelSannioAF75991a
FTAT - Note	fronte principale
FTAF - Formato	10x13

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Agnone
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXIII-2-9 (inv. 58600)
FTAN - Codice identificativo	BelmontedelSannioAF75991b
FTAT - Note	fronte laterale
FTAF - Formato	10x13

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	SBAP molise
FTAD - Data	2003/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXVII-18-14 (inv. 9451)
FTAN - Codice identificativo	BelmontedelSannioAF75991c
FTAT - Note	fronte principale
FTAF - Formato	10x15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	SBAP molise
FTAD - Data	2003/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXVII-18-15 (inv. 9452)
FTAN - Codice identificativo	BelmontedelSannioAF75991d
FTAT - Note	Fronte posteriore Sud-Ovest
FTAF - Formato	10x15

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	I.G.M.
DRAO - Note	Castiglione Messer Marino - tavoletta n. 15312 - f. 153 - I SE
DRAS - Scala	1:25.000
DRAN - Codice identificativo	BelmontedelSannioIGM75991
DRAA - Autore	Benvenuto Cinthia
DRAD - Data	2014/02/04

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	C.T.R.
DRAO - Note	foglio 380131

DRAS - Scala	1:5.000
DRAE - Ente proprietario	Regione Molise
DRAN - Codice identificativo	BelmontedelSannioCTR75991
DRAA - Autore	Benvenuto Cinthia
DRAD - Data	2014/02/04

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Agnone
FNTT - Denominazione	A 14/00075991
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	CartellaBelmonte del Sannio
FNTI - Codice identificativo	BelmontedelSannioDA75991

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	V. III pp.61-63

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1979/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720230

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2006/12/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720054

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1996/12/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720064

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2001/11/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720067

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso
1

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1978**CMPN - Nome** SBAAAASCB - Gruppo Agnone**FUR - Funzionario responsabile** Melloni Lavinia**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2014**RVMN - Nome** Benvenuto Cinthia**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni** L'edificio apparentemente isolato, risulta adiacente ad un aggregato irregolare costituito da tipologie simili.