

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00147239
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	NU
PVCC - Comune	Nuoro

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Nuoro
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	quartiere S.Pietro
----------------------	--------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	chiesa
OGTD - Denominazione	Chiesa di Santa Croce

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere di denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	Santa Ruche

RV - GERARCHIA

RVE - RIFERIMENTO VERTICALE

RVEL - Livello	bene individuo
----------------	----------------

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento	UTM
CRDX - Longitudine significativa	32TNK6350
CRDY - Latitudine significativa	32TNK2887
CRDZ - Altitudine significativa	530 slm

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	45/5
CTSD - Data foglio	1940
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	via Francesco Sulis
UBVN - Numero civico	0(P)

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze "Picapedres"
ATBM - Fonte dell'attribuzione	non esistono fonti. Attribuzione per analogia del compilatore

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	epoca di costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELV - Validita'	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVV - Validita'	(?)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	restauro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	interno : altare
RENS - Notizia sintetica	sostituzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	incerto
RELV - Validita'	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	incerto

REVV - Validita'	(?)
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREI - Individuazione	non accertabili
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	piano terra
SIIV - Suddivisione verticale	navata unica
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	Struttura principale costituita da setti murari trasversali in cui si aprono archi a sesto acuto e chiusa da muri perimetrali in materiale lapideo. I setti sorreggono la copertura costituita attualmente da tre travi in cemento armato posti in senso logitudinale e da un solaio presumibilmente in pignatte in laterizio. In origine con ogni probabilità la copertura era costituita da un orditura di travi principali e secondarie in materiale ligneo. All'incrocio tra navata e transetto è posta una cupola .Gli archi che si aprono sulla navata sono sorretti da contrafforti attualmente non visibili all'esterno perchè inglobati nei locali addossati.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	perimetro esterno
ISST - Tipo	contrafforti
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	incrocio navata -transetto
ISST - Tipo	cupola ottagonale
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	transetto
ISST - Tipo	volta a botte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	pianta a croce latina
PNTF - Forma	pianta a croce latina
PNTE - Dati iconografici significativi	abside a terminazione quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non riscontrabile
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	non riscontrabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	navata
SVCT - Tipo di struttura	pareti
SVCC - Genere	muri d'ambito
SVCQ - Qualificazione del genere	in muratura ordinaria
SVCM - Materiali	non riscontrabili perchè coperti di intonaco

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	navata
SVCT - Tipo di struttura	pareti
SVCC - Genere	setti trasversali
SVCQ - Qualificazione del genere	setti murari aperti ad arco
SVCM - Materiali	non riscontrabili perchè coperti di intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	braccio destro del transetto
-------------------------	------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	non rilevabili in quanto intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	braccio sinistro del transetto
-------------------------	--------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	non rilevabili in quanto intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	zona absidale
-------------------------	---------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	non rilevabili in quanto intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	zona presbiteriale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	base ottagonale
SOFQ - Qualificazione della forma	leggermente a sesto acuto
SOFP - Caratteristiche	presenta un profilo diverso all'interno rispetto a

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	non rilevabili in quanto intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	zona presbiteriale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	archi
SOFF - Forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	quattro archi a tutto ses
SOFP - Caratteristiche	presentano delle modanature nella ghiera

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	non rilevabili in quanto intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	archi
SOFF - Forma	a sesto acuto
SOFQ - Qualificazione della forma	tre archi a sesto acuto s

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	gli archi acuti presentano il materiale a vista co

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata,bracci del transetto e area presbiteriale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFQ - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	navata
CPCT - Struttura primaria	travetti in c.a.
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	la scala poggia sul terreno
SCSM - Materiali	granito grigio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	pianelle rettangolari in cotto
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterno
DECT - Tipo	archetti pensili
DECQ - Qualificazione del tipo	archetti pensili a tutto sesto sono posti a coronamento della facciata
DECM - Materiali	intonacato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterno
DECT - Tipo	paramento simulante il bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	archetti pensili a tutto sesto sono posti a coronamento della facciata
DECM - Materiali	intonacato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterno
DECT - Tipo	finestre cieche
DECQ - Qualificazione del tipo	sui lati della facciata in sommità sono collocate due finestre cieche a forma di bifora con terminazione ad arco a sesto acuto
DECM - Materiali	intonacato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tamburo cupola
DECL - Collocazione	esterno
DECT - Tipo	mostre alle finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	il tamburo è ornato da finestre strombate abbellite da mostre in rilievo terminante negli angoli da elementi quadrangolari
DECM - Materiali	intonacato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interno
DECT - Tipo	capitelli
DECQ - Qualificazione del tipo	le lesene poste tra le campate sono ornate da capitelli quadrangolari modanati a listello e gola dritta
DECM - Materiali	trachite rosa

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cupola
DECL - Collocazione	interno
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	nell'intradosso della cupola si trovano degli angioletti costituiti dal viso e le ali. Sono ubicati al centro di ciascun pennacchio e tra un pennacchio e l'altro
DECM - Materiali	i bassorilievi sono tinteggiati di bianco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	transetto e parete di fondo
DECL - Collocazione	interno
DECT - Tipo	nicchie
DECQ - Qualificazione del tipo	tre nicchie a pianta semicircolare o rettangolare accolgono alcune statue. Sono decorate con modanature e alcuni motivi tipici del repertorio decorativo del gotico aragonese (come i capitelli a cilindro) o classico (cornici a dentelli)
DECM - Materiali	trachite rosa

LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	non presenti
--------------------------	--------------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	le strutture murarie nel loro complesso sono integre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	il manto di copertura presenta lacune che in alcuni punti determinano delle infiltrazioni all'interno . La copertura è priva di coibentazione. Sono presenti piccole piante infestanti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	copertura sovrastante il presbiterio
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	il manto di copertura è privo di coppi sul lato destro e lungo la parete di fondo. Ciò determina due vistose colature lungo la parete esterna.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaco della controfacciata lato sinistro
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	a causa di infiltrazioni dovute a umidità proveniente dalle coperture sono evidenti macchie scure sull'intonaco
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaco seconda campata base del muro
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	a causa di infiltrazioni dovute a umidità saliente per capillarità l'intonaco presenta delle esfoliazioni e lacune superficiali poco estese
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaco seconda campata attacco muro-copertura
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	a causa di infiltrazioni dovute a umidità proveniente dalle coperture l'intonaco presenta delle esfoliazioni e lacune superficiali poco estese
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci esterni facciata

STCC - Stato di conservazione	discreto
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci esterni tamburo cupola
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci esterni presbiterio base della muratura
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	a causa del ristagno d'acqua dovuto a una sacca presente tra chiesa e locali adiacenti occupati dalle suore, si formano frequentemente macchie di umidità dovute ad acqua saliente per capillarità. Alla data odierna scarsamente visibili perchè tinteggiati di fresco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte e archi
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni interne
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni esterne facciata
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cornici interne tamburo
STCC - Stato di conservazione	cattive
STCO - Indicazioni specifiche	le cornici si stanno in alcuni punti sgretolando
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cornici esterne finestre tamburo
STCC - Stato di conservazione	cattive
STCO - Indicazioni specifiche	le cornici si stanno in alcuni punti sgretolando
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi

STCC - Stato di conservazione	ottime
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	facciata
RSTI - Data inizio	1930/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	fu rifatta la facciata in stile neoromanico-gotico. Non si conosce come fosse il prospetto originario
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente ecclesiastico
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	Piano Particolareggiato del Centro Storico
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico : categoria prevista per gli edifici monumentali: conservazione del sistema distributivo e delle strutture,degli elementi decorativi originali,eliminazione superfetazioni,conservazione di elementi architettonoci e decorativi.
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	2
ALGT - Tipo	rilievo : pianta scala 1:50
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	3
ALGT - Tipo	rilievo : prospetto e sezione scala 1:50
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	4(SBAPPSADSS118774)
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	

FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

IGM - CARTOGRAFIA I.G.M.I.	
IGMN - Estremi della tavoletta	F°500 IV N.O.
IGMD - Denominazione	Nuoro Est
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000029
BIBA - Autore	CASALIS/ANGIUS
BIBD - Anno di edizione	1883
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000030
BIBA - Autore	DELLA MARMORA A.
BIBD - Anno di edizione	1860
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000033
BIBA - Autore	ALBERTI O./ PELUFFO S.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000039
BIBA - Autore	MENNE R.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBH - Sigla per citazione	00000049
BIBA - Autore	ZIZI O.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000053
BIBA - Autore	ALBERTI O.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000057
BIBA - Autore	BUSSU S.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000059
BIBA - Autore	Memorie Nuoresi
BIBD - Anno di edizione	s.d.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000058
BIBA - Autore	CIUSA M.
BIBD - Anno di edizione	s.d.
SK - RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE	
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	Centro Storico in cui è inserito il monumento
RSEC - Codici	SU 00047658
RSED - Data	1987
RSEN - Compilatori	Masia P.
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Clausi M.
CMPD - Data	2003
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
AN - ANNOTAZIONI	