

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00148013
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	NU
PVCC - Comune	Oliena

### CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Oliena
CSTA	capoluogo municipale

### ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	quartiere "sa Banda Manna "
----------------------	-----------------------------

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	chiesa
OGTD - Denominazione	Chiesa di S.Anna

## RV - GERARCHIA

### RVE - RIFERIMENTO VERTICALE

RVEL - Livello	bene individuo
----------------	----------------

## CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

### CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
CRDX - Longitudine significativa	1534652E
CRDY - Latitudine significativa	4458328N
CRDZ - Altitudine significativa	330.00

## UB - UBICAZIONE

### CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	58
CTSD - Data foglio	1926

### UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio	principale
-----------------------------	------------

<b>UBVD - Denominazione spazio viabilistico</b>	Via Sant'Anna
<b>UBVN - Numero civico</b>	0(P)
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	valutazione del compilatore
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	esistenza della chiesa
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1833
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1833
<b>PE - PREESISTENZE</b>	
<b>PRE - PREESISTENZE</b>	
<b>PREU - Ubicazione</b>	non rilevabili
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t.
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a navata unica
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>ISP - Configurazione strutturale primaria</b>	Edificio costituito da archi trasversali a sesto acuto sorretti da contrafforti e delimitato da mura di chiusura perimetrali. La copertura è in latero cemento, poichè è stata interamente rifatta in tempi recenti. Il presbiterio sorge in posizione sopraelevata rispetto alla navata, dalla quale è separato da tre gradini.
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	esterno
<b>ISST - Tipo</b>	contrafforti
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.

<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati iconografici significativi</b>	campate (3)
<b>PNTE - Dati iconografici significativi</b>	presbiterio
<b>PNTE - Dati iconografici significativi</b>	navata

## **FN - FONDAZIONI**

<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	non rilevabili
--	----------------

## **SV - STRUTTURE VERTICALI**

### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	pareti
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame sbozzato

## **CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche

### **CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri

### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	battuto
<b>CPMM - Materiali</b>	cemento

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	in graniglia di cemento
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a riquadri

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	facciata
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	campanile
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	a vela
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	interna
<b>DECL - Collocazione</b>	presbiterio
<b>DECT - Tipo</b>	altare maggiore
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	nicchia centrale affiancata da quattro colonne tortili
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci esterni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	lungo l'intero perimetro della costruzione si possono osservare numerosi distacchi, l'annerimento di vaste superfici, la formazione di muffe, muschi e lo sviluppo di piccole piante. Ciò è dovuto alla mancanza di un sistema di regimentazione delle acque meteoriche e dall'acqua risalente per capillarità.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	contrafforte lato sinistro
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	l'ultimo contrafforte sul lato sinistro tende a distaccarsi dalla parete muraria e presenta delle fessurazioni molto evidenti.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	i tre ingressi presentano infissi molto degradati costituiti da pannelli spesso mancanti e integrati con soluzioni di fortuna, la vernice è interessata da ampie zone di distacchi; alcune parti della superficie sono annerite.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	copertura
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	la copertura è priva di manto, il che determina la formazione di ampie zone interessate da muschi e licheni, alcune parti della superficie sono annerite. Manca totalmente il sistema di regimentazione delle acque meteoriche.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	interno

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	l'altare maggiore è interessato da distacchi e lacune
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solaio di copertura
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	all'intradosso del solaio sono presenti vasti distacchi dell'intonaco, che evidenziano il degrado della struttura in c.a. e in particolare l'ossidazione dei ferri.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	le pareti sono interessate da umidità da risalita e da vaste zone interessate da infiltrazioni delle acque meteoriche.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente ecclesiastico
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumento in vigore</b>	P.U.C./ Piano Particolareggiato del Centro Storico
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	manutenzione ordinaria/ manutenzione straordinaria/ restauro scientifico/ variazione della destinazione d'uso con riferimento a uso pubblico o collettivo compatibili con la struttura edilizia
<b>AL - ALLEGATI</b>	
<b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>	1
<b>ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI</b>	



<b>IGMD - Denominazione</b>	Oliena
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	59000029
<b>BIBA - Autore</b>	Casalis G./ Angius V.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1833
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	59000151
<b>BIBA - Autore</b>	Oliena, Territorio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1985
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Clausi M.
<b>CMPD - Data</b>	2006
<b>AGG - AGGIORNAMENTO</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2007
<b>AGGN - Nome revisore</b>	Sileno R./ Pulina L.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Sileno R.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	