

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00148013
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	NU
PVCC - Comune	Oliena

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Oliena
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	quartiere "sa Banda Manna "
----------------------	-----------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	chiesa
OGTD - Denominazione	Chiesa di S.Anna

RV - GERARCHIA

RVE - RIFERIMENTO VERTICALE

RVEL - Livello	bene individuo
----------------	----------------

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
CRDX - Longitudine significativa	1534652E
CRDY - Latitudine significativa	4458328N
CRDZ - Altitudine significativa	330.00

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	58
CTSD - Data foglio	1926

UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio	principale
-----------------------------	------------

UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Sant'Anna
UBVN - Numero civico	0(P)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	valutazione del compilatore
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza della chiesa
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1833
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1833
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	non rilevabili
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	a navata unica
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	Edificio costituito da archi trasversali a sesto acuto sorretti da contrafforti e delimitato da mura di chiusura perimetrali. La copertura è in latero cemento, poichè è stata interamente rifatta in tempi recenti. Il presbiterio sorge in posizione sopraelevata rispetto alla navata, dalla quale è separato da tre gradini.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	esterno
ISST - Tipo	contrafforti
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.

PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	campate (3)
PNTE - Dati iconografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati iconografici significativi	navata

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non rilevabili
--	----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pareti
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietrame sbizzato

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cemento

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in graniglia di cemento
PVMS - Schema del disegno	a riquadri

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campanile
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a vela
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interna
DECL - Collocazione	presbiterio
DECT - Tipo	altare maggiore
DECQ - Qualificazione del tipo	nicchia centrale affiancata da quattro colonne tortili
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci esterni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	lungo l'intero perimetro della costruzione si possono osservare numerosi distacchi, l'annerimento di vaste superfici, la formazione di muffe, muschi e lo sviluppo di piccole piante. Ciò è dovuto alla mancanza di un sistema di regimentazione delle acque meteoriche e dall'acqua risalente per capillarità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	contrafforte lato sinistro
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	l'ultimo contrafforte sul lato sinistro tende a distaccarsi dalla parete muraria e presenta delle fessurazioni molto evidenti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	i tre ingressi presentano infissi molto degradati costituiti da pannelli spesso mancanti e integrati con soluzioni di fortuna, la vernice è interessata da ampie zone di distacchi; alcune parti della superficie sono annerite.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	copertura
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	la copertura è priva di manto, il che determina la formazione di ampie zone interessate da muschi e licheni, alcune parti della superficie sono annerite. Manca totalmente il sistema di regimentazione delle acque meteoriche.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	interno

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	l'altare maggiore è interessato da distacchi e lacune
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solaio di copertura
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	all'intradosso del solaio sono presenti vasti distacchi dell'intonaco, che evidenziano il degrado della struttura in c.a. e in particolare l'ossidazione dei ferri.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	le pareti sono interessate da umidità da risalita e da vaste zone interessate da infiltrazioni delle acque meteoriche.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente ecclesiastico
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.U.C./ Piano Particolareggiato del Centro Storico
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione ordinaria/ manutenzione straordinaria/ restauro scientifico/ variazione della destinazione d'uso con riferimento a uso pubblico o collettivo compatibili con la struttura edilizia
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	

IGMD - Denominazione	Oliena
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	59000029
BIBA - Autore	Casalis G./ Angius V.
BIBD - Anno di edizione	1833
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	59000151
BIBA - Autore	Oliena, Territorio
BIBD - Anno di edizione	1985
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Clausi M.
CMPD - Data	2006
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2007
AGGN - Nome revisore	Sileno R./ Pulina L.
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
AN - ANNOTAZIONI	