

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006884
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	castello
OGTQ - Qualificazione	aragonese
OGTN - Denominazione	Castello Aragonese

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Reggio di Calabria
PVCL - Localita'	REGGIO DI CALABRIA
PVCI - Indirizzo	Piazza Castello
PVCV - Altre vie di comunicazione	via Cimino; via Marvasi;

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Reggio Calabria
---------------	-----------------

CTSF - Foglio/Data	126/2014
CTSN - Particelle	E
CTSP - Proprietari	Comune Reggio Calabria
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	particelle 308 e 309

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.644315784
GPDPY - Coordinata Y	38.105982852
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	7-5-2014
GPBO - Note	(1943314) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Ing. militari della Corte Aragonese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	primo impianto
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Una ipotesi di datazione è avanzata dall'ing. De Nava, che fa risalire il primo impianto al IV sec. d.C. ad opera di Belisario durante la conquista di Reggio nel 536.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	VI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	VI

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
----------------------	--

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1327 Roberto D'Angiò ordinò la ristrutturazione del Castello e un ampliamento delle strutture difensive. Nel 1381 la regina Giovanna I dà analoghe disposizioni.
RENF - Fonte	Documentazione allegata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1327

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1381

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel 1458 Ferdinando D'Aragona ordina che il Castello venga restaurato e che gli vengano aggiunte due torri e un corpo centrale che le riunisce e un rivellino esterno dal lato orientale. L'attuale castello, in effetti, è costituito da queste due torri e pochi tratti di cortina muraria.
RENF - Fonte	Documentazione allegata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1458

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1459

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	A seguito dell'incursione dei Turchi nel 1539 Carlo V fa restaurare il Castello; ed ancora nel 1595 il Castello venne restaurato per ordine del Vicerè Conte De Miranda.
RENF - Fonte	Documentazione allegata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1539

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1595

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Altre riparazioni al Castello furono fatte nel 1640. Durante la guerra tra Francia e Spagna il Castello venne restaurato e vi si aggiunsero altre opere esterne.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1640
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1640
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Sotto la dominazione austriaca il Comandante delle truppe austriache, Conte G.A. Formentin, dispone di rifare le mura della città e di restaurare il Castello. A seguito poi dell'occupazione dei partenopei nei primi del settembre 1806 il Generale Nunziante chiamò ufficiali ingegneri inglesi per riparare le mura del castello ed erigere altre opere esterne.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1730
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1806
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Ritornati a Reggio i Francesi ed occupato il Castello, per evitare ulteriori assedi fecero saltare con le mine gran parte dei ripari esterni del lato di settentrione. Nel 1815, dopo la capitolazione francese, il castello fu abbandonato.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1808
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1808
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Sotto il dominio Borbonico, si volle riedificare il Castello; fu demolita la torre di levante (costruita dagli Aragonesi) vi si edificò una caserma con magazzini e tutt'intorno un fossato.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1848
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1850
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Il Comune il 18-2-1874 acquistò il Castello dal Governo per abatterlo e dare il via alla ristrutturazione prevista dal piano regolatore. La consegna avvenne però circa 15 anni dopo.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1874
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1889
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Il 5-9-1893 il Castello divenne sede di una brigata di artiglieria poichè in tale data il Comune, dopo aver sostenuto una ragguardevole spesa per l'adattamento dei locali a nuovo uso, lo concesse all'amministrazione militare.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1893
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1893
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Il terremoto del 28-12-1908 recò al Castello notevoli danni, e quindi la necessità di demolirlo. Dal Baratta (cit. pag. 93) "...dal vetusto Castello nel 1783 non erano caduti che alcuni merli; ora la parte vecchia non ha in massima sofferto molto, i suoi muri hanno eccezionali dimensioni, misurano metri 4-5 di spessore, ma sono costruiti con ciotoli, come facilmente lasciano vedere le parti che hanno perduto il loro rivestimento. Il terremoto ha determinato qualche rovina nell'esterno dei muri sul lato di nord e di levante, e qualche interna lesione. Invece le nuove costruzioni innalzate entro il grande cortile furono....distrutte in gran parte oppure semidistrutte con la perdita del muro di prospetto." Il 22-12-1911 il Ministero della Guerra ne consentì la demolizione a scopi edilizi ed il 23-8-1914 per tale scopo il Castello passò al Comune di Reggio Calabria. La demolizione fu eseguita dall'ufficio del Genio Civile e si lasciarono in piedi solo le torri ed il corpo che le unisce.
RENF - Fonte	Documentazione allegata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1908
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1914

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Il 22-12-1911 il Ministero della Guerra ne consentì la demolizione a scopi edilizi ed il 23-8-1914 per tale scopo il Castello passò al Comune di Reggio Calabria.
RENF - Fonte	Documentazione allegata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1914
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1914

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Sull'area occupata dal Castello furono tracciate nuove strade e piazze. Nel piano regolatore di Reggio approvato con Regio Decreto del 5 marzo 1911 veniva proposta la costruzione dell'edificio del museo sull'area retrostante le due torri (che avrebbero fatto parte integrante del museo stesso) ma di questa indicazione non se ne fece più niente.
RENF - Fonte	Documentazione allegata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1952
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1977
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Dal 1952 ha ospitato la sede dell'osservatorio dell'Istituto Nazionale di Geofisica. Stazione sismica e metereologica.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1952
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1977
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Muratura mista di pietrame e legante.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	tutti i piani
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTF - Forma	rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	torri
-------------------------------------	-------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	tutti i piani
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTF - Forma	circolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietrame
SVCM - Materiali	malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
----------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPF - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazzo

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	ferro
SCSM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione intero bene

PVMG - Genere in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione tutti i prospetti

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo fascia marcapiano

DECQ - Qualificazione del tipo arcatelle cieche

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte strutture sotterranee

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche Riferito al rilievo fatto nel dicembre 1977.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte strutture murarie

STCC - Stato di conservazione mediocre

STCO - Indicazioni specifiche Riferito al rilievo fatto nel dicembre 1977.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte coperture

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche Riferito al rilievo fatto nel dicembre 1977.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte volte

STCC - Stato di conservazione mediocre

STCO - Indicazioni specifiche Riferito al rilievo fatto nel dicembre 1977.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte pavimenti

STCC - Stato di conservazione mediocre

STCO - Indicazioni

specifiche	Riferito al rilievo fatto nel dicembre 1977.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al rilievo fatto nel dicembre 1977.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al rilievo fatto nel dicembre 1977.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al rilievo fatto nel dicembre 1977.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al sopralluogo fatto nel maggio 2014. L'edificio allo stato attuale è oggetto di interventi di restauro conservativo e adeguamento strutturale.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1327
RSTF - Data fine	1808
RSTT - Tipo di intervento	Il Castello venne più volte restaurato per il ripristino delle sue funzioni. 1) 1327 sotto Roberto D'Angiò; 2) 1381 sotto Giovanna I; 3) 1459 sotto Ferdinando I D'Aragona; 4) sotto Carlo V di Spagna; 5) 1595 sotto il vicere Conte De Miranda; 6) 1640 sotto la dominazione spagnola altri due restauri nel corso della guerra tra Francia e Spagna; 7) 1730 sotto la dominazione austriaca ed ancora nel 1806; 8) nel 1808 parte del castello venne demolita (sotto i francesi);
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1848
RSTF - Data fine	1914

RSTT - Tipo di intervento	9) ultimo restauro sotto i Borboni 1848-50; 10) nel 1914 viene in gran parte demolito, rimangono solo le due torri Aragonesi e la cortina che le unisce.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	recente
RSTT - Tipo di intervento	Allo stato attuale il castello è interessato da un intervento di restauro. I lavori in corso d'opera mirano inoltre alla realizzazione di un ascensore per rendere fruibile il bene ed eliminare la barriera architettoniche. La destinazione d'uso prevista per una parte del castello sarà come sale espositive.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	sala espositiva
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	fino al 1860
USOD - Uso	difensivo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	1952
USOD - Uso	osservatorio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Maria Antonia Suraci
FTAD - Data	giu-2014
FTAN - Codice identificativo	New_1403125926458
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Maria Antonia Suraci

FTAD - Data	giu-2014
FTAN - Codice identificativo	New_1403126226068
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Maria Antonia Suraci
FTAD - Data	giu-2014
FTAN - Codice identificativo	New_1403126567990
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Maria Antonia Suraci
FTAD - Data	giu-2014
FTAN - Codice identificativo	New_1403127021864
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Maria Antonia Suraci
FTAD - Data	giu-2014
FTAN - Codice identificativo	New_1403127121889
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Antonella Scaffidi
FNTD - Data	1977
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP CS
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	schedastoricacastelloRC
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	De Nava Pietro
BIBD - Anno di edizione	1939
BIBH - Sigla per citazione	DeNava
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Baratta M.
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	S1790018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mazzoleni J.
BIBD - Anno di edizione	1944
BIBH - Sigla per citazione	Mazzolen

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Valente G.**BIBD - Anno di edizione** 1960**BIBH - Sigla per citazione** ValenteG**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Giuseppe Valentino**BIBD - Anno di edizione** 1933**BIBH - Sigla per citazione** valentin**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Arillotta F., Laganà R.G., Lucritano L.**BIBD - Anno di edizione** 1977**BIBH - Sigla per citazione** ALL1977**BIL - Citazione completa**

Dal Baratta (cit. pag. 93) "...dal vetusto Castello nel 1783 non erano caduti che alcuni merli; ora la parte vecchia non ha in massima sofferto molto, i suoi muri hanno eccezionali dimensioni, misurano metri 4-5 di spessore, ma sono costruiti con ciotoli, come facilmente lasciano vedere le parti che hanno perduto il loro rivestimento. Il terremoto ha determinato qualche rovina nell'esterno dei muri sul lato di nord e di levante, e qualche interna lesione. Invece le nuove costruzioni innalzate en

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1977**CMPN - Nome** Antonella Scaffidi**FUR - Funzionario responsabile** Aldo Ceccarelli**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2014**RVMN - Nome** Maria Antonia Suraci**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2014**AGGN - Nome** Maria Antonia Suraci**AGGF - Funzionario responsabile** Giuseppina Stracuzzi