

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00308567
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzina
OGTQ - Qualificazione	plurifamilliare

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FE

PVCC - Comune	Ferrara
PVCI - Indirizzo	via Ragno, 4/ 2A/ 2(P)
PVCV - Altre vie di comunicazione	via delle Volte, 1a
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Ferrara
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	50
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Ferrara
CTSF - Foglio/Data	385
CTSN - Particelle	420
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	epoca moderna
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENF - Fonte	scheda storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validita'	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	a cassette
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	abitazioni/ negozi
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	abitazioni
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Ferrara
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909, art. 5
NVCE - Estremi provvedimento	1911/11/27
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	risanamento conservativo tipo A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Baraldi, M.
FTAD - Data	1995/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRA127344
FTAT - Note	Facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Baraldi, M.
FTAD - Data	1995/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRA127345
FTAT - Note	Prospetto su via delle Volte (n.c. 1A)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Baraldi, M.

FTAD - Data	1995/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRA127346
FTAT - Note	Soffitto a cassettoni in un appartamento al secondo piano
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione mappa catastale
DRAO - Note	estratto mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SBAPRA00308567_all.
DRAD - Data	1995
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Fabbri R.
FUR - Funzionario responsabile	Di Francesco C.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1999
RVMN - Nome	Girardi T.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2012
AGGN - Nome	Di Lecce R.
AGGE - Ente	S42
AGGR - Referente scientifico	Urbini N.
AGGR - Referente scientifico	Tampieri M.
AGGF - Funzionario responsabile	Urbini N.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>l'edificio ha il prospetto su via Ragno, con retro in via delle volte n.c. 1A. La facciata principale ha negozi al piano terra (essi occupano anche i locali al primo piano), tre ordini di finestre e finestrini nel sottotetto: al primo piano vi è un semplicissimo marcadavanzale; i bancali in mattoni sono analoghi per le aperture di entrambi i prospetti. La cornice di gronda di entrambi i fronti è a gola rovescia in cemento. La facciata su via delle volte ha una canna di camino con riseghe. All'interno un angusto vano scale conduce ai numerosi appartamenti ricavati dal Comune in occasione di una pesante ristrutturazione. Rimangono alcune parti originali dei soffitti in legno con lievi tracce</p>

dipinte in diverse velette e cantinelle. Da segnalare il fatto che il vincolo fu annullato nel 1965, al fine di permettere la realizzazione del 3° stralcio del "Risanamento di S. Romano", mai attuato.