

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|-----------------------|---|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |

NCT - CODICE UNIVOCO

| | |
|---------------------------------|----------|
| NCTR - Codice regione | 08 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00308510 |

| | |
|-----------------------|-----|
| ESC - Ente schedatore | S42 |
| ECP - Ente competente | S42 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | privata |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|----------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Emilia-Romagna |
| PVCP - Provincia | FE |
| PVCC - Comune | Ferrara |

| | |
|--|-----------------------|
| PVCI - Indirizzo | via Frizzi, 36 |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTA | capoluogo municipale |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 32 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Ferrara |
| CTSF - Foglio/Data | 385 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo Punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 11.617405 |
| GPDPY - Coordinata Y | 44.838173 |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | rifacimento |
| ATBD - Denominazione | epoca moderna |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | fonte archivistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | carattere generale |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| RELV - Validita' | (?) |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| CP - COPERTURE | |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 364/1909, art. 5 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1927/09/14 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. 1975 |
| STUN - Sintesi normativa zona | restauro conservativo |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Baraldi, M. |
| FTAD - Data | 1993/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAPRA113739 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | riproduzione mappa catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAD - Data | 1993 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Cavicchi C. |
| FUR - Funzionario responsabile | Di Francesco C. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1999 |
| RVMN - Nome | Girardi T. |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|-------------|
| AGGD - Data | 2012 |
| AGGN - Nome | Di Lecce R. |
| AGGE - Ente | S42 |
| AGGR - Referente scientifico | Urbini N. |
| AGGR - Referente scientifico | Tampieri M. |
| AGGF - Funzionario responsabile | urbini N. |
| AN - ANNOTAZIONI | |