SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00266324
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	monastero
OGTN - Denominazione	Ex Monastero di S. Antonio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FE
PVCC - Comune	Ferrara
PVCI - Indirizzo	via dei Baluardi, 115 (P), 115a, 117, 119, 121
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Ferrara
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	91
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Ferrara
CTSF - Foglio/Data	389
CTSN - Particelle	640 parte
CTSN - Particelle	899 parte
CTSN - Particelle	883
CTSN - Particelle	884
CTSN - Particelle	885
CTSN - Particelle	886 parte
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
ATBD - Denominazione	epoca barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENF - Fonte	scheda storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validita'	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validita'	ca
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a cassettoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a crociera

CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	in restauro
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	monastero
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Demanio dello Stato
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Ferrara
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM(L.n.1089/1939, art.1)
NVCE - Estremi provvedimento	1967/03/28
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	codice civile art.822
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro conservativo,Aree inedificabili da riconfermare o da destinare a verde
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Zappaterra, P.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRA112754
FTAT - Note	Prospetto sul giardino
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Zappaterra, P.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRA112756
FTAT - Note	Parte di un prospetto interno alla corte
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n

FTAA - Autore	Zappaterra, P.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRA112760
FTAT - Note	Prospetto di parte del chiostro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Zappaterra, P.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRA112759
FTAT - Note	prospetto di un lato del chiostro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Zappaterra, P.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRA112769
FTAT - Note	Interno di un lato del chiostro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Zappaterra, P.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRA112762
FTAT - Note	Interno del lato del chiostro addossato alla chiesa
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Zappaterra, P.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRA112771
FTAT - Note	Interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Zappaterra, P.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRA112773
FTAT - Note	Soffitto con tracce di decorazione
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n

FTAA - Autore	Zappaterra, P.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	SBAPRA112772
FTAT - Note	Interno
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione mappa catastale
DRAO - Note	estratto mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SBAPRA00266324_all.
DRAD - Data	1994
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Fabbri R.
FUR - Funzionario responsabile	Di Francesco C.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	Tampieri M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2012
AGGN - Nome	Di Lecce R.
AGGE - Ente	S42
AGGR - Referente scientifico	Urbini N.
AGGR - Referente scientifico	Tampieri M.
AGGF - Funzionario responsabile	Urbini N.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'ex Monastero di S. Antonio in Polesine ed ex Caserma Caneva (dal 1914) si articola in una serie composita di fabbricati, alcuni dei quali formano un chiostro rettangolare di cui, per due lati, è ancora riconoscibile il portico, sebbene tamponato, con volte a crociera lievemente ribassate, su pilastri. Nell'ala del chiostro confinante con l'attuale Monastero di S. Antonio in Polesine sono visibili dei contrafforti. In uno dei corpi principali vi è un soffitto a cassettoni con tracce di decorazioni, che compaiono anche sulle travi. I fabbricati presentano cornici lineari in laterizio. Durante i recenti lavori di restauro, in un interno è stato rinvenuto un paramento di intonaco a

	finto mattone, che lascia supporre che si trattasse un tempo di una finitura esterna. Vi sono travi composte e capriate lignee.