

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00027721
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Delle Grazie

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Santuario Maria SS. Delle Grazie

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Laganadi
PVCL - Localita'	LAGANADI
PVCI - Indirizzo	Via Stefano Romeo
PVE - Diocesi	REGGIO CALABRIA-BOVA

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Laganadi
CTSF - Foglio/Data	10/2014
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Ente Parrocchiale

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.741560332
GPDPY - Coordinata Y	38.173286631
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	24-6-2014
GPBO - Note	(2042053) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Ambito ecclesiastico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	primo impianto
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie fu fondata nel 1595. L'edificio originario sorgeva nella parte bassa del centro storico, fra due strette vie, in forte pendio e dinanzi ad uno spiazzo. La chiesa era piccola e angusta, era di forma rettangolare con due cappelle e l'altare maggiore intarsiati in marmo.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Nel 1783 un terribile terremoto la danneggiò seriamente per cui il Governo Borbonico intervenne per restaurarla, ma le piogge e i cataclismi della zona nuovamente la danneggiarono.**RENF - Fonte** Documentazione allegata**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1783**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1783**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**RENN - Notizia** Il 26 settembre del 1837 una delibera comunale stanziò dei fondi per l'acquisto degli arredi sacri che erano andati dispersi durante il sisma. Il 9 aprile 1840 venne fatta una perizia per ristrutturare la copertura della chiesa, ma l'opera non fu mai realizzata in quanto il sindaco e il cancelliere comunale si impossessarono ingiustamente dei finanziamenti.**RENF - Fonte** Documentazione allegata**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1837**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1840**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** riedificazione**RENN - Notizia** A causa del terremoto del 1908 la chiesa subì danni irreparabili perciò si rese necessario trasferirla in altro sito. Fu scelto, quindi, l'attuale luogo in cui sorge, verso il rione S. Giorgio dove come prima installazione fu eretta una chiesa di legno e lamiera finché non fu sostituita dall'attuale struttura, in cemento armato e muratura di mattoni, nel 1930.**RENF - Fonte** Documentazione allegata**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1930**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX

REVI - Data	1930
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	Unica navata centrale
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Mattoni e cemento armato.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	Rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCM - Materiali	cemento armato
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	a cassettoni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	soletta
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde inclinate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	torre campanaria
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	ferro
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	simboli di cristianità

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Capitelli
DECQ - Qualificazione del tipo	stile corinzio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pareti laterali

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pareti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	Capitelli
DECQ - Qualificazione del tipo	stile corinzio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	soffitto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modanature
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	votiva
LSII - Trascrizione testo	MATER DIVINAE GRATIAE ORA PRO NOBIS
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1991.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1991.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1991.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di	

conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1991.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1991.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1991.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1991.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1991.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 2014. L'edificio visto dall'esterno si presenta in un buono stato conservativo, i suoi prospetti avrebbero solo bisogno di una idropulitura per eliminare i segni del dilavamento presenti.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano di fabbricazione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	New_1403888429807
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	New_1411732602102
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	New_1411732692530
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Salvatore Giacco
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP CS
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1404142908755
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	ricerche
FNTD - Data	0000
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Reggio Calabria
FNTS - Posizione	inv. 37 b. 28 n. 905, 897
FNTI - Codice identificativo	New_1406912499988
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	ricerche
FNTD - Data	0000

FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Reggio Calabria
FNTS - Posizione	inv. 3 B. 76 n. 3431
FNTI - Codice identificativo	New_1406912612951
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Francesco Russo
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	S1790179
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Principe I.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	S1790100
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Salvatore Giacco
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Maria Antonia Suraci
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Maria Antonia Suraci
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi