

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006769
ESC - Ente schedatore	S178
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Stigliani

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Castrovillari
PVCI - Indirizzo	Corso Garibaldi, n.9
PVCA	Fa Parte del complesso di edifici sette-ottocenteschi di corso Garibaldi. Edificio d'angolo tra corso Garibaldi e largo Caserma Carabinieri.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	NR (recupero pregresso)
------------------------------	-------------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Castrovillari
CTSF - Foglio/Data	35
CTSN - Particelle	4
CTSN - Particelle	10

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	NR (recupero pregresso)
ATBD - Denominazione	maestranze calabresi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	NR (recupero pregresso)
--------------------	-------------------------

RENN - Notizia	L'edificio sorge in una zona che viene indicata come l'area di espansione più recente (XIX-XX sec.) dentro il perimetro del centro storico di Castrovillari. Esso è situato in un'area periferica, oltre l'asse di via Roma che iniziò ad urbanizzarsi nel 1836 (G.I. Grisolia) e che si sviluppò nei decenni successivi. Ma la presenza di alcuni edifici, come quello in oggetto, su corso Garibaldi e di altri in piazza Indipendenza, sui quali non vi è dubbio trattarsi di costruzioni della seconda metà del XVIII e gli inizi del XIX secolo, perlomeno lungo l'asse viario di via Napoli, oggi corso Garibaldi. Non ci sono notizie documentate sulle vicende costruttive dell'edificio, che possiamo ritenere costruito nel XVIII secolo. Ciò in base alla tipologia e ad alcuni elementi architettonici (portale sormontato da balcone, ringhiera ad archetti e fiori, strutture e decorazioni). Mentre l'intervento di sopraelevazione e di rifacimento della facciata è da ritenersi eseguito nell'Ottocento.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Palazzo d'abitazione
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	muratura in pietra
SVCM - Materiali	malta normale
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	nella scala
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	voltine
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	travi
SOES - Specificazioni	

tecniche	tavolato
CP - COPERTURE	
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	strutture lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	controcoppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scalone
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	a pianta quadrata
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in battuto di cemento
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
--------------------------------------	------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
--------------------------------------	---------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

CDGS - Indicazione specifica	A. Stigliani
-------------------------------------	--------------

CDGS - Indicazione specifica	e altri
-------------------------------------	---------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.F. approvato il 28.8.1969
-----------------------------------	-----------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	positivo b
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	S17800006769_F_01
-------------------------------------	-------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	S17800006769_D_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	S17800006769_D_02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	S17800006769_D_03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	S17800006769_D_04
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	S17800006769_D_05
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	0000
FNTN - Nome archivio	Archivio SBAPCS
FNTS - Posizione	NR (recupero pregresso)
FNTI - Codice identificativo	S17800006769
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Grisolia G.I.
BIBD - Anno di edizione	1954
BIBH - Sigla per citazione	00000018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Grisolia G.I.
BIBD - Anno di edizione	1954
BIBH - Sigla per citazione	00000017
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1977**CMPN - Nome** di Paola, Francesco**FUR - Funzionario responsabile** NR (recupero pregresso)**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2014**RVMN - Nome** Salatino, Antonella**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni** Nell'attuale fase di digitalizzazione si fa presente che nella scheda cartacea, allegata nel campo FNT, è riportata un'ampia descrizione del bene.