

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00022773
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	CS
ESC - Ente schedatore	S178
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chesa S.Lucia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA

PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Cosenza
PVCI - Indirizzo	salita S.Lucia
PVCA	inserita con continuità nell'agglomerato del centro storico, ne rispecchia e ne mantiene i caratteri principali dominanti.
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Cosenza Vecchia
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cosenza
CTSF - Foglio/Data	22 all.1
CTSN - Particelle	Q
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.257116
GPDPY - Coordinata Y	39.28802
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	tecniche murarie
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Nel libro "Cosenza Sacra" edito nel 1933 l'autore Dott; Cesare Minicucci di S.Lucia scrive :^^ E' una piccola chiesa, di recente restaurata , ed appartiene alla prebenda del tesosierato del Capitolo cosentino.L'altare è in marmo a colori fatto " A divozione di Sofia Bonanno nata Scotti di Napoli,1885? Sull'altare,entro una nicchia, è un quadro raffigurante S.Lucia, nell'atto di essere colpita con il coltello alla gola dal carnefice. Sotto il quadro seicentesco é quest'iscrizione a grossi caratteri:" D. Petrus De Ruberto fecit restau-rare Pro S.D. 1775? Tale chiesa era di diritto patronato della famiglia De Liguori.^^
RENF - Fonte	Cesare Minicucci "Cosenza Sacra"
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELI - Data	1933
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1933
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel 1905 fu acquistata dal Sig.Vincenzo Molinari, il quale annesse alla chiesa il piccolo locale adibito a Sagrestia e dopo la sua morte - 1931 - per testamento la lasciò al clero.
RENF - Fonte	scheda a digitalizzata 1800022773_SchAdig
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	0/0/1905
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	0/0/1931
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Inoltre il Minicucci continua:^^ Ai lati dell'altare sono collocate due statue di S.Lucia delle quali una è antica ed è in cartapesta, sul parapetto della tribuna dell'organo si legge:" Riverniciata a devozione della Sig.ra Teresa Vetere De Luca" . Sul piccolo campanile sono collocate due campane, una delle quali porta la data 1648 e le parole" Iesu Maria" , l'altra non ha alcuna iscrizione.^^ Di quanto scritto dal Minicucci , nella nicchia non esiste più il: quadro di S.Lucia così pure l'iscrizione (a suo posto si trova la statua); delle due statue collocate ai lati dell'altare, quella antica fu donata alla chiesa Madre di Cosenza.
RENF - Fonte	Cesare Minicucci "Cosenza Sacra"
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	0/0/1933
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	0/0/1933
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa, di piccole dimensioni è situata in pendenza per cui la facciata principale, prospetto sud, è Più bassa rispetto quella nord.Le strutture murarie, informate alle tecniche delle maestranze locali, sono in buone condizioni anche se necessitano di interventi di manutenzione così come le grosse orditure in legno della copertura che reggono il sottile solaio in legno, rivestito di carta con disegni di cornici, su cui emerge, nella parte centrale, una colomba bianca raffigurante la pace.Tramite una ripida scaletta in ferro si accede alla

cantoria, che è un soppalco in legno, dove si trova un piccolo organo seicentesco funzionante.

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTF - Forma rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura muratura

SVCM - Materiali pietrame e malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFP - Caratteristiche sottile

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche in legno

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo coppi

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere marmette

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo rosone

DECM - Materiali pietra tufacea

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte strutture murarie

STCC - Stato di conservazione buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte coperture

STCC - Stato di conservazione buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte solai

STCC - Stato di

conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	edificio per il culto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	edificio per il culto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Ente religioso cattolico

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

L.N. 1089

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

P.R.G.-Centro Storico-

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo

S17847735

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo

S17847736

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo

S17847737

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo

S17847738

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo

S17847739

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo

S17847740

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo

S17847741

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo

S17847742

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo	S17847743
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17847744
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	stralcio Aereofotogrammetria
DRAN - Codice identificativo	S1781800022773
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda a digitalizzata
FNTD - Data	1983
FNTN - Nome archivio	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1800022773_SchAdig
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
ADMN - Codice identificativo	1800022773_SchAdig
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1983
CMPN - Nome	Ugo Policicchio
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Simone Fera
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	PER LA DESCRIZIONE COMPLETA DEL BENE SI RIMANDA ALLA SCHEDA A DIGITALIZZATA PRESENTE IN FONTI E DOCUMENTI

