SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00023426
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179
OG - OGGETTO	

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Giorgio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Calabria
PVCP - Provincia RC

PVCC - Comune Martone
PVCL - Localita' MARTONE

PVCI - Indirizzo Vico Primo San Giorgio

PVE - Diocesi REGGIO CALABRIA-BOVA

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Martone
CTSF - Foglio/Data 7/2014
CTSN - Particelle A

CTSP - Proprietari Ente parrocchiale

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PU	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.288313413
GPDPY - Coordinata Y	38.3559472
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	O .
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	30-6-2014
GPBO - Note	(1744363) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALI	${f E}$
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Ambito ecclesiastico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	primo impianto
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Poche notizie si hanno su questa opera, tuttavia si può far risalire la sua edificazione al XVII sec.
RENF - Fonte	documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riedificazione
RENN - Notizia	Il terremoto del 1783 la rase completamente al suolo e solo tre anni dopo fu ricostruita.
RENF - Fonte	documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Successivamente anche il terremoto del 1908 creò non pochi danni alle struttura ma, grazie alla forte devozione dei paesani al Santo, fu ancora una volta ricostruita.
RENF - Fonte	documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERN	NA
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIV - Suddivisione vertical	e tre navate
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	Ξ
IST - Configurazione strutturale primaria	Muratura di pietrame, mattoni e malta.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	Quadrata irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTT	IVA
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	malta
SVCM - Materiali	pietrame
SVC - TECNICA COSTRUTT	IVA
SVCU - Ubicazione	navata centrale
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	in muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZON	TAMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	cassettonato
SOE - STRUTTURA	

SOEC - Tecnica costruttiva	con orditura in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ΓΕΝΑ
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNIC	-
CPCT - Struttura primaria	orditura in legno
CPM - MANTO DI COPERTUR	${f A}$
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	graniglia
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEM	MI
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	votiva
LSII - Trascrizione testo	lapide a devozione di S. Antonio
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	lapide a ricordo di quanti hanno contribuito, in epoche successive, ai restauri della chiesa.
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1984.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1984.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1984.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1984.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1984.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1984.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1984.	
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1984.	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	infissi	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1984.	
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 2014. L'edificio in facciata presenta diversi distaccamenti e macchie da dilavamento.	
RS - RESTAURI		
RST - RESTAURI		
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene	
	intero bene Sconosciuta	
parte		
parte RSTI - Data inizio	Sconosciuta Riferito al 1984. Restauri conservativi di epoche successive, non	
parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento	Sconosciuta Riferito al 1984. Restauri conservativi di epoche successive, non	
parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI	Sconosciuta Riferito al 1984. Restauri conservativi di epoche successive, non	
parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla	Sconosciuta Riferito al 1984. Restauri conservativi di epoche successive, non facilmente identificabili.	
parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte	Sconosciuta Riferito al 1984. Restauri conservativi di epoche successive, non facilmente identificabili. intero bene	
parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso	Sconosciuta Riferito al 1984. Restauri conservativi di epoche successive, non facilmente identificabili. intero bene	
parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla	Sconosciuta Riferito al 1984. Restauri conservativi di epoche successive, non facilmente identificabili. intero bene chiesa	
parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento	Sconosciuta Riferito al 1984. Restauri conservativi di epoche successive, non facilmente identificabili. intero bene chiesa intero bene	
parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico	Sconosciuta Riferito al 1984. Restauri conservativi di epoche successive, non facilmente identificabili. intero bene chiesa intero bene destinazione originaria	
parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso	Sconosciuta Riferito al 1984. Restauri conservativi di epoche successive, non facilmente identificabili. intero bene chiesa intero bene destinazione originaria chiesa luogo di riunione	
parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso USOD - Uso	Sconosciuta Riferito al 1984. Restauri conservativi di epoche successive, non facilmente identificabili. intero bene chiesa intero bene destinazione originaria chiesa luogo di riunione E VINCOLI	
parte RSTI - Data inizio RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla parte USOC - Riferimento cronologico USOD - Uso USOD - Uso USOD - Uso	Sconosciuta Riferito al 1984. Restauri conservativi di epoche successive, non facilmente identificabili. intero bene chiesa intero bene destinazione originaria chiesa luogo di riunione E VINCOLI	

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento ope legis (L.1089

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 42/2004, art.10

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P. di F.

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente **FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

FTAD - Data 2014

FTAN - Codice identificativo New 1404236839203

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAD - Data 2014

FTAN - Codice identificativo New_1404236963031

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo scheda di catalogo cartacea

FNTA - Autore Mirella Raspa

FNTD - Data 1984

FNTN - Nome archivio Soprintendenza BAP CS

FNTS - Posizione Sezione catalogo

FNTI - Codice identificativo New_1404237111609

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso

ADSM - Motivazione scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data 1984

CMPN - Nome Mirella Raspa

FUR - Funzionario

responsabile

Aldo Ceccarelli

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data 2014

RVMN - Nome Maria Antonia Suraci

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data 2014

AGGN - Nome Maria Antonia Suraci

AGGF - Funzionario

responsabile Giuseppina Stracuzzi