

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 18 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00025380 |
| ESC - Ente schedatore | S179 |
| ECP - Ente competente | S179 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | castello |
| OGTQ - Qualificazione | ducale |
| OGTN - Denominazione | Castello Emmarita |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | attuale |
| OGAD - Denominazione | Castello Ducale dei Ruffo |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Calabria |
| PVCP - Provincia | RC |
| PVCC - Comune | Bagnara Calabria |
| PVCL - Localita' | BAGNARA CALABRA |
| PVCI - Indirizzo | SS. 18 |
| PVCA | Ponte Caravilla |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--|--|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Bagnara |
| CTSF - Foglio/Data | 16 |
| CTSN - Particelle | 6 |
| CTSP - Proprietari | Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 15.807790637 |
| GPDPY - Coordinata Y | 38.289414405 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 7-8-2014 |
| GPBO - Note | (1969395) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| AUT - AUTORE | |
| AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) | progetto |
| AUTS - Rapporto al nome | attribuito |
| AUTM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |
| AUTN - Nome scelto | Valenti Nicola |
| AUTA - Dati anagrafici | NR |
| AUTH - Sigla per citazione | S1790242 |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | progetto |
| ATBD - Denominazione | arabo-normanna |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | preesistenze |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | Il castello, situato nella parte alta del centro storico di Bagnara, è una fortezza normanna costruita nell'XI secolo dal conte Ruggiero per contrastare le incursioni saracene. Si trova infatti sul promontorio di Marturano, in posizione dominante rispetto all'abitato. Fu feudo dei Ruffo, della cui famiglia rimane lo stemma inquadrato, e degli Spatafora. Il dominio assoluto di Bagnara l'ebbe Giacomo Ruffo nel 1575 quando ottenne la cessione delle proprietà della Chiesa e il diritto giurisdizionale temporale. Conseguentemente Giacomo Ruffo ristrutturò il Castello e lo adattò a residenza per la propria famiglia. Nel 1638 un terremoto distrusse buona parte della Calabria colpendo seriamente anche Bagnara. Il Castello non deve aver subito grossi danni poichè, da quanto emerge da un atto notarile, la famiglia Ruffo continuò a mantenervi la propria residenza. Il Castello con molta probabilità venne ristrutturato nel 1662 come attesta una scritta scolpita in una vasca in pietra granitica posta |
| RENF - Fonte | documento allegato |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIV |
| RELI - Data | 1579 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XV |
| REVI - Data | 1662 |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | intero bene |
| PNTF - Forma | trapezoidale |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCT - Tipo di struttura | murature in ele |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | pietrame |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | corpo principale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | piana |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLG - Genere | scala |

| | |
|---|--------------------------|
| SCLO - Categoria | principale |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSM - Materiali | pietra |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | corpo principale |
| PVMG - Genere | in marmo |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | balaustra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fregio |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Notizia riferita al 1987 |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Notizia riferita al 1987 |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Notizia riferita al 1987 |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | volte |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Notizia riferita al 1987 |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Notizia riferita al 1987 |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Notizia riferita al 1987 |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Notizia riferita al 1987 |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Notizia riferita al 1987 |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | castello con residenza baronale |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|--|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Amministrazione provinciale di Reggio Calabria |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 42/2004, art.10 |
|----------------------------------|-------------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|---|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2014 |
| FTAN - Codice identificativo | New_1410166868508 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2014 |
| FTAN - Codice identificativo | New_1410167021530 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAN - Codice identificativo | New_1407767417481 |
| DRAD - Data | 2014 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAN - Codice identificativo | New_1407767744134 |
| DRAD - Data | 1987 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo cartacea |
| FNTA - Autore | Salvatore Giacco |
| FNTD - Data | 1987 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio della Soprintendenza BAP di Cosenza |
| FNTS - Posizione | Sezione Catalogo |
| FNTI - Codice identificativo | New_1407767895591 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Francesco Russo |
| BIBD - Anno di edizione | 1963 |
| BIBH - Sigla per citazione | Russo |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Baratta M. |
| BIBD - Anno di edizione | 1970 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1790018 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | P.G. Fiore |

| | |
|---|---|
| BIBD - Anno di edizione | 1691 |
| BIBH - Sigla per citazione | Fiore |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Cardone R. |
| BIBD - Anno di edizione | 1873 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1790134 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1987 |
| CMPN - Nome | Salvatore Giacco |
| FUR - Funzionario responsabile | Aldo Ceccarelli |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2014 |
| RVMN - Nome | Emma Martino |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2014 |
| AGGN - Nome | Emma Martino |
| AGGF - Funzionario responsabile | Giuseppina Stracuzzi |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Il piano terra e il primo piano conservano lo stile tardo medievale, il secondo piano è in stile arabo-normanno eseguito alla fine dello scorso secolo. Le facciate a est e a nord sono bastionate fino al marcapiano costituito da un cordolo sagomato. Dal suddetto cordolo in su, le facciate presentano un'ampia fascia di circa due metri di altezza, interamente costruita in mattoni, dove poggia il secondo piano riccamente ornato di fregi, balaustre e merli del tipo ghibellino. Gli stipiti, gli archi e i balconi sono in pietra di Siracusa riccamente lavorata. |