

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00027762
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa SS. Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	VV
PVCC - Comune	Francica
PVCL - Localita'	FRANCICA
PVCI - Indirizzo	Piazza Antonietta Sarlo
PVE - Diocesi	MILETO-NICOTERA-TROPEA

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Francica
CTSF - Foglio/Data	8/1991

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

16.100320673

GPDPY - Coordinata Y

38.615443532

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1004366_OI.ORTOI

GPBT - Data

3-9-2014

GPBO - Note

(2085065) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)

progetto

AUTS - Rapporto al nome

attribuito

AUTM - Fonte dell'attribuzione

fonte archivistica

AUTN - Nome scelto

Sanget

AUTA - Dati anagrafici

NR

AUTH - Sigla per citazione

NR

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento

progetto

ATBD - Denominazione

scuola napoletana

ATBM - Fonte dell'attribuzione

fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

progettazione

RENN - Notizia

La chiesa fu edificata nel 1789, su progetto dell'architetto napoletano Sanget, realizzato nel 1786.

RENF - Fonte

Archivio storico comunale di Francica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
---------------------------------	------------------

RENN - Notizia	La chiesa fu ristrutturata nei primi del '900 a seguito del verificarsi dei terremoti che colpirono il paese nel 1905 e nel 1908. Un ulteriore restauro avvenne nel 1977.
-----------------------	---

RENF - Fonte	Archivio storico comunale di Francica
---------------------	---------------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	nucleo centrale
---------------------------	-----------------

SIIN - Numero di piani	2
-------------------------------	---

SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1
-----------------------------	----------------

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	nucleo centrale
---------------------------	-----------------

SIIN - Numero di piani	2
-------------------------------	---

SIIP - Tipo di piani	p. t.
-----------------------------	-------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
---	-------------

PNTS - Schema	a tre navate
----------------------	--------------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
---	--------------------

SVCM - Materiali	pietra da taglio
-------------------------	------------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVCM - Materiali	cemento armato
-------------------------	----------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	statue
DECQ - Qualificazione del tipo	figure di santi
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	figure di santi
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1991

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1991
--------------------------------------	------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1991
--------------------------------------	------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1991
--------------------------------------	------------------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
--------------------------------------	----------------------

RSTI - Data inizio	1920
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Apertura degli oculi delle due torri campanarie e copertura degli stessi con struttura a cupola.
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

RSTI - Data inizio	1920
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione delle capriate in legno con capriate in cemento armato.
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
--------------------------------------	---------------------

RSTI - Data inizio	1920
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Chiusura delle finestre situate nelle navate laterali.
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1964
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Ritinteggiatura pareti esterne
----------------------------------	--------------------------------

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

RSTI - Data inizio	1977
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
RSTI - Data inizio	1977
RSTT - Tipo di intervento	Chiusura della cripta
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1977
RSTT - Tipo di intervento	Demolizione e conseguente ricostruzione della canonica
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAC - Collocazione	web
FTAN - Codice identificativo	New_1409766726049
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Anna Russo
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP CS
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1409766820884
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Anna Russo
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014

RVMN - Nome	Laura Battaglia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Laura Battaglia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La chiesa, a pianta rettangolare, è suddivisa in tre navate. Le pareti originarie sono state realizzate in muratura mista di pietrame e laterizi, mentre le strutture di consolidamento realizzate in occasione dei restauri del 1977, sono in cemento armato. Il soffitto è costituito da capriate a vista in cemento armato.