

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006896
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Palazzo dell'amministrazione comunale

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale ufficiale
OGAD - Denominazione	Palazzo San Giorgio

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Reggio di Calabria
PVCL - Localita'	REGGIO DI CALABRIA
PVCI - Indirizzo	Piazza Vittorio Emanuele
PVCV - Altre vie di comunicazione	Corso Garibaldi, via Miraglia, via Osanna

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Reggio Calabria
----------------------	-----------------

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	125
---------------------------	-----

<b>CTSN - Particelle</b>	335
--------------------------	-----

<b>CTSP - Proprietari</b>	Comune di Reggio Calabria
---------------------------	---------------------------

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
-----------------------------------	---

<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	15.644560633
-----------------------------	--------------

<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	38.109191255
-----------------------------	--------------

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
---	--------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

<b>GPBT - Data</b>	16-9-2014
--------------------	-----------

<b>GPBO - Note</b>	(2046034) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto
--	----------

<b>AUTS - Rapporto al nome</b>	attribuito
--------------------------------	------------

<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi storica
---------------------------------------	-----------------

<b>AUTN - Nome scelto</b>	Basile
---------------------------	--------

<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	Palermo, 31 gennaio 1857 – Palermo, 26 agosto 1932
-------------------------------	--

<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	S1790250
-----------------------------------	----------

**ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
--	-------------

<b>ATBD - Denominazione</b>	Liberty reggino
-----------------------------	-----------------

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi storica
---------------------------------------	-----------------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENN - Notizia</b>	In origine era il palazzo della provincia di Calabria Ultra. In seguito fu sede del Tribunale e poi del Municipio. Nei suoi locali trovarono alloggio anche i Domenicani, trasferitesi dai Piani di Modena nel 1571 quando l'arcivescovo G. Dal Fosso assegnò i locali annessi alla chiesa di S. Gregorio Armeno per la fondazione di un collegio, e rimasero fino al 1817. Il sisma del 1783 danneggiò notevolmente l'edificio. Nel corso dell'800, i lavori di restauro avevano consentito il completamento della facciata che fu inaugurata nel 1902. Quest'ultima, che aveva l'ingresso dal Corso Garibaldi, si sviluppava su due ordini di piani, inframezzati da un mezzanino con ampie finestre; soprastante l'atrio un unico balcone corrispondeva alla Sala del Consiglio. L'edificio, lesionato notevolmente dal sisma del 1908, fu abbattuto in seguito al nuovo piano regolatore redatto subito dopo il terremoto. La costruzione dell'edificio attuale, iniziata il 28/12/1918 fu completata nel 1921.
<b>RENF - Fonte</b>	scheda di catalogo
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELV - Validita'</b>	ca
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1918
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validita'</b>	ca
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1921
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIN - Numero di piani</b>	2
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	intero bene
<b>PNTS - Schema</b>	centrale
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	murature in ele
<b>SVCC - Genere</b>	muratura collaborante
<b>SVCM - Materiali</b>	mattoni
<b>SVCM - Materiali</b>	cemento armato
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con nervature

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	soletta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	a soletta con nervature parallele

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	piana
<b>CPFF - Forma</b>	a terrazza

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	soletta
----------------------------------	---------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a tre rampe

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSC - Tecnica</b>	in muratura
<b>SCSM - Materiali</b>	cemento armato

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	in marmo

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	quadrelle in graniglia
----------------------	------------------------

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	moquette
----------------------	----------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a bugnato
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna

<b>DECT - Tipo</b>	lesena
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con capitello corinzio
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	fregio
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stucchi
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECM - Materiali</b>	carta
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto su via
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	Senatus Populus Que Rheginus
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dal rilievo eseguito negli anni 70 l'edificio presenta le strutture sotterranee, le strutture murarie, i solai e la copertura in mediocri condizioni di conservazione.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dal rilievo eseguito negli anni 70 l'edificio presenta cattive condizioni di conservazione degli intonaci, dei pavimenti, delle decorazioni e degli infissi.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di</b>	

<b>conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	In data 2014 il palazzo si presenta in buone condizioni di conservazione in tutte le sue componenti.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	municipio
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XX sec.
<b>USOD - Uso</b>	municipio
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	art. 4 L. 1497/1939
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.M. 23/01/76
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G., 5 dicembre 1974
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAC - Collocazione</b>	immagine presente sul web
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1411029397772
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo cartacea
<b>FNTA - Autore</b>	Non indicato
<b>FNTD - Data</b>	Non indicata
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Soprintendenza B.A.P. CS
<b>FNTS - Posizione</b>	Sezione catalogo
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1411029493994
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Baratta M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1910
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1790018
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 88, 94
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Baratta M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1921
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1790019
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Giuseppe Valentino
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1933
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	valentin
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Filippo Aliquò Taverri
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1968
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	Aliquo
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 144, 181, 184, 199, 327
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	R.G.Laganà
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1975
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	RGLagana
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 42
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Arillotta F., Laganà R.G., Lucritano L.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1977
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	ALL1977
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 50, 51
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1971
<b>CMPN - Nome</b>	N.R.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ceccarelli Aldo
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2014
<b>RVMN - Nome</b>	Meduri Tiziana
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2014
<b>AGGN - Nome</b>	Meduri Tiziana

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Stracuzzi Giuseppina

**AN - ANNOTAZIONI**

**OSS - Osservazioni**

Organismo compatto con due piani fuori terra e due cortili. La facciata, su piazza Vittorio Emanuele, si suddivide in senso orizzontale in quattro parti. Dopo una zoccolatura leggermente articolata in funzione delle lesene che scandiscono verticalmente la facciata, si trovano le finestre con arco a tutto sesto in bugnato frastagliato. Al secondo piano finestre quadrangolari con davanzale modulato o mensole a voluta: la cornice superiore modulata è sostenuta da quattro mensole quadrangolari. L'attico, articolato secondo la struttura sottostante si conclude con acroteri. Più ricercata la soluzione centrale, dove un arco con chiave di volta elementare, affiancato da festoni e nastri in voluta, incornicia il portone. Il sovrastante balcone, a tre aperture quadrangolari, è decorato nel suo parapetto con colonnine in stile composito, ringhiera con elementi ortogonali e mensole differenziate. Tutto il balcone è incorniciato dalle lesene composite. Il piano attico al centro sottolinea la funzione principale del portone attraverso una ricercatezza di stemmi significativi, orologio incorniciato, decori, mensole ed elementi in ferro battuto. Decorate in maniera analoga sono le facciate sul Corso Garibaldi e su via Miraglia; il prospetto su via Osanna è semplificato nella sua composizione per la mancanza del portone di accesso.