

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 18 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00027723 |
| ESC - Ente schedatore | S179 |
| ECP - Ente competente | S179 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa San Domenico |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | attuale di uso corrente |
| OGAD - Denominazione | Chiesa San Domenico |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Calabria |
| PVCP - Provincia | RC |
| PVCC - Comune | Condofuri |
| PVCL - Localita' | CONDOFURI |
| PVCI - Indirizzo | Piazza del Popolo |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|-------------------|
| CTSC - Comune | Condofuri |
| CTSF - Foglio/Data | F.13 |
| CTSN - Particelle | Part. A |
| CTSP - Proprietari | Ente Parrocchiale |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|--|---|
| GPDPX - Coordinata X | 15.857952615 |
| GPDPY - Coordinata Y | 38.004577067 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004350_CB.IGM25 |
| GPBT - Data | 7-10-2014 |
| GPBO - Note | (2052784) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

| | |
|--|-------------------|
| AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) | progetto |
| AUTS - Rapporto al nome | attribuito |
| AUTM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |
| AUTN - Nome scelto | Coppola Francesco |
| AUTA - Dati anagrafici | 1938 |
| AUTH - Sigla per citazione | S1790252 |

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|----------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | progetto |
| ATBD - Denominazione | ottocentesco |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | preesistenze |
| | La chiesa parrocchiale di S. Domenico, eretta nel XVII sec. era di forma rettangolare a due navate, misurava complessivamente mt 21,00 |

| | |
|---|---|
| RENN - Notizia | x 10,60 e si elevava fino a mt 6. Sul lato occidentale vi era un alto campanile. A causa del terremoto del 5 febbraio 1783 subì seri danni alle strutture portanti. Un primo intervento venne eseguito dalla Cassa sacra, dietro perizia dell'Ing. Mori. |
| RENF - Fonte | documentazione allegata |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | rifacimento |
| RENN - Notizia | Nel 1838 il sindaco Pizzi diede incarico al "Maestro fabbricatore" Francesco Coppola di redigere un progetto di ristrutturazione della chiesa. Tale progetto tenne conto di alcune strutture esistenti, quali i muri perimetrali che vennero, però, rafforzati raddoppiandone lo spessore e furono reimpiegate le cornici e le modanature in pietra del portale e i gradini dell'altare. Furono costruiti 4 poderosi pilastri, uniti con 4 archi in muratura. La chiesa fu sopraelevata fino all'altezza di 10,90 mt. In seguito al terremoto del 1908, la chiesa subì lievi danni, ma il campanile crollò e non venne più ricostruito. |
| RENF - Fonte | documentazione allegata |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | intero bene |
| PNTS - Schema | a croce greca |
| PNTE - Dati iconografici significativi | con abside semicircolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCT - Tipo di struttura | murature |
| SVCC - Genere | muratura mista |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVCM - Materiali | pietrame |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | corpo principale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|---------------------|----------|
| CPFF - Forma | capriate |
|---------------------|----------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|----------|
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
|----------------------------------|----------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|---------|
| CPMT - Tipo | eternit |
|--------------------|---------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|--------------------------|-------------|
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
|--------------------------|-------------|

| | |
|----------------------|----------|
| PVMG - Genere | in marmo |
|----------------------|----------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|--------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|--------|
| DECT - Tipo | lesene |
|--------------------|--------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|---------|
| DECT - Tipo | timpano |
|--------------------|---------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|------------|
| DECT - Tipo | cornicione |
|--------------------|------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|--------|
| DECU - Ubicazione | pareti |
|--------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | interna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|---------|
| DECT - Tipo | stucchi |
|--------------------|---------|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito alla data di compilazione della scheda |
|--------------------------------------|---|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|--|
| STCO - Indicazioni | |
|---------------------------|--|

| | |
|--|--|
| specifiche | Riferito alla data di compilazione della scheda |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | volte |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito alla data di compilazione della scheda |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito alla data di compilazione della scheda |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito alla data di compilazione della scheda |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1934 |
| RSTT - Tipo di intervento | La Chiesa venne ristrutturata e ai due lati dell'ingresso furono aggiunte due torri campanarie |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 42/2004, art.10 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2014 |
| FTAN - Codice identificativo | New_1412695191277 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAN - Codice identificativo | New_1412695403171 |
| DRAD - Data | 2014 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|--|
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo cartacea |
| FNTD - Data | NR |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Soprintendenza BAP di Cosenza |
| FNTS - Posizione | Sezione catalogo |
| FNTI - Codice identificativo | New_1412695547146 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|--------------------|------------------|
| CMPD - Data | 0000 |
| CMPN - Nome | Salvatore Giacco |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| FUR - Funzionario responsabile | Aldo Ceccarelli |
|---------------------------------------|-----------------|

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--------------------|--------------|
| RVMD - Data | 2014 |
| RVMN - Nome | Emma Martino |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|----------------------|
| AGGD - Data | 2014 |
| AGGN - Nome | Emma Martino |
| AGGF - Funzionario responsabile | Giuseppina Stracuzzi |