

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	MA
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00354500
ESC - Ente schedatore	S154
ECP - Ente competente	S154

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	edificio di culto
OGTC - Categoria di appartenenza	strutture per il culto
OGTN - Denominazione /dedicazione	EDIFICIO IN BLOCCHI QUADRATI - SAN SATURNINO

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Susa
PVCI - Indirizzo	Via San Saturnino

## GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

#### GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.0468080702
GADPY - Coordinata Y	45.13099046

#### GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.0468724432
GADPY - Coordinata Y	45.131344512

#### GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.0473498765
GADPY - Coordinata Y	45.131298914

#### GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.0473123255
GADPY - Coordinata Y	45.130931451

#### GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.0468080702
----------------------	--------------

<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.13099046
<b>GAM - Metodo di georeferenziazione</b>	perimetrazione approssimata
<b>GAT - Tecnica di georeferenziazione</b>	Rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GAP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GAB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GABB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GABT - Data</b>	3-1-2015
<b>GABO - Note</b>	(2810776) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>RE - MODALITA' DI REPERIMENTO</b>	
<b>DSC - DATI DI SCAVO</b>	
<b>SCAN - Denominazione dello scavo</b>	Scavo dela chiesa di S. Saturnino
<b>DSCF - Ente responsabile</b>	Soprintendenza Beni Archeologici Piemonte
<b>DSCT - Motivo</b>	ricerca scientifica
<b>DSCD - Data</b>	prima del 1981
<b>DT - CRONOLOGIA</b>	
<b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>	
<b>DTZG - Fascia cronologica di riferimento</b>	Eta' romana
<b>DTZS - Frazione cronologica</b>	seconda metà
<b>DTM - Motivazione cronologia</b>	analisi storico-scientifica
<b>ADT - Altre datazioni</b>	Età medievale
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCS - Indicazioni specifiche</b>	Chiesa romanica dell'XI sec. non più in uso, restaurata per problemi di stabilità. Dell'edificio romano sottostante si conservano solo alcuni blocchi del basamento.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTD - Data</b>	1981-82
<b>RSTS - Situazione</b>	edificio pericolante per problemi di statica della struttura
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
	Il restauro della chiesa di S. Saturnino nel 1981 è stato occasione per svolgere alcuni sondaggi archeologici presso l'edificio eretto nell'XI sec. sopra una struttura romana. La chiesa, a cui si aggiunse verso il 1231 un piccolo priorato, costituito da tre ali di fabbricati disposti

<b>DESO - Descrizione</b>	intorno a un cortiletto centrale, presenta un'unica navata con abside e campanile aggiunto successivamente nell'angolo S-W. Chiusa al culto dalla fine del XIX, il complesso si trovava in stato di abbandono. Il progetto di recupero completo delle strutture, di proprietà della Parrocchia di San Giusto, è stato attuato per lotti, a partire dalla chiesa che presentava seri problemi statici, in particolare per la stabilità delle volte. Dopo la messa in sicurezza delle strutture si è avviata una sistematica campagna di documentazione e analisi stratigrafica degli elevati, indirizzata alla lettura di tutte le fasi edilizie che hanno modificato nel tempo l'edificio, prima degli inevitabili occultamenti causati da riprese murarie e nuovi intonaci. Infine lo scavo archeologico all'interno della chiesa e i sondaggi avviati all'esterno hanno chiarito l'esistenza e l'estensione di quanto resta di un basamento in blocchi squadrati, già da tempo attribuito a un tempio di età romana. La costruzione della chiesa romanica si è impostata sui blocchi della platea di fondazione quando ormai gran parte del tempio era stata smontata, ma ne ha conservato così le ultime testimonianze.
<b>INT - Interpretazione</b>	Basamento in blocchi squadrati pertinenti alle fondazioni di un tempio extra urbano di età romana.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà mista pubblica/ecclesiastica
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	notifica 1929/07/07
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	Saturnino_blocchi
<b>FTAT - Note</b>	Particolare dei blocchi squadrati dell'edificio precedente la chiesa
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	Saturnino_interno
<b>FTAT - Note</b>	Resti di edificio preesistente all'interno della chiesa
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	Saturnino_chiesa
<b>FTAT - Note</b>	Stato attuale della chiesa, vista da sud
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria
<b>DRAO - Note</b>	planimetria della chiesa con in evidenza i resti di blocchi di età romana
<b>DRAN - Codice</b>	

<b>identificativo</b>	Saturnino_planimetria
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	1929/09/07
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Vincoli Beni Immobili SBAP MAE
<b>FNTS - Posizione</b>	NR
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1420296592213
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda del piano paesaggistico regionale
<b>FNTD - Data</b>	2014
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Vincoli Beni Immobili SBAP MAE
<b>FNTS - Posizione</b>	NR
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1420296700164
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Barello, F. - Ferrero L. - Uggé S.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2013
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	1288
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 64-65
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Lomartire, S.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2007
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	1370
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 319
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Fabiano G. - Savi, S.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	1371
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 7-39
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2014
<b>CMPN - Nome</b>	Mele, Silvia
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ratto, Stefania